



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Aspe Ossau

Rédigé le samedi 23 décembre 2023 à 15h


Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




Estimation des risques

dimanche 24 décembre







Tendance pour le lundi 25 décembre



risque limité

Maintien du risque accidentel en altitude en versants raides et froids.

Au-dessus de 2200m risque limité, plus bas risque faible.

Départs spontanés : Coulées de neige humide. **Déclenchements skieurs :** Rares plaques en altitude.

Indices de risque: 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir: les pentes les plus dangereuses


Stabilité du manteau neigeux jusqu'au dimanche 24 décembre 2023 au soir





Rares plaques à plus de 2200m, neige humide ailleurs.

DÉPARTS SPONTANÉS : Coulées de surface en neige humide possibles en cours de journée sous 2300m ou d'avalanche de fond sur sol herbeux. Plus rarement, au-dessus de 2200m, une avalanche de taille moyenne reste possible par décrochement d'une accumulation dans une combe déventée.

DÉCLENCHEMENT PROVOQUÉS: De rares plaques restent sensibles au simple passage d'un skieur ou d'un randonneur, elles persistent dans les versants froids en particulier au Nord-Est. Elles se situent à des altitudes qui n'ont pas été concernées par l'humidification de ces derniers jours, au-dessus de 2200m et plutôt vers les secteurs frontaliers où les pluies ont été moins importantes. Une avalanche moyenne peut en résulter.







Qualité de la neige

La limite d'enneigement est correcte pour la saison, vers 1500m, mais les quantités de neige sont déficitaires en particulier en altitude et en secteurs frontaliers.

La neige est dense et très humide en-dessous de 2200m. L'humidification est partielle au-dessus de 2500m.

La répartition est très hétérogène, avec des accumulations à l'abri du vent et des crêtes et des cols dégarnis. La neige est dure en surface au matin, souvent portante mais parfois glacée aux altitudes où elle est humidifiée.

Elle devient rapidement plus souple en cours de journée en surface en versants exposés au Soleil.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Aspe Ossau

Rédigé le samedi 23 décembre 2023 à 15h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	dim. 17/12				lun. 18/12				mar. 19/12				mer. 20/12				jeu. 21/12				ven. 22/12				sam. 23/12			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	0	<u> </u>	0		<u> </u>		<u> </u>		0		<u> </u>	THE WAY							1		-	-	4	(4)	(4)	şĮ	<u>(4)</u>	
Vent (km/h)	45	30	30	20	20	20	25	25	20	30	30	60	70	80	80	60	55	75	85	90	75	75	65	50	50	25	20	15
à 3000m	K	2	2	4	+	7	2	4	+	+	7	7	7	+	+	4	4	4	+	+	+	+	+	+	+	2	2	2
Vent (km/h)	10	0	10	5	5	5	5	5	5	15	20	20	10	25	25	20	15	25	25	30	25	25	20	10	15	10	10	10
à 1500m	2	K	↑	↑	2	Ľ	Ľ	Ľ	•	•	•	•	7	2	•	ψ	2	2	2	2	2	2	2	4	→	•	2	Ľ

