



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Cinto Rotondo

Rédigé le mardi 26 novembre 2024 à 16h




Estimation des risques pour le :

MERCREDI 27 NOVEMBRE

QUELQUES INSTABILITÉS EN ALTITUDE







Indice de risque faible.

Départs spontanés : Rares coulées de neige récente s'humidifiant l'après-midi.

Déclenchements provoqués : Plaques à vent en altitude.

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique:



Le manteau neigeux se tasse et se stabilise progressivement.

Départs spontanés : Dans les pentes raides ensoleillées, la neige de surface s'humidifie et de petites coulées de neige récente sont possibles en journée.

Déclenchements provoqués : Des plaques à vent se sont formées dans les pentes orientées dans un large secteur Est, surtout au-dessus de 2100 m. Elles sont parfois faciles à déclencher mais sont de faible épaisseur et reposent généralement à même le sol.

Qualité de la neige

Un léger saupoudrage de neige récente est est encore observable à partir de 1600 à 1700 m. La couche est plus continue au-dessus de 1900 à 2000 m. À partir de 2100 à 2200 m d'altitude, les récentes chutes de neige ont constitué le premier manteau neigeux de la saison, en moyenne 20 à 30 cm, inégalement répartis en raison de l'action du vent fort.

Sur la Maniccia, à 2400 m d'altitude dans le massif du Rotondo, on mesure 22 cm de hauteur totale de neige.


Les versants Ouest, et les crêtes demeurent généralement dégarnies ou fortement travaillés par le vent. En versants ombragés, la neige reste légère, parfois mêlée de neige roulée.

En dehors de quelques couloirs d'altitude sujets aux accumulations, la pratique du ski reste donc impossible.


L'enneigement est déficitaire pour la saison.

Aperçu météo pour le mercredi 27 novembre nuit matin après-midi soir Ciel plutôt lumineux malgré quelques nuages d'altitude. Pluie-Neige Iso 0 °C 3300 m 3200 m 3100 m 3200 m Vent 1500 m 20 km/h 10 km/h 10 km/h 10 km/h Vent 3000 m 📤 25 km/h 10 km/h 📤 10 km/h 10 km/h

Épaisseur de neige hors-piste



Précipitations à 1800 m



Tendance du jeudi 28 novembre



Indice de risque faible

Les conditions anticycloniques se poursuivent, pas de précipitations attendues. Le manteau reste peu épais, le risque reste faible.

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)


MASSIF: Cinto Rotondo


Rédigé le mardi 26 novembre 2024 à 16h





Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	mer. 20/11				jeu. 21/11				ven. 22/11				sam. 23/11				dim. 24/11				lun. 25/11				mar. 26/11			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	*	77111		!!	L.	<u></u>	Į,	m _m	***************************************	4		7	N.	0		Ž.	di	0		4	į.			J.	1	4	<u></u>	The state of the s
Vent (km/h)	120	140	150	140	130	110	120	130	140	130	90	70	60	50	40	30	40	40	30	30	25	25	30	20	15	25	25	20
à 3000m	\	*	*	Ľ	\	Ľ	\	*	*	\	*	7	7	7	7	•	\	*	7	7	M	*	4	*	4	K	M	7
Vent (km/h)	100	120	130	90	80	80	95	105	115	110	50	30	20	10	20	15	15	5	15	20	15	15	15	25	15	20	20	15
à 1500m	*	*	→	→	→	→	→	7	7	→	→	→	>	>	→	>	→	+	1	7	7	7	7	7	K	7	7	7









Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr