
Lunedì 24.02.2025

Pubblicato il 23.02.2025 alle ore 17:00







3 marcato


1 debole

4 forte

5 molto forte



Grado di pericolo 2 - Moderato



La superficie del manto nevoso ha formato solo una sottile crosta da rigelo e si ammorbidirà nel corso della giornata. Soprattutto sui pendii vicino alle creste esposti a nord si sono formati accumuli di neve ventata in parte di grandi dimensioni.

Gli accumuli di neve ventata visibili possono subire un distacco soprattutto in caso di forte sovraccarico soprattutto sui pendii ripidi esposti a nord al di sopra dei 2500 m circa. Soprattutto sui pendii ombreggiati, all'interno del manto nevoso si trovano strati fragili soffici.

Manto nevoso

Situazione tipo (st.1: strato debole persistente basale) (st.4: freddo su caldo / caldo su freddo

Il manto nevoso sarà sfavorevole in alcuni punti. Negli ultimi giorni principalmente nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canaloni si sono formati accumuli di neve ventata visibili. Pericolosi sono anche i pendii ombreggiati, dove nel manto di neve vecchia sono presenti strati deboli. I rumori di "whum" e la formazione di fessure quando si calpesta la coltre di neve sono campanelli di allarme che rimandano a questo pericolo.

Lombardia Pagina 2



Lunedì 24.02.2025

Pubblicato il 23.02.2025 alle ore 17:00



Grado di pericolo 1 - Debole





Tendenza: pericolo valanghe stabile per Martedì il 25.02.2025







Stabilità del manto nevoso: discreta

Punti pericolosi: pochi

Dimensione valanga: piccole

Possibili a livello isolato piccole valanghe.

Sussiste il pericolo di colate umide nel corso della giornata.

Manto nevoso

Situazione tipo

(st.10: situazione primaverile)

Con le basse temperature e l'irradiazione solare, negli ultimi giorni il manto nevoso si è consolidato.



Lombardia Pagina 3