
Mittwoch 26.03.2025


Aktualisiert am 26.03.2025 um 08:00



Vormittag



Nachmittag








Mittwoch 26.03.2025

Aktualisiert am 26.03.2025 um 08:00



Gefahrenstufe 3 - Erheblich



Triebschnee ist die Hauptgefahr. Schwachschichten im Altschnee sind heimtückisch. Feuchte und nasse Lawinen beachten.

Vor allem an Triebschneehängen sind mehrere mittlere und vereinzelt große Schneebrettlawinen möglich. Schwachschichten im Altschnee können stellenweise noch von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden.

Ab dem Morgen steigt die Auslösebereitschaft von spontanen feuchten Lawinen unterhalb von rund 2600 m allmählich an.

Die Gefahrenstellen liegen vor allem an steilen, wenig befahrenen Hängen oberhalb von rund 1700 m. Die Gefahrenstellen sind auch für Geübte kaum zu erkennen. Die aktuelle Lawinensituation erfordert große Vorsicht und Zurückhaltung.

Schneedecke

Gefahrenmuster

(gm.5: schnee nach langer kälteperiode)

(gm.10: frühjahrssituation)

Die Triebschneeansammlungen der letzten Woche sind schlecht mit dem Altschnee verbunden. Tief in der Altschneedecke sind an wenig befahrenen Schattenhängen heikle Schwachschichten vorhanden. Zudem nimmt die Gefahr von feuchten und nassen Lawinen im Tagesverlauf zu.

Trentino Seite 2



aineva.it Mittwoch 26.03.2025

Aktualisiert am 26.03.2025 um 08:00



Tendenz

Donnerstag: Die Lawinengefahr bleibt bestehen.



Mittwoch 26.03.2025

Aktualisiert am 26.03.2025 um 08:00



Gefahrenstufe 2 - Mäßig

AM:





Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich

am Donnerstag, den 27.03.2025






Schneedeckenstabilität: schlecht Gefahrenstellen: wenige

Lawinengröße: klein

PM:













Schneedeckenstabilität: schlecht Gefahrenstellen: einige

Lawinengröße: mittel

Feuchte und nasse Lawinen beachten. Schwachschichten im Altschnee sind heimtückisch.

Ab dem Morgen steigt die Auslösebereitschaft von spontanen feuchten Lawinen in allen Höhenlagen allmählich an.

Schwachschichten im Altschnee können stellenweise noch von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden.

Die Gefahrenstellen liegen vor allem an steilen, wenig befahrenen Hängen oberhalb von rund 1700 m. Die aktuelle Lawinensituation erfordert eine vorsichtige Routenwahl.

Schneedecke

Gefahrenmuster

gm.10: frühjahrssituation

Mit der tageszeitlichen Erwärmung und der Sonneneinstrahlung steigt die Gefahr von feuchten und nassen Lawinen an auf die Stufe 2, "mäßig".

Tief in der Altschneedecke sind an wenig befahrenen Schattenhängen heikle Schwachschichten vorhanden.

Tendenz

Donnerstag: Die Lawinengefahr bleibt bestehen.

Trentino Seite 4

