




Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 12/12/2024 al 13/12/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)








Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 12/12/2024 al 13/12/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

En la Franja Norte de la Pallaresa y en el sector sur y este del Aran se han formado algunas placas de nieve venteada blandas en orientaciones N, por el giro del viento a S y levante, que se podrán desencadenar al paso de personas, dando lugar a aludes por lo general de tamaño 1 (insuficiente para enterrar a una persona, pero puede desequilibrarla). Por otra parte, en laderas soleadas herbosas de cotas medias y bajas ya van cayendo los deslizamientos basales de forma natural, con tendencia a aumentar la actividad, y dando lugar a aludes de tamaño 2 (suficiente para enterrar una persona). La nevada del fin de semana (70-90 cm, localmente más) ha dejado placas de viento antiguas, más gruesas, que cuesta mucho hacerlas caer, pero que podrían dar lugar a aludes, muy localmente, de tamaño 3 (suficiente para enterrar a un grupo de personas), especialmente en la Franja Norte de la Pallaresa y en los extremos E y S del Aran.

Distribución del manto nivoso

Encontramos presencia de nieve hasta fondo de valle. El manto es esquiable a partir de unos 1500 m, con grosores muy variables según la afectación del viento. El grosor total es el normal para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

Aumentará la frecuencia de los deslizamientos basales. Peligro EN LIGERO AUMENTO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL





Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 12/12/2024 al 13/12/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria

Nieve venteada Distribución Tamaño Origen Tendencia

Estado del manto nivoso

Se han formado pequeñas placas de nieve venteada debido al viento de S que sopló el miércoles más una débil nevada del miércoles (unos 5 cm). Estas nuevas placas se rompen con facilidad al pasar por encima y hay propagación de la fractura. Son muy aisladas y se detectan al encontrar nieve endurecida en superficie rodeada de nieve más polvo. Se han tapado las posibles placas de nieve venteada del fin de semana, cuando cayeron unos 40-70 cm de nieve seca y fría en la mitad N, inferiores en la mitad S. El viento de N redistribuyó mucho la nieve, apareciendo el suelo en cotas altas de orientaciones N y formando grandes sobreacumulaciones en orientaciones S y sectores resguardados. Los aludes de placa localmente podrán alcanzar tamaño 2, mediano. Esta situación es más propia de la mitad norte; en la mitad sur prácticamente no hay condiciones de peligro por la falta de nieve suficiente.

Distribución del manto nivoso

Encontramos presencia de nieve hasta fondo de valle. El manto es esquiable a partir de unos 1700 m, más abajo sobre base de hierba, con grosores muy variables según la afectación del viento. El grosor total se encuentra por encima de lo habitual por estas fechas en sectores resguardados.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con la entrada del anticición para el fin de semana, internamente el manto se irá enfriando y debilitando lentamente. Peligro SIN CAMBIOS.








Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 12/12/2024 al 13/12/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Se han formado pequeñas placas de nieve venteada debido al viento de S que sopló el miércoles más una débil nevada del miércoles (unos 5 cm) Estas placas nuevas se rompen con facilidad al pasar por encima y hay propagación de la fractura. Son muy aisladas y se detectan al encontrar nieve endurecida en superficie rodeada de nieve más polvo. Se ha formado un poco de escarcha en claros de bosque. Se han tapado las posibles placas de nieve venteada del fin de semana, cuando cayeron unos 40-60 cm de nieve seca y fría en la mitad N, inferiores en la mitad S. El viento de N redistribuyó mucho la nieve, apareciendo el suelo en cotas altas de orientaciones N y formando grandes sobreacumulaciones en orientaciones S y sectores resguardados Los aludes de placa localmente podrán alcanzar tamaño 2, mediano. Esta situación es más propia de la mitad norte; en la mitad sur prácticamente no hay condiciones de peligro por la falta de suficiente nieve.

Distribución del manto nivoso

Encontramos presencia de nieve hasta fondo de valle. El manto es esquiable a partir de unos 1700 m, más abajo sobre base de hierba, con grosores muy variables según la afectación del viento. El grosor total se encuentra por encima de lo habitual por estas fechas en sectores resguardados.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con la entrada del anticición para el fin de semana, internamente el manto se irá enfriando y debilitando lentamente. Peligro SIN CAMBIOS.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL







Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 12/12/2024 al 13/12/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria

Nieve venteada Distribución Tamaño Origen Tendencia

Estado del manto nivoso

Se han formado pequeñas placas de nieve venteada debido al viento de S y E que sopló el miércoles más una débil nevada del miércoles-jueves (unos 5-10 cm). Estas nuevas placas se pueden romper con facilidad al pasar por encima y con propagación de la fractura. Serán muy aisladas y se podrán detectar al encontrar nieve endurecida en superficie rodeada de nieve más polvo. Estarán bajo collados y cordales. Se irán tapando las posibles placas de nieve venteada del fin de semana, en las que cayeron unos 40-50 cm de nieve seca y fría en el extremo N, inferiores al resto del sector. El viento de N redistribuyó mucho la nieve, apareciendo el suelo en cotas altas de orientaciones N y formando sobreacumulaciones en orientaciones S y sectores resguardados. Los aludes de placa serán por lo general de tamaño 1, pequeño (sin capacidad de enterrar a una persona, pero de hacerle perder el equilibrio). Esta situación es más propia en el extremo norte.

Distribución del manto nivoso

Encontramos presencia de nieve por encima de 1200 m. El manto es esquiable a partir de unos 1700 m sobre base de hierba, con grosores muy variables según la afectación del viento. El grosor total se encuentra por encima de lo habitual por estas fechas en sectores resguardados.

Tendencia para las próximas 48-72h

Con la entrada del anticición para el fin de semana, internamente el manto se irá enfriando y debilitando lentamente. Peligro SIN CAMBIOS.









Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 12/12/2024 al 13/12/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

5 MUY FUERTE

4 FUERTE

3 NOTABLE

2 LIMITADO

1 DÉBIL

El miércoles nevó con viento suave del E (5-10 cm) y el jueves por la tarde puede volver a nevar unos pocos centímetros. Se suman a la nevada del fin de semana, que dejó unos 10 cm en el sector, directamente sobre el suelo. Bajo collados y cordales puede haber alguna sobreacumulación local debido al fuerte viento del N que sopló durante la nevada. El viernes podemos encontrar espesores de 20-30 cm en el suelo, sin condiciones para la actividad de aludes.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.







Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 12/12/2024 al 13/12/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

5 MUY FUERTE

4 FUERTE

3 NOTABLE

2 LIMITADO

1 DÉBIL

El miércoles nevó con viento suave del E (3-5 cm) y el jueves por la tarde puede volver a nevar unos pocos centímetros. Se suman a la nevada del fin de semana, que dejó unos 10 cm en el sector, directamente sobre el suelo. Bajo collados y cordales puede haber alguna sobreacumulación local debido al fuerte viento del N que sopló durante la nevada. El viernes podemos encontrar espesores de 15-25 cm en el suelo, sin condiciones para la actividad de aludes.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.







Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 12/12/2024 al 13/12/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

5 MUY FUERTE

4 FUERTE

3 NOTABLE

2 LIMITADO

1 DÉBIL

Desde el miércoles hasta el mediodía del jueves se han sumado unos 15 cm de nieve reciente con viento suave del E; puede seguir nevando. Se suman a la nevada del fin de semana, que dejó unos 10-20 cm en el sector, directamente sobre el suelo, de tal modo que el viernes por la mañana podemos encontrar unos 25-40 cm de nieve en el suelo. Bajo collados y cordales puede haber alguna sobreacumulación local debido al fuerte viento del N que sopló durante el fin de semana.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

