


Vormittag



Nachmittag







Mittwoch 30.04.2025

Aktualisiert am 30.04.2025 um 06:59



Gefahrenstufe 2 - Mäßig

AM:






Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich am Donnerstag, den 01.05.2025

PM:





Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich am Donnerstag, den 01.05.2025



Schneedeckenstabilität: schlecht Gefahrenstellen: einige

Lawinengröße: mittel

Die nächtliche Abstrahlung ist recht gut.

Die Tourenverhältnisse sind in hohen Lagen mehrheitlich günstig.

Es ist mild. Mit der tageszeitlichen Erwärmung und der Sonneneinstrahlung steigt die Lawinengefahr im Tagesverlauf an auf die Stufe 2, "mäßig".

V.a. an extrem steilen Hängen sind kleine und mittlere feuchte und nasse Lawinen möglich.

Touren sollten sehr früh gestartet und rechtzeitig beendet werden.

Der Lawinenwarndienst hat derzeit wenig Informationen aus dem Gelände, weshalb die Lawinengefahr vor Ort besonders gründlich überprüft werden sollte.

Schneedecke

Gefahrenmuster

gm.10: frühjahrssituation

Die nächtliche Abstrahlung war gut.

Die Wetterbedingungen erlaubten eine allmähliche Verfestigung der Schneedecke.

Unterhalb von rund 2100 m liegt wenig Schnee.

Tendenz

Die Tourenverhältnisse sind nach einer klaren Nacht am Morgen mehrheitlich günstig. Die Schneeoberfläche gefriert tragfähig und weicht schneller auf als am Vortag. Mit der tageszeitlichen Erwärmung und der Sonneneinstrahlung steigt die Gefahr von feuchten und nassen Lawinen im Tagesverlauf rasch an.

Aosta Seite 2

