



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Aspe Ossau

Rédigé le dimanche 24 novembre 2024 à 16h




Estimation des risques pour le :

LUNDI 25 NOVEMBRE

HUMIDIFICATION ET VENT FORT







A l'abri du vent

Indices de risque: 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir: les pentes les plus dangereuses

Au-dessus de 2400m indice de risque limité, plus bas indice faible.

Départs spontanés : En neige humide au nord du massif, quelques plaques en secteurs frontaliers

Déclenchements provoqués: Plaques en versants nord

Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique:



🔥 neige humide



Déclenchements provoqués: Des plaques se trouvent dans les versants nord au-dessus de 2400m, assez loin des crêtes et cols, formées par le fort vent de sud. Rares au nord du massif où l'enneigement est faible, elles peuvent devenir plus fréquentes dans les secteurs frontaliers avec les chutes de neige attendues lundi en altitude.

Départs spontanés : Quelques départs spontanés de plaques en versants nord sont possibles au-dessus de 2400m. A l'avant du massif, ils engendrent de petites avalanches par humidification des rares plaques peu épaisses par les pluies. En fond de chaîne, ils peuvent donner quelques avalanches de taille moyenne sous les chutes de neige attendues. Peu de départs en versants sud quasiment déneigés.

Qualité de la neige

Enneigement : enneigement déficitaire et maigre, débutant vers 1800m en nord, avec peu d'épaisseur et inégalement réparti par le vent. L'enneigement n'est pas vraiment continu du fait de la faible épaisseur du manteau. Quelques toutes petites accumulations dans les combes abritées du vent, plutôt dans les expositions nord.


Qualité de la neige : En nord au-dessus de 2400m, quelques pentes peuvent encore être en neige sèche, compactée par le vent. Ailleurs la neige est humide, une fine croûte de regel étant possible au-dessus de 2300m.

Aperçu météo pour le lundi 25 novembre nuit matin après-midi soir

Le matin, vent violent, secteurs frontaliers bouchés avec des précipitations se généralisant à la mijournée avec une bascule à l'ouest modéré.


Pluie-Neige		2 600 m	2 200 m	1700 m
Iso 0 °C	3 400 m	3 200 m	2 500 m	2000 m
Vent 1500 m	◆ 95 km/h	↑ 55 km/h	71 10 km/h	← 5 km/h
Vent 3000 m	7 120 km/h	7 90 km/h	₹ 50 km/h	≥ 40 km/h

Épaisseur de neige hors-piste



Précipitations à 1800 m

Quantités cumulées en 24 heures



Tendance du mardi 26 novembre



Indice de risque faible

Persistance de plaques en secteurs frontaliers d'altitude

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)


MASSIF: Aspe Ossau


Rédigé le dimanche 24 novembre 2024 à 16h





Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	lun. 18/11				mar. 19/11			mer. 20/11				jeu. 21/11			ven. 22/11				sam. 23/11				dim. 24/11					
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	*	(4)	4	2	1	4		2	THE		100 ES	- T-		4	4	To the second	7	1		P	쇌	p	√	***	P	p	p	W.
Vent (km/h)	40	40	50	60	65	70	85	105	120	115	115	120	125	140	130	120	125	85	60	55	60	65	60	60	70	105	85	110
à 3000m	→	3	→	→	→	→	→	2	→	2	2	24	→	→	→	→	→	7	2	→	→	→	→	7	→	7	7	7
Vent (km/h)	10	15	25	25	20	20	25	40	55	55	70	60	60	80	35	35	35	25	15	15	20	25	20	20	45	80	65	90
à 1500m	4	4	>	>	>	→	>	7	4	2	4	>	>	>	>	→	4	2	→	7	↑	↑	↑	↑	7	↑	↑	1









Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr