



## Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

## **MASSIF: Cinto Rotondo**

Rédigé le dimanche 11 mai 2025 à 16h




#### Estimation des risques pour le :

#### **LUNDI 12 MAI**

#### MANTEAU NEIGEUX BIEN STABILISÉ







Indice de risque faible.

**Départs spontanés :** Rares coulées de neige humide.

**Déclenchements provoqués :** Peu probables.

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

### Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique :



对 neige humide



📤 15 km/h

pas de situation prédominante

<u>Départs spontanés</u>: Des coulées de neige humide peuvent se produire dans les pentes raides pendant les chutes de pluie. Ces coulées se produiront en plus grand nombre durant les précipitions attendues au cours des prochaines heures.

<u>Déclenchements provoqués</u>: Peu probables.

Autres: De rares corniches en place peuvent encore casser.

## Qualité de la neige

<u>Enneigement</u>: L'enneigement est très hétérogène selon les versants et discontinu, composé souvent de plaques ou langues de neige. Les combes et couloirs en versants Nord sont encore bien garnis. En revanche, la neige est absente en moyenne montagne et les crêtes et sommets sont souvent dégarnis. À la Maniccia, à 2350 m dans le massif du Rotondo, on relève 1m81 de hauteur totale de neige.


Enneigement skiable: En choisissant bien son itinéraire, les limites skiables varient généralement de 2000 m en Nord à 2200 m en Sud.

<u>Qualité de la neige</u>: Au-dessus de 2300 m, une petite couche de neige fraîche s'est déposée mercredi, en quantité très inégale selon les sommets, composée en partie de neige roulée. Des surfaces dures ou glacées peuvent apparaitre. En dessous de 2300 m, la fonte se poursuit avec le retour de la douceur. Le manteau neigeux, humidifié en profondeur, est bien tassé. Des plaques de glace subsistent toutefois par endroits.


Aperçu mét	éo pour le lund	i 12 mai					
	nuit	matin	après-midi	soir			
		- Free	-	$\cdot \mathbb{C}$			
Précipitations fai	bles à temporairment	modérées.					
Pluie-Neige	2 500 m	2300 m	2200 m				
Iso 0 °C	2 800 m	2700 m	2800 m	2800 m			
Vent 1500 m	<b>∠</b> 10 km/h	7 20 km/h	7 25 km/h	7 15 km/h			

25 km/h

## Épaisseur de neige hors-piste



### Précipitations à 1800 m



Vent 3000 m

### Tendance du mardi 13 mai

→ 30 km/h



Indice de risque faible

20 km/h

Pas d'évolution notable en termes de risque. Maintien d'un risque de niveau 1.

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr





## Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)


# **MASSIF: Cinto Rotondo**


Rédigé le dimanche 11 mai 2025 à 16h





## Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	lun. 05/05				mar. 06/05			mer. 07/05				jeu. 08/05				ven. 09/05			sam. 10/05				dim. 11/05					
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo			<b>*</b>	*	1	$\overline{4}$	4	4	7	4		1	1	4	4	P	W	4	4	AP)	7	4	<del>Se</del>	***	P	<b>∳</b>	<b>∳</b>	2
Vent (km/h)	70	60	70	60	60	30	25	25	25	30	45	50	55	40	30	30	20	20	20	30	20	20	15	20	15	20	25	25
à 3000m	7	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	7	7	7	7	<b>→</b>	<b>→</b>	24	7	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	7	7	1	Ľ	<b>←</b>	7	<b>→</b>
Vent (km/h)	50	50	50	50	50	40	20	20	15	30	40	30	40	30	20	10	10	10	10	10	10	15	10	5	10	20	20	10
à 1500m	7	7	7	<b>&gt;</b>	<b>&gt;</b>	7	7	7	7	7	7	<b>↑</b>	7	7	7	<b>→</b>	<b>&gt;</b>	7	7	<b>→</b>	<b>&gt;</b>	1	<b>←</b>	Ľ	Ľ	K	7	<b>←</b>









Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr