



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Andorre (massif)

Rédigé le lundi 18 décembre 2023 à 16h

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




Estimation des risques

mardi 19 décembre







Tendance pour le mercredi 20 décembre



risque limité

Maintien du risque d'avalanches de plaques, avec un manteau neigeux qui se stabilise lentement. Avalanches de neige humide en versant Sud.

Risque limité au nord du massif, risque faible au sud.

Départs spontanés : Avalanches de neige récente humidifiée en pente raides et ensoleillées

Déclenchements skieurs : Plaques instables en secteurs ombragés d'altitude

indices de risque : 5 cres rorc - 4 rorc - 3 marque - 2 limice - 1 raible -- En noir : les pences les plus dangereusi


Stabilité du manteau neigeux jusqu'au mardi 19 décembre 2023 au soir





Plaques instables déclenchables en altitude. Avalanches de neige humide l'après-midi.

DÉPARTS SPONTANÉS: Quelques petites avalanches, rarement une grande, peuvent se produire par humidification dans les versants Sud ensoleillés, favorisées par une isotherme 0°C élevée; surtout dans les pentes suffisamment raides, chargées par le vent de Nord et les chutes de neige du milieu de semaine dernière. L'humidification reste cependant assez superficielle, avec un ensoleillement limité à cette saison, dans une masse d'air sèche. Le risque reste faible sur la moitié Sud du massif, avec un enneigement plus réduit.

DÉCLENCHEMENT PROVOQUÉS: Manteau en stabilisation lente, avec de la neige très variée suivant les secteurs, des grains anguleux sont en formation par endroits en surface, par endroits enfouis en sous-couche. Suivant les secteurs, de rares départs d'avalanche de plaques, difficilement discernables, restent possibles par faible surcharge, au passage d'un skieur, principalement en altitude en versant Nord et Est, dans les secteurs abrités du vent. Le risque reste faible sur la moitié Sud du massif, avec un enneigement plus réduit.







Qualité de la neige

Le manteau neigeux garde un aspect hivernal, mais très irrégulier, avec de la neige tombée par vent fort, qui a donné de fortes accumulations dans certains secteurs, mais des sommets restent dégarnis par endroit, avec parfois des congères en crêtes. L'enneigement, de qualité très variable suivant les secteurs, débute dès 1200/1300m, mais il faut monter un peu pour chausser les skis, d'autant plus que les cailloux ou les rhododendrons ne sont jamais très loin. Neige croutée le matin par endroit, avec une portance limitée, selon la sous-couche.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Andorre (massif)

Rédigé le lundi 18 décembre 2023 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	mar. 12/12				mer. 13/12				jeu. 14/12				ven. 15/12				sam. 16/12				dim. 17/12				lun. 18/12			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo		-	-	4	1			2	-	2	<u>~</u>]	4	-	<u></u>		0	0	0										
Vent (km/h)	70	75	80	50	40	45	45	75	75	85	80	95	70	60	75	65	40	50	55	45	40	30	30	30	25	25	25	20
à 3000m	*	*	*	4	*	4	*	7	7	4	+	+	+	+	2	K	K	K	2	2	+	+	+	+	+	+	+	Ľ
Vent (km/h)	15	20	15	5	5	10	10	15	30	40	40	30	40	30	25	20	15	20	20	15	15	15	10	10	10	15	10	10
à 2000m	7	→	*	7	T	4	*	7	2	•	+	ð	•	•	•	Ľ	•	•	2	Ľ	2	+	Ľ	2	+	+	+	+

