
Mercredi 07.05.2025

Publié 06 05 2025, 17:00







3

marqué

5 très fort

4

fort

2 limité


1 faible

Mercredi 07.05.2025

Publié 06 05 2025, 17:00



Degré de danger 3 - Marqué



Des avalanches humides et mouillées sont le danger principal.

Il tombe localement de la neige au-dessus d'environ 1900 m. Elle peut facilement être déclenchée, ou glisser spontanément à toutes les expositions à haute altitude. Avec l'intensification des chutes de neige de très nombreuses avalanches de moyenne et rarement grande taille sont à attendre surtout dans les régions concernées par les précipitations principales. Les endroits dangereux se situent surtout au pied des parois rocheuses au-dessus d'environ 2300 m. Les avalanches mouillées peuvent de manière isolée devenir grandes dans les régions concernées par les précipitations principales dans les parcours d'avalanches typiques.

Manteau neigeux

Avec les températures douces et l'humidité élevée de l'air aucune croûte de surface n'est apparue dans les quatre derniers jours. Depuis hier il est tombé localement de la neige au-dessus d'environ 1900 m. La neige fraîche repose en général sur un manteau neigeux ancien fragile. Des avalanches peuvent être déclenchées très facilement dans les couches plus profondes du manteau neigeux.


Veneto Page 2

Mercredi 07.05.2025

Publié 06 05 2025, 17:00



Degré de danger 1 - Faible





Tendance: danger d'avalanche constant leJeudi 08 05 2025











Snowpack stability: very poor Frequency: few

Avalanche size: small

Des avalanches humides et mouillées sont le danger principal.

Le danger d'avalanches de neige mouillée et de glissement augmente au sein du degré de danger.

Manteau neigeux

La pluie entraîne à toutes les expositions en dessous d'environ 2300 m une saturation d'eau massive du manteau neigeux. Ces conditions provoquent une très rapide fragilisation du manteau neigeux.



Veneto Page 3