



# Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

# **MASSIF: Cinto Rotondo**

Rédigé le mercredi 24 janvier 2024 à 17h

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr



#### Estimation des risques

### jeudi 25 janvier







### Tendance pour le vendredi 26 janvier



risque faible

Pas d'évolution. L'enneigement approche des niveaux records les plus bas. Le réchauffement en journée s'accompagne d'air très sec, peu propice à des départs même en versants ensoleillés. Les pentes ombragées restent glacées.

#### Risque faible.

**Départs spontanés :** Très rares coulées humides **Déclenchements skieurs :** Très rares plaques en altitude

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible — En noir : les pentes les plus dangereuses


### Stabilité du manteau neigeux jusqu'au jeudi 25 janvier 2024 au soir





### Manteau neigeux printanier.

DÉPARTS SPONTANÉS: Une humidification plus ou moins profonde selon l'orientation et l'inclinaison des pentes s'opère dès la matinée. De petites coulées superficielles de neige humide sont possibles dans les pentes raides encore suffisamment enneigées.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: De très rares plaques, difficilement déclenchables, peuvent être en place au dessus de 2200 m, dans les pentes ombragées.







#### Qualité de la neige

L'enneigement est exceptionnellement déficitaire à tous niveaux. La montagne corse a rarement été aussi peu enneigée pour une fin janvier. Sur la Maniccia, à 2400 m dans le massif du Rotondo, on ne mesure que 40 cm d'épaisseur de neige. La chaîne du Cinto est presque totalement dégarnie. Les couches de neige humide ont été consolidées par un regel efficace. Ainsi, les surfaces dures, souvent lisses et glacées, sont généralisées en versants ombragés et elles persistent toute la journée. Dans le massif du Cinto, les rares couloirs Nord encore enneigés se résument à ces surfaces dures et glacées. Les crêtes sont dégarnies ou partiellement en glace. La pratique du ski devient quasiment impossible.





# Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

# **MASSIF: Cinto Rotondo**

Rédigé le mercredi 24 janvier 2024 à 17h



#### Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	jeu. 18/01				ven. 19/01				sam. 20/01				dim. 21/01				lun. 22/01				mar. 23/01				mer. 24/01			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo			<del>Se</del>	4	4	<b>~</b> ]		2						4	<b></b>	<del>-</del>	<b></b>	4	<b>p</b>	4	<del>-</del>			<b>Ģ</b> J	<del>-</del>	<b></b>	<b></b>	
Vent (km/h)	130	120	110	110	90	75	70	20	20	30	60	60	30	10	10	5	5	10	65	105	60	40	30	30	40	60	60	70
à 3000m	7	<b>*</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	71	7	<b>→</b>	24	Ψ	•	Ľ	Ľ	Ľ	<b>←</b>	Ľ	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>&gt;</b>	<b>→</b>	24	24	4	•	4	24	24	•
Vent (km/h)	40	45	45	50	50	45	30	15	25	35	40	30	40	15	10	10	5	15	35	55	30	15	10	10	10	20	30	30
à 1500m	7	7	7	<b>&gt;</b>	<b>→</b>	7	7	<b>→</b>	K	K	Ľ	K	<b>+</b>	<b>←</b>	K	4	<b>→</b>	<b>→</b>	7	<b>→</b>	4	•	4	•	4	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>

