
Samstag 19.04.2025

Veröffentlicht am 18.04.2025 um 17:00








Samstag 19.04.2025

Veröffentlicht am 18.04.2025 um 17:00



Gefahrenstufe 3 - Erheblich



Vorsicht vor frischem Triebschnee. Die Lawinen können vereinzelt in tiefen Schichten anreißen und recht groß werden.

Mit Neuschnee und starkem bis stürmischem Wind aus südöstlichen Richtungen entstanden oberhalb von rund 2500 m Triebschneeansammlungen. Die frischen Triebschneeansammlungen müssen besonders an steilen Schattenhängen vorsichtig beurteilt werden.

Nasse Lawinen können weiterhin von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden. Die Gefahrenstellen liegen an allen Expositionen unterhalb von rund 2500 m. Lawinen können die durchnässte Schneedecke mitreißen und groß werden.

Die spontane Aktivität von nassen Lawinen nimmt mit der Erwärmung und der Sonneneinstrahlung zu. Dies vor allem an extrem steilen Sonnenhängen bei größeren Aufhellungen.

Schneedecke

Der Regen führte unterhalb von rund 2700 m zu einer zunehmenden Anfeuchtung der Schneedecke. Vor allem an sehr steilen West-, Nord- und Osthängen sind mittlere und vereinzelt große Lawinen abgegangen. Hochgebirge: Seit Mittwoch fielen 70 cm Schnee. Mit Neuschnee und starkem bis stürmischem Wind aus südöstlichen Richtungen entstanden meist dünne Triebschneeansammlungen. Diese liegen an steilen Schattenhängen auf weichen Schichten.

Venetien Seite 2




Samstag 19.04.2025

Veröffentlicht am 18.04.2025 um 17:00



Gefahrenstufe 2 - Mäßig





Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich am Sonntag, den 20.04.2025





Nassschnee





Schneedeckenstabilität: schlecht Gefahrenstellen: einige Lawinengröße: mittel

Die spontane Lawinenaktivität nimmt mit der Erwärmung und der Sonneneinstrahlung zu.

Nasse Lawinen können weiterhin von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden. Lawinen können die durchnässte Schneedecke mitreißen und mittlere Größe erreichen.

Schneedecke

Es fiel viel Regen. Der Regen führte zu einer zunehmenden Anfeuchtung der Schneedecke. Die Schneedecke ist verbreitet durchnässt.

Venetien Seite 3