




Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 19/04/2025 al 22/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)








Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 19/04/2025 al 22/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El sábado ha llovido hasta cota alta de madrugada, posteriormente la cota de nieve ha descendido. En días posteriores, se espera aumento térmico y algunos chubascos poco importantes por las tardes.

Hasta el domingo por la mañana se pueden formar placas de viento bajo collados y cordales, y en canales y cubetas, sobre todo en orientaciones N y E, por encima de unos 2.300 m. Las placas pueden ser muy reactivas, sobre todo en cota alta, y romper de forma natural o por sobrecarga débil, desencadenando aludes de hasta tamaño 2, medio. En días posteriores, estas placas tenderán a estabilizarse y ser menos reactivas, sobre todo a partir del martes, restringiéndose a umbrías de cota alta.

Hasta el domingo pueden ser frecuentes los aludes de nieve húmeda de hasta tamaño 2, medio, y también son posibles los deslizamientos basales. El problema de nieve húmeda continuará a partir del lunes, con purgas en todas orientaciones, y localmente aludes de hasta tamaño medio.

Distribución del manto nivoso

Los espesores totales están alrededor de los 100-120 cm a unos 2.200 m, y son por lo general normales o algo inferiores para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Los problemas de placa de viento y nieve húmeda tenderán a disminuir. Evolución del peligro: EN DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 19/04/2025 al 22/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El episodio de precipitaciones del sábado se inició con lluvia hasta cota alta, posteriormente la cota de nieve ha descendido. En días posteriores, se espera aumento térmico y algún chubasco poco importante por las tardes. Hasta el domingo se pueden formar placas de viento bajo collados y cordales, y en cubetas y canales, sobre todo en orientaciones N y E, por encima de unos 2.300 m. Las placas pueden mostrarse muy frágiles, sobre todo en cota alta, y romper tanto por sobrecarga débil como de forma natural, desencadenando aludes de hasta tamaño 2, medio. En días posteriores, las placas tenderán a estabilizarse y ser menos reactivas, sobre todo a partir del martes, restringiéndose a umbrías de cota alta.

El sábado y el domingo pueden ser frecuentes los aludes de nieve húmeda de hasta tamaño 2, medio, sobre todo en laderas de fuerte pendiente. El problema de nieve húmeda continuará a partir del lunes, con purgas en todas orientaciones, y localmente aludes de hasta tamaño medio.

Distribución del manto nivoso

A unos 2.500 m los grosores rondan los 140 cm y en estas cotas se encuentran un poco por encima de los valores normales para la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

Los problemas de placa de viento y nieve húmeda tenderán a disminuir. Evolución del peligro: EN DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL








Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 19/04/2025 al 22/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El episodio de precipitaciones del sábado se inició con lluvia hasta cota alta y presencia de nieve granulada, posteriormente la cota de nieve ha descendido. En días posteriores, se espera aumento térmico y algunos chubascos poco importantes por las tardes.

Hasta el domingo por la mañana se pueden formar placas de viento bajo collados y cordales, y en cubetas y canales, sobre todo en orientaciones N y E, por encima de unos 2.300 m. Las placas pueden mostrarse muy frágiles, sobre todo en cota alta, y romper tanto por sobrecarga débil como de forma natural, desencadenando aludes de hasta tamaño 2, medio. En días posteriores, las placas tenderán a estabilizarse y ser menos reactivas, sobre todo a partir del martes, restringiéndose a umbrías de cota alta.

El sábado y el domingo pueden ser frecuentes los aludes de nieve húmeda de hasta tamaño 2, medio. El problema de nieve húmeda continuará a partir del lunes, con purgas en todas orientaciones, y localmente aludes de hasta tamaño medio.

Distribución del manto nivoso

A unos 2.000 m los grosores rondan los 30 cm y a unos 2.500 m se encuentran entre 110 y 120 cm. En orientaciones S, los espesores son bastante inferiores y con la insolación, la nieve retrocede rápidamente.

Tendencia para las próximas 48-72h

Los problemas de placa de viento y nieve húmeda tenderán a disminuir. Evolución del peligro: EN DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL








Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 19/04/2025 al 22/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El sábado ha llovido hasta cota alta de madrugada, posteriormente la cota de nieve ha descendido. En días posteriores, se espera aumento térmico y algunos chubascos poco importantes por las tardes.

Hasta el domingo por la mañana se pueden formar placas de viento bajo collados y cordales, sobre todo en orientaciones N y E, por encima de unos 2.300 m, allí donde había manto previo. Las placas pueden mostrarse frágiles, sobre todo en cota alta, y romper por sobrecarga débil, puntualmente de forma natural, desencadenando aludes que pueden alcanzar tamaño 2. En días posteriores, las placas tenderán a estabilizarse y ser menos reactivas, sobre todo a partir del martes, restringiéndose a umbrías de cota alta.

El sábado y el domingo pueden ser frecuentes los aludes de nieve húmeda de hasta tamaño 2, medio. El problema de nieve húmeda continuará a partir del lunes, con purgas en todas orientaciones, y localmente aludes de hasta tamaño medio.

Distribución del manto nivoso

A unos 2.400 m los grosores están alrededor de los 50 cm en orientación N. En orientaciones S el manto es de poco grosor por lo general hasta cota alta.

Tendencia para las próximas 48-72h

Los problemas de placa de viento y nieve húmeda tenderán a disminuir. Evolución del peligro: EN DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL








Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 19/04/2025 al 22/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El sábado ha llovido hasta unos 2.400 m de madrugada, posteriormente la cota de nieve ha descendido. En días posteriores, se espera aumento térmico y algunos chubascos poco importantes por las tardes.

Hasta el domingo por la mañana se pueden formar placas de viento bajo collados y cordales, y en las canales, sobre todo en orientaciones N y E, por encima de unos 2.300 m. Las placas pueden mostrarse frágiles, sobre todo en cota alta, y romper por sobrecarga débil o puntualmente de forma natural, desencadenando aludes que pueden alcanzar tamaño 2. En días posteriores, las placas tenderán a estabilizarse y ser menos reactivas, sobre todo a partir del martes, restringiéndose a umbrías de cota alta.

El sábado y el domingo pueden ser frecuentes los aludes de nieve húmeda de hasta tamaño 2, medio. El problema de nieve húmeda continuará a partir del lunes, con purgas en todas orientaciones, y localmente aludes de hasta tamaño medio.

Distribución del manto nivoso

Los grosores actuales oscilan entre 60 y 80 cm a unos 2.200 m. Estos grosores son los normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Los problemas de placa de viento y nieve húmeda tenderán a disminuir. Evolución del peligro: EN DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL








Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 19/04/2025 al 22/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El sábado ha llovido hasta unos 2.400 m de madrugada, posteriormente la cota de nieve ha descendido. En días posteriores, se espera aumento térmico y algunos chubascos poco importantes por las tardes.

Hasta el domingo por la mañana se pueden formar placas de viento bajo collados y cordales, sobre todo en orientaciones N y E, por encima de unos 2.300 m. Las placas pueden mostrarse frágiles, sobre todo en cota alta, y romper por sobrecarga débil, desencadenando aludes que pueden alcanzar tamaño 2. En días posteriores, las placas tenderán a estabilizarse y ser menos reactivas, sobre todo a partir del martes, restringiéndose a umbrías de cota alta.

El sábado y el domingo pueden ser frecuentes los aludes de nieve húmeda de hasta tamaño 2, medio. El problema de nieve húmeda continuará a partir del lunes, con purgas en todas orientaciones, y localmente aludes de hasta tamaño medio.

Distribución del manto nivoso

Los espesores actuales oscilan entre los 40 y los 60 cm a unos 2.300 m, pero son bastante inferiores en laderas S.

Tendencia para las próximas 48-72h

Los problemas de placa de viento y nieve húmeda tenderán a disminuir. Evolución del peligro: EN DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL








Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 19/04/2025 al 22/04/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El sábado ha llovido hasta unos 2.500 m de madrugada, posteriormente la cota de nieve ha descendido. En días posteriores, se espera aumento térmico y algunos chubascos poco importantes por las tardes.

Hasta el domingo por la mañana se pueden formar placas de viento bajo collados y cordales, sobre todo en orientaciones N y E, por encima de unos 2.300 m. Las placas pueden mostrarse frágiles, sobre todo en cota alta, y romper por sobrecarga débil, desencadenando aludes que pueden alcanzar tamaño 2. En días posteriores, las placas tenderán a estabilizarse y ser menos reactivas, sobre todo a partir del martes, restringiéndose a umbrías de cota alta.

El sábado y el domingo pueden ser frecuentes los aludes de nieve húmeda de hasta tamaño 2, medio. El problema de nieve húmeda continuará a partir del lunes, con purgas en todas orientaciones, y localmente aludes de hasta tamaño medio.

Distribución del manto nivoso

Actualmente, hay unos 70-110 cm a unos 2.400 m; estos grosores son superiores a los normales para la época del año. El manto es esquiable a partir de unos 1900 m en N.

Tendencia para las próximas 48-72h

Los problemas de placa de viento y nieve húmeda tenderán a disminuir. Evolución del peligro: EN DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL

