
Pubblicato il 10.03.2025 alle ore 17:00







3 marcato

forte


**1** debole

**5** molto forte

Pubblicato il 10.03.2025 alle ore 17:00



### **Grado di pericolo 3 - Marcato**



### Neve fresca e neve ventata sono la principale fonte di pericolo.

Con la neve fresca, progressivo aumento del pericolo di valanghe asciutte e bagnate. I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii soleggiati ripidi al di sopra dei 1800 m circa come pure nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza. Sfavorevoli sono i pendii carichi di neve ventata, dove nel manto di neve vecchia sono presenti strati deboli. Le valanghe possono distaccarsi in modo provocato o spontaneo.

#### Manto nevoso

**Situazione tipo** st.6: neve a

( st.6: neve a debole coesione e vento ) ( st.1: strato debole persistente basale

La neve fresca poggia su una sfavorevole superficie del manto di neve vecchia specialmente sui pendii ripidi esposti al sole al di sopra dei 2000 m circa. Nel corso della giornata principalmente nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canaloni si sono formati accumuli di neve ventata in parte spessi. Pericolosi sono anche i pendii ombreggiati, dove nel manto di neve vecchia sono presenti strati deboli.

**Lombardia** Pagina 2




Pubblicato il 10.03.2025 alle ore 17:00



## Grado di pericolo 2 - Moderato





**Tendenza: pericolo valanghe in aumento** per Mercoledì il 12.03.2025









Stabilità del manto nevoso: discreta

Punti pericolosi: alcuni Dimensione valanga: medie

Già nel corso della giornata saranno possibili valanghe asciutte e umide.

La neve fresca e la neve ventata possono distaccarsi spontaneamente a tutte le esposizioni.

#### Manto nevoso

Situazione tipo

( st.6: neve a debole coesione e vento )

st.2: neve da slittamento

La neve fresca e quella ventata poggiano spesso su un manto di neve vecchia umida.



**Lombardia** Pagina 3

Pubblicato il 10.03.2025 alle ore 17:00



# Grado di pericolo 1 - Debole





**Tendenza: pericolo valanghe in aumento** per Mercoledì il 12.03.2025









Stabilità del manto nevoso: discreta

Punti pericolosi: pochi

Dimensione valanga: piccole

## Possibili valanghe umide e bagnate.

Con le precipitazioni, sono possibili isolate valanghe umide e bagnate di piccole dimensioni.

#### Manto nevoso

Situazione tipo

( st.10: situazione primaverile )

Il manto nevoso sarà fradicio a livello generale.

**Lombardia** Pagina 4