




Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 07/12/2023 al 09/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)






Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 07/12/2023 al 09/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Situación de placas de viento y, el sábado, también de nieve húmeda.

A las placas de viento que hay actualmente, hay que añadir las que se espera que se formen el viernes, especialmente en la Franja Nord de la Pallaresa donde el transporte del viento será más destacable. Podrán desprenderse al paso de una persona y alcanzar tamaño 2 (con capacidad para enterrar a una persona) en sotaventos orientados a sur y este. Además, en laderas orientadas a norte existen niveles de facetas enterradas que podrían facilitar la fractura y propagación de placas.

A lo largo del sábado la situación cambiará por el humedecimiento del manto originado por la llegada de un frente cálido. Serán frecuentes los aludes de tamaño 1 en todas las orientaciones, pero a umbrías por encima de 2100 m se podrían desencadenar en forma de placa y llegar a tamaño 2. Habrá que vigilar los indicios de humedecimiento de la nieve en momentos de nieblas o lluvias.

Distribución del manto nivoso

Existe una delgada capa de nieve a partir de unos 1400 m. El manto es esquiable solo en sectores con acumulaciones, a partir de unos 2000 m. A 2200 m los grosores se encuentran alrededor de los 20-40 cm, por debajo de los habituales para la época del año. El viento de los últimos días ha dado lugar a acumulaciones y deflaciones.

Tendencia para las próximas 48-72h

Aunque serán menos frecuentes, todavía serán posibles aludes de nieve húmeda a lo largo de la jornada. Peligro EN DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 07/12/2023 al 09/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Situación de placas de viento y, el sábado, también de nieve húmeda.

A las placas de viento que existen actualmente, hay que añadir las que se espera que se formen a lo largo del viernes, sobre todo en el norte del sector. Allí donde se formen sobre manto preexistente se podrán desprender al paso de una persona y alcanzar tamaño 1 (suficiente para producir caídas y lesiones) en general, siendo los sotaventos orientados a sur y este los más proclives. Además, en laderas orientadas a norte existen niveles de facetas enterradas que podrían facilitar la fractura y propagación de placas.

A lo largo del sábado la situación cambiará por el humedecimiento del manto originado por la llegada de un frente cálido. Serán frecuentes los aludes de tamaño 1 (suficiente para producir caídas y lesiones) en todas las orientaciones, pudiendo caer con salida puntual o en forma de placa húmeda.

Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve desde 2000 m en umbrías, y 2300 m en solanas. Sin embargo, el manto no es esquiable en ninguna cota, si bien presenta cierta continuidad en el norte del sector y por encima de 2400 m. Además, la distribución de la nieve es irregular por el trabajo del viento y los grosores son deficitarios para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

La actividad de aludes de nieve húmeda continuará, a menor ritmo, en el norte del sector. Peligro EN DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 07/12/2023 al 09/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Predomina la situación de placas de viento, con situación de nieve húmeda tomando peso a lo largo del sábado. A las placas de viento que existen actualmente, hay que añadir las que se espera que se formen a lo largo del viernes, sobre todo en el norte del sector. Allí donde se formen sobre manto preexistente se podrán desprender al paso de una persona y alcanzar tamaño 1 (suficiente para producir caídas y lesiones) en general, siendo los sotaventos orientados a sur y este los más proclives. Además, en laderas orientadas a norte existen niveles de facetas enterradas que podrían facilitar la fractura y propagación de placas.

A lo largo del sábado la situación cambiará por el humedecimiento del manto originado por la llegada de un frente cálido. Serán frecuentes los aludes de tamaño 1 en cualquier orientación en momentos de lluvia o nieblas con temperaturas positivas. Podrán caerse con salida puntual o en forma de placa húmeda.

Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve desde 2000 m en umbrías, y 2300 m en solanas. Sin embargo, el manto no es esquiable en ninguna cota, si bien presenta cierta continuidad en el norte del sector y por encima de 2400 m. Además, la distribución de la nieve es irregular por el trabajo del viento y los grosores son deficitarios para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

La actividad de aludes de nieve húmeda continuará, a menor ritmo, en el norte del sector. Peligro EN DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL








Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 07/12/2023 al 09/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Predomina la situación de placas de viento, con nieve húmeda tomando peso a lo largo del sábado.

En la vertiente francesa, a pocos kilómetros del Perafita-Puigpedrós, ya se han registrado aludes al paso de personas a zonas altas y umbrías. La situación actual es de varias generaciones de placas de viento en laderas sur y este, y algunos niveles de nieve facetada, de poca cohesión, en umbrías. El viernes se formarán nuevas placas a causa del episodio de nieve y viento previsto. Serán placas susceptibles a desprenderse al paso de una persona y dar lugar a aludes por lo general de tamaño 1 (suficiente para producir caídas y lesiones). Los lugares más proclives a los aludes serán, por tanto, sotaventos orientados a este y sur con manto previo, así como umbrías protegidas del viento.

El sábado la situación cambiará por el humedecimiento de la nieve. Serán frecuentes los aludes de tamaño 1 en cualquier orientación en momentos de lluvia o nieblas con temperaturas positivas.

Distribución del manto nivoso

La distribución del manto es irregular debido a la escasez de la nieve y a efectos del viento de días atrás. Aunque hay cierta continuidad de la nieve a partir de 2400 m en orientaciones umbrías, el manto no es esquiable en ninguna cota. Los grosores a 2200 m se encuentran entre 0-20 cm y son deficitarios para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Progresiva desactivación de las placas secas. Todavía se espera actividad de aludes de nieve húmeda, con menor ritmo que el sábado. Peligro EN DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL







Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 07/12/2023 al 09/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

5 MUY FUERTE

4 FUERTE

3 NOTABLE

2 LIMITADO

1 DÉBIL

Aunque podemos encontrar nieve desde cotas relativamente bajas debido a las últimas nevadas, actualmente el manto no es esquiable en ninguna cota. La nieve presenta cierta continuidad a partir de unos 2400-2500 m en los sectores más elevados del Cadí. Las nevadas con viento del viernes podrían contribuir a la formación de la base del manto, aunque se espera que sean escasas y no generen importantes problemas de aludes. En cualquier caso, en las zonas más elevadas del Cadí se recomienda evitar zonas de acumulación por el posible desencadenamiento de placas de viento, en especial si se encuentran en una zona de terreno trampa.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.







Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 07/12/2023 al 09/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

5 MUY FUERTE

4 FUERTE

3 NOTABLE

2 LIMITADO

1 DÉBIL

Se puede encontrar nieve en las cotas más elevadas de la vertiente sur del Cadí, así como en otros puntos elevados del sector. En cualquier caso, el manto no es esquiable en el Prepirineo. Las nevadas con viento del viernes podrían contribuir a la formación de la base del manto, aunque se espera que sean escasas y no generen importantes problemas de aludes. En cualquier caso, en las zonas más elevadas de la vertiente sur del Cadí se recomienda evitar zonas de acumulación por el posible desencadenamiento de placas de viento, en especial si se encuentran en una zona de terreno trampa.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.








Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 07/12/2023 al 09/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Predomina la situación de placas de viento, con nieve húmeda tomando peso a lo largo del sábado.

La situación actual es de varias generaciones de placas de viento en laderas sur y este, y algunos niveles de nieve facetada, de poca cohesión, en umbrías, generalmente sin base. El viernes se formarán nuevas placas a causa del episodio de nieve y viento previsto. Serán placas susceptibles a desprenderse al paso de una persona y dar lugar a aludes por lo general de tamaño 1 (suficiente para producir caídas y lesiones). Los lugares más proclives a los aludes serán, por tanto, sotaventos orientados a este y sur con manto previo, así como umbrías protegidas del viento.

El sábado la situación cambiará por el humedecimiento de la nieve. Serán frecuentes los aludes de tamaño 1 en cualquier orientación en momentos de lluvia o nieblas con temperaturas positivas.

Distribución del manto nivoso

La distribución del manto es irregular debido a la escasez de la nieve y a efectos del viento de días atrás. Aunque existe cierta continuidad de la nieve a partir de 2400 m en orientaciones umbrías, el manto no es esquiable en ninguna cota. Los grosores a 2200 m se encuentran entre 0-20 cm y son deficitarios para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Progresiva desactivación de las placas secas. Todavía se espera actividad de aludes de nieve húmeda, con menor ritmo que el sábado. Peligro EN DESCENSO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL

