



# Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

# **MASSIF: Cinto Rotondo**

Rédigé le jeudi 8 mai 2025 à 16h




#### Estimation des risques pour le :

#### **VENDREDI 09 MAI**

#### MANTEAU NEIGEUX BIEN STABILISÉ







Indice de risque faible.

Départs spontanés: Rares coulées de neige humide.

**Déclenchements provoqués :** Peu probables.

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

### Stabilité du manteau neigeux

#### Situation avalancheuse typique :



Départs spontanés: De rares coulées de neige humide peuvent se produire dans les pentes raides à la faveur des éclaircies l'après-midi.

<u>Déclenchements provoqués</u>: Peu probables. Un skieur coupant une pente raide peut déclencher un départ ponctuel en neige lourde et humide sous les skis, susceptible de le déséquilibrer.

Autres: De rares corniches fragiles prêtes à casser sont encore en place.

#### Qualité de la neige

<u>Enneigement</u>: L'enneigement est très hétérogène selon les versants et discontinu, composé souvent de plaques ou langues de neige. Les combes et couloirs en versants Nord sont encore bien garnis. En revanche, la neige est absente en moyenne montagne et les crêtes et sommets sont souvent dégarnis. À la Maniccia, à 2350 m dans le massif du Rotondo, on relève 1m88 de hauteur totale de neige.

Enneigement skiable: En choisissant bien son itinéraire, les limites skiables varient généralement de 1900/2000 m en Nord à 2200 m en Sud.


Qualité de la neige: Au-dessus de 2300 m, une petite couche de neige fraîche s'est déposée, en quantité très inégale selon les sommets, composée en partie de neige roulée. Des surfaces dures ou glacées peuvent apparaitre. En dessous de 2300 m, la fonte s'est accélérée ces derniers jours avec la pluie et un regel nocturne limité. Le manteau neigeux, humidifié en profondeur, est bien tassé. Les crêtes balayées par le vent sont partiellement dégarnies. Des plaques de glace subsistent toutefois par endroits.

Aperçu météo pour le vendredi 09 mai												
	nuit	matin	après-midi	soir								
	E	4	-	E								
Petites averses l'après-midi. Limite pluie-neige en hausse.												
Pluie-Neige			2 400 m									
Iso 0 °C	2 500 m	2 600 m	2700 m	2800 m								
Vent 1500 m	→ 10 km/h	<b>7</b> 10 km/h	<b>7</b> 10 km/h	→ 10 km/h								
Vent 3000 m	→ 20 km/h	→ 20 km/h	7 20 km/h	→ 15 km/h								

### Épaisseur de neige hors-piste



### Précipitations à 1800 m



#### Tendance du samedi 10 mai



Indice de risque faible

Pas d'évolution du risque.

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr





# Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)


# **MASSIF: Cinto Rotondo**


Rédigé le jeudi 8 mai 2025 à 16h





### Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	ven. 02/05				sam. 03/05			dim. 04/05				lun. 05/05				mar. 06/05				mer. 07/05				jeu. 08/05				
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	N.	0	<del>-</del>	di	S.	<u>₽</u>			N.	***	4	4	1		*	7	*	<b>₹</b>	4		71	4	£	4	7	4	<u> </u>	A.
Vent (km/h)	10	15	10	25	30	20	25	40	30	40	50	70	70	60	70	60	60	30	25	25	25	30	45	50	55	40	30	30
à 3000m	+	2	K	Ľ	*	*	+	*	*	×	7	K	<b>N</b>	*	*	*	4	*	*	K	7	7	7	*	*	7	7	<b>→</b>
Vent (km/h)	5	10	15	5	5	15	20	25	20	30	30	50	50	50	50	50	50	40	20	20	15	30	40	30	40	30	20	10
à 1500m	ひ	K	K	<b>^</b>	7	7	7	7	7	7	1	7	7	7	7	<b>→</b>	<b>*</b>	7	7	7	7	7	7	1	7	7	7	<b>→</b>









Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr