



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Vanoise

Rédigé le samedi 9 novembre 2024 à 16h




Estimation des risques pour le :

DIMANCHE 10 NOVEMBRE

SEULS LES PLUS HAUTS SOMMETS SONT ENNEIGÉS







Indice de risque faible.

Départs spontanés: improbable

Déclenchements provoqués : rare et petite plaque en Nord au dessus de 3200

Aperçu météo pour le dimanche 10 novembre

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique:



pas de situation prédominante

Déclenchements provoqués: Rares et petites plaques en place dans les pentes raides et toujours à l'ombre, au-dessus de 3200 m. Elles sont bien identifiables et ne peuvent engendrer que des petites avalanches (taille 1). En terrain très raide, elles pourraient toutefois suffire à déstabiliser un skieur/alpiniste. Dans les autres orientations et altitudes, le risque est quasi nul, la neige y est souvent gelée en surface le matin puis légèrement ramollie en Sud, lorsqu'elle n'est pas absente. **Départs spontanés**: Improbable avec le peu de neige en place actuellement.


Qualité de la neige

L'enneigement est fortement déficitaire pour un début novembre, présent seulement au-dessus de 2800/2900 m en Nord et 3200 m en Sud. Un tel déficit n'est pas exceptionnel puisque cela arrive en moyenne une saison sur cinq. Par contre, vu qu'il n'y a à ce jour aucune chute en vue avant mardi 12 (faible quantité), ce déficit dévient chaque jour plus criant.


Enneigement skiable seulement au-dessus de 2900/3000m, généralement sur et aux abords des quelques glaciers du massif, mais aussi sur certaines pentes nord des plus hauts sommets. Croute portante sous 3100 m, ramollissant temporairement au soleil. Au-dessus de 3200 m, en large secteur nord, on trouve généralement un peu de vielle poudre sans cohésion, localement cartonnée. Attention aux crevasses, certains ponts peuvent être fragiles, même si les glaciers sont déjà bien chargés dans ce massif suite au début d'automne humide.

nuit matin après-midi soir Ciel voilé. Impression de beau temps Pluie-Neige Iso 0°C 2900 m 3100 m 3000 m 3000 m Vent 3000 m 5 km/h 5 km/h ↑ 5 km/h 5 km/h Vent 4000 m 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h

Épaisseur de neige hors-piste



Précipitations à 1800 m



Tendance du lundi 11 novembre



Indice de risque faible

Pas d'évolution.

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)


MASSIF: Vanoise


Rédigé le samedi 9 novembre 2024 à 16h





Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	dim. 03/11				lun. 04/11				mar. 05/11				mer. 06/11				jeu. 07/11				ven. 08/11				sam. 09/11			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	į.	2	Q	<u>p</u>	1	0	0	L.	N.	<u>••</u>	<u>~</u>	1	1	4	-		7	(4	4	4	4	4	4	S.	-	-	A.
Vent (km/h)	15	10	15	15	15	20	20	25	20	20	10	5	0	5	5	5	5	5	5	5	10	5	10	10	10	10	5	5
à 4000m	Z	K	K	Я	K	Я	K	+	+	+	7	7	G	K	7	7	Я	Z	↑	K	K	K	7	K	K	K	7	+
Vent (km/h)	5	5	10	10	5	10	15	15	10	10	10	0	5	5	5	15	15	10	10	10	10	5	10	10	10	10	5	5
à 3000m	K	4	+	K	K	K	K	K	←	7	ҡ	K	K	K	↑	+	+	K	↑	+	+	K	7	K	K	K	K	K









Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr

Météo-France - 73 avenue de Paris, 94165 Saint-Mandé cedex - Contact : contact@meteo.fr