
Lundi 24.02.2025

Publié 23 02 2025, 17:00







marqué

fort


Lundi 24.02.2025

Publié 23 02 2025, 17:00



Degré de danger 2 - Limité

humide)



La surface de la neige est regelée sur une faible épaisseur et se ramollit en cours de journée. Des accumulations de neige soufflée en partie grandes se sont formées sur les pentes exposées au nord surtout à proximité des crêtes.

Les accumulations de neige soufflée visibles peuvent être déclenchées surtout avec une surcharge importante surtout sur les pentes raides exposées au nord au-dessus d'environ 2500 m. Dans le manteau neigeux des couches fragiles meubles sont présentes, surtout sur les pentes à l'ombre.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.1: sous-couche fragile persistante

md.4: froid suivant chaud / chaud suivant froid

Le manteau neigeux sera parfois défavorable. Des accumulations de neige soufflée visibles se sont formées dans les derniers jours spécialement à proximité des crêtes, dans les combes et couloirs. Ce sont aussi les pentes à l'ombre où des endroits fragiles sont présents dans la neige ancienne qui sont dangereuses. Des bruits sourds et des fissures lors du passage sur le manteau neigeux sont des signes d'alarme qui attirent l'attention sur le danger.

Lombardia Page 2



Lundi 24.02.2025

Publié 23 02 2025, 17:00



Degré de danger 1 - Faible





Tendance: danger d'avalanche constant leMardi 25 02 2025





Avalanches mouillées (Neige humide)



Snowpack stability: fair
Frequency: few
Avalanche size: small

Des petites avalanches sont possibles de manière isolée.

Il existe un danger de coulées humides en cours de journée.

Manteau neigeux

Modèles de danger

md.10: situation de printemps

Avec les températures basses et le rayonnement solaire le manteau neigeux s'est solidifié dans les derniers jours.



Lombardia Page 3