



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Mercantour

Rédigé le jeudi 30 novembre 2023 à 17h


Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




Estimation des risques

vendredi 01 décembre







Tendance pour le samedi 02 décembre



risque limité

Tendance en baisse, le risque accidentel reste limité en altitude.

Au-dessus de 2500m risque marqué, plus bas risque limité.

Départs spontanés : avalanches de neige fraîche en haute montagne, neige humide plus bas.

Déclenchements skieurs : plaques en place et en formation en haute altitude.

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible — En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux jusqu'au vendredi 1 décembre 2023 au soir





CHUTES DE NEIGE IMPORTANTES EN HAUTE ALTITUDE, FORTE HUMIDIFICATION PLUS BAS.

DÉPARTS SPONTANÉS: avalanches de neige fraîche se produisant au fil des chutes de neige, au dessus de 2400/2500 m environ, parfois sous forme de plaques. Nombreuses avalanches de taille moyenne possibles, puis avec l'augmentation des cumuls, une rare grande avalanche devient possible. En dessous de la limite pluie-neige, de petites avalanches en neige humide peuvent encore se produire sous l'effet de la pluie.

DÉCLENCHEMENT PROVOQUÉS: Quelques plaques récentes en places, et nouvelles plaques en formation pendant les chutes. Situées principalement au dessus de 2400 m environ où la neige est restée sèche, et possibles en toute orientation. Formées par l'action du vent de sud-ouest, ces plaques peuvent être d'aspect poudreux ou durcies par le vent, et faciles à déclencher par un seul skieur. Elles peuvent mobiliser des volumes de neige localement importants en haute montagne. Plus bas, le risque accidentel est limité: avec un manteau neigeux humidifié, les instabilités sont généralement plus difficiles à déclencher et impliquent de faibles quantités de neige.

Min Max 40 40 40 5 5 5 Lun 27 à 6h Mar 28 à 6h Mer 29 à 6h Jeu 30 à 6h Ven 01 à 6h Sam 02 à 6h épaisseur accumulée sur les dernières 24h





Qualité de la neige

L'enneigement est particulièrement déficitaire sur le massif pour une fin de mois de novembre. Amélioration en cours au dessus de 2500 m avec les chutes de jeudi et vendredi.

Vendredi matin, la pluie a humidifié le manteau neigeux jusqu'à 2400/2500 m environ. Plus haut, on trouve localement des accumulations de neige fraîche importantes, plus ou moins densifiée par le vent de sud-ouest qui a pu souffler certaines crêtes et sommets.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Mercantour

Rédigé le jeudi 30 novembre 2023 à 17h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	ven. 24/11				sam. 25/11				dim. 26/11				lun. 27/11				mar. 28/11				mer. 29/11				jeu. 30/11			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo				0									-	4	4	4	4	0					-	4		1	4	-
Vent (km/h)	40	45	60	70	75	50	40	30	30	30	30	20	30	40	40	40	60	60	50	40	30	20	40	50	60	60	60	70
à 3000m	K	+	+	Ċ	K	←	+	+	+	\	7	Z	7	*	Ľ	7	*	K	7	7	7	7	*	7	*	M	7	7
Vent (km/h)	25	20	30	25	20	15	10	5	10	10	15	10	15	15	15	15	30	45	35	30	20	10	20	30	20	30	30	40
à 2000m	2	4	7	•	7	7	•	+	4	7	4	7	4	*	*	2	2	2	7	•	2	7	*	7	*	7	7	7

