



## Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

## **MASSIF: Cinto Rotondo**

Rédigé le vendredi 15 mars 2024 à 16h

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




#### Estimation des risques

#### samedi 16 mars







### Tendance pour le dimanche 17 mars



risque limité

Les plaques se stabilisent progressivement tandis que la surface du manteau neigeux s'humidifie en journée.


### Risque limité.

**Départs spontanés :** neige humide en journée. **Déclenchements skieurs :** plaques en altitude.

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses


### Stabilité du manteau neigeux jusqu'au samedi 16 mars 2024 au soir







DÉPARTS SPONTANÉS : En journée, la surface du manteau neigeux s'humidifie. Des coulées de neige humide et parfois des avalanches de taille petite à moyenne sont attendues dans les pentes raides et ensoleillées, notamment en versants Sud-Est à Sud-Ouest, selon la course du soleil.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: Les plaques formées au cours des récentes chutes de neige ventées, généralement situées en versants ombragés au-dessus de 2000 m, sont en cours de stabilisation. Elles présentent un aspect poudreux très piégeux (mélange de neige roulée et neige récente). Quelques anciennes plaques peuvent aussi persister, enfouies sous la neige récente. Ces instabilités deviennent plus difficiles à déclencher mais, parfois, elles peuvent encore céder au passage d'un seul randonneur. Les cassures peuvent être épaisses, mobilisant d'importants volumes de neige.







#### Qualité de la neige

La montagne a repris un aspect hivernal. La neige est présente aux alentours des 1300 m mais n'est skiable qu'à partir de 1600 m environ. La neige fraîche de ces derniers jours s'humidifie en surface dans les pentes bien exposées au soleil, surtout en dessous de 2000 m. La nuit, une croûte de regel se forme dans ces pentes. Plus haut, le manteau neigeux est plus hétérogène. Dans les secteurs exposés au vent, il est cartonné ou durci tandis que la neige reste légère et profonde en secteurs déventés et en pentes plus froides. La neige roulée est fréquente. On observe localement la présence de grosses corniches.





## Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

# **MASSIF: Cinto Rotondo**

Rédigé le vendredi 15 mars 2024 à 16h



# Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	sam. 09/03				dim. 10/03				lun. 11/03				mar. 12/03				mer. 13/03				jeu. 14/03				ven. 15/03			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	- Jr.	<b></b>	-	2	- Tre			<u></u>	7	W. Park	7#	7-11	7		4	·U·	W		4	Ų.	·U·		4	****	*	<b></b>	4	4
Vent (km/h)	40	30	40	80	80	70	60	40	30	25	30	40	25	15	10	20	20	15	15	15	15	15	15	20	25	30	35	40
à 3000m	7	<b>↑</b>	1	1	1	7	7	7	7	71	<b>→</b>	2	<b>→</b>	<b>←</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	2	<b>←</b>	<b>←</b>	ひ	も	7	<b>→</b>	<b>&gt;</b>	<b>→</b>	3	24	<b>4</b>
Vent (km/h)	30	20	25	50	60	50	30	25	20	15	10	20	25	15	10	10	10	10	5	10	10	10	10	15	20	15	10	20
à 1500m	7	<b>↑</b>	<b>↑</b>	<b>↑</b>	<b>↑</b>	7	7	7	7	7	t	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>←</b>	<b>→</b>	K	K	K	<b>+</b>	K	K	1	7	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	ひ	<b>→</b>

