




Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 25/01/2024 al 26/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)






Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 25/01/2024 al 26/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

En las umbrías elevadas y poco frecuentadas todavía encontramos nieve seca, con polvo reciclado, en forma de cristales facetados. En las solanas la nieve aparece húmeda en todo su grosor. Para el viernes, el manto estará estable, endurecido y encostrado a primera hora. A mediodía, cerca de sectores rocosos, en canales y solanas inclinadas podrá caer algún alud húmedo, pequeño. Las purgas las podremos desencadenar al circular con los esquís. No se descarta que, de forma residual y aislada, pueda caer algún deslizamiento basal en terreno derecho y herboso, especialmente en vertiente sur. Los aludes serán de tamaño 1 (sin capacidad para enterrarnos). En umbrías todavía encontraremos placas antiguas, a sotaventos orientados a este y norte, por encima de 2300 m, que reposan sobre niveles débiles de facetas, susceptibles a caer a nuestro paso y dar lugar a aludes de tamaño 1 (pequeño). Serán más probables en la Franja Nord de la Pallaresa y en el límite sur de Arán.

Distribución del manto nivoso

Encontramos presencia de nieve a partir de 1700 en umbrías y en las solanas la nieve ha ido desapareciendo a cota baja debido al ambiente suave. El manto es esquiable a partir de unos 1800 m en umbrías y de 2000 m en solanas, con espesores de entre 35-60 cm a 2200 m. El grosor total está por debajo de lo que tocaría en ésta la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Se mantendrá el problema la nieve húmeda, muy residual, y alguna placa antigua depositada sobre capas débiles persistentes, con facetas. Peligro ESTACIONARIO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL








Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 25/01/2024 al 26/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Para el viernes se espera un manto encostrado y endurecido a primera hora a causa de la baja humedad ambiental. Las costras de lluvia se alternan con cristales facetados y grano fino, y en las umbrías todavía encontramos nieve seca. Con la temperatura alta y la radiación la nieve volverá a ablandarse a mediodía y podrán caer bolas o alguna purga de nieve húmeda, provocada accidentalmente al circular con los esquís, insuficiente para enterrarnos, pero sí para desequilibrarnos y provocar una caída. Estas purgas podrán caer cerca de sectores rocosos, en terreno inclinado. Aisladamente, podremos encontrar alguna placa antigua en lugares resguardados, en cota alta, depositada sobre niveles débiles, como facetas. Serán placas duras y delgadas, de distribución muy local, que se podrán romper al paso de una persona y dar lugar a aludes de tamaño 1 (pequeño), insuficientes para enterrarnos. Los lugares peligrosos serán los sotaventos orientados a noreste y este del extremo norte del sector.

Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve a partir de unos 1700 m en umbrías y a partir de los 2100 m en solanas. Presenta cierta continuidad por encima de 2100 m, en las umbrías. El manto no es esquiable en ninguna cota, debido al afloramiento de piedras y rocas. Los grosores a 2000 m son inferiores a 15 cm, claramente deficitarios para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

El manto se mantendrá estable y se ablandará a mediodía, con el típico ciclo fusión-rehielo. Peligro ESTACIONARIO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 25/01/2024 al 26/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Para el viernes se espera un manto encostrado y endurecido a primera hora a causa de la baja humedad ambiental. Las costras de lluvia se alternan con cristales facetados y grano fino, y en las umbrías todavía encontramos nieve seca. Con la temperatura alta y la radiación la nieve volverá a ablandarse a mediodía y podrán caer bolas o alguna purga de nieve húmeda, provocada accidentalmente al circular con los esquís, insuficiente para enterrarnos, pero sí para desequilibrarnos y provocar una caída. Estas purgas podrán caer cerca de sectores rocosos, en terreno inclinado. Aisladamente, podremos encontrar alguna placa antigua en lugares resguardados, en cota alta, depositada sobre niveles débiles, como facetas. Serán placas duras y delgadas, de distribución muy local, que se podrán romper al paso de una persona y dar lugar a aludes de tamaño 1 (pequeño), insuficientes para enterrarnos. Los lugares peligrosos serán los sotaventos orientados a noreste y este del extremo norte del sector.

Distribución del manto nivoso

Podemos encontrar nieve en el suelo por encima de unos 1700 m al norte del sector, con continuidad por encima de 2000 m, aunque no es esquiable en ninguna cota, excepto en alguna cubeta o canaleta. En solanas, la nieve vieja aparece de forma discontinua por encima de 2200 m. Los grosores a 2200 m oscilan entre los 10 y los 20 cm, claramente deficitarios para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

El manto se mantendrá estable y se ablandará a mediodía, con el típico ciclo fusión-rehielo. Peligro ESTACIONARIO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL








Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 25/01/2024 al 26/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Para el viernes se espera un manto endurecido y muy estable a primera hora. La nieve se ablandará a mediodía y podrán caer bolas o alguna purga residual húmeda accidental (las provocaremos a nuestro paso, al circular con los esquís), insuficientes para enterrarnos, pero sí para desequilibrarnos y derribarnos. Por otro lado, todavía encontraremos alguna plaquita dura, por encima de 2400 m, en orientaciones este y norte. Estas placas se pueden desencadenar al paso de una persona y dar lugar a aludes de tamaño 1, insuficiente para enterrar a una persona pero con capacidad para producir caídas y lesiones. No se descarta que por encima de 2500 m se mantengan niveles de capas débiles enterrados (como nieve granulada o alguna faceta) que, allá donde las costras no sean tan duras y gruesas, podrán facilitar la ruptura y desencadenar aludes de placa a nuestro paso, de tamaño 1 (pequeño), sin capacidad para enterrarnos.

Distribución del manto nivoso

El manto, por lo general, no es esquiable y la nieve presenta cierta continuidad por encima de 2300-2400 m. Existen algunas acumulaciones, así como zonas deflactadas por el viento. Los espesores a 2200 m son inferiores a 15 cm, muy por debajo de lo normal por estas fechas.

Tendencia para las próximas 48-72h

El manto se mantendrá estable a primera hora y se ablandará a mediodía, con la dinámica diaria del ciclo fusión-rehielo. Peligro ESTACIONARIO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL







Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 25/01/2024 al 26/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

5 MUY FUERTE

4 FUERTE

3 NOTABLE

2 LIMITADO

1 DÉBIL

El manto va retrocediendo con el paso de los días a causa del ambiente suave. Por encima de los 2000 m encontramos unos 10 cm de nieve húmeda que, en sectores de acumulación, rondan los 20 o 30 cm (en la base de las Canals). En superficie las costras se ablandan a mediodía. Con el ambiente cálido, la nieve tenderá a desaparecer en cotas bajas y en las cotas más altas no se descarta que pueda caer alguna purga de nieve húmeda, muy residual, cerca de sectores rocosos. En este caso habría que prestar atención a las canales de Cadí, donde un alud pequeño o la caída de bolas nos pueden desequilibrar y hacernos caer. El manto es irregular y no es esquiable.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.







Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 25/01/2024 al 26/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

Las altas temperaturas y la radiación están haciendo desaparecer la nieve. En umbrías por encima de los 2000 m todavía encontramos unos 10 de nieve húmeda, con mayor grosor, de manera local, debido a las acumulaciones. En umbrías elevadas, en niveles internos todavía encontramos alguna faceta que se va redondeando a causa del ambiente suave y de un manto poco frío. En cotas bajas la nieve tenderá a desaparecer y en las cotas más altas no se descarta que pueda caer alguna purga de nieve húmeda, en lugares con desnivel, cerca de sectores rocosos y con mayor acumulación. El manto no es esquiable, en términos generales.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.









Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 25/01/2024 al 26/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

5 MUY FUERTE

4 FUERTE

3 NOTABLE

2 LIMITADO

1 DÉBIL

El manto es discontinuo y donde encontramos algunas acumulaciones se presenta endurecido, sobre todo a primera hora, con presencia de costras. Estas costras se transforman rápidamente con el paso de las horas y acaban ablandándose a causa de la radiación y las altas temperaturas. En cotas bajas la nieve irá desapareciendo a causa del ambiente primaveral y en las cotas más altas sólo se espera la caída de alguna bola en las pendientes más inclinadas, allí donde haya acumulaciones. El manto, por lo general no es esquiable en ninguna cota, y sólo presenta cierta continuidad a umbrías por encima de unos 2500 m.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

