




Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 18/01/2025 al 20/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)








Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 18/01/2025 al 20/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Continuamos con la situación de capas débiles persistentes que indican posibilidad de desencadenamientos de aludes al paso de personas; sobre todo en terreno bastante inclinado (pendientes de más de 35°) y principalmente en morfologías convexas. Es en orientaciones este, oeste y sur, donde la estabilidad es menor y en cotas altas, por encima de unos 2.300 m. Hay que prestar especial atención bajo collados y cordales, y en el terreno trampa. Los aludes previstos pueden ser por lo general de tamaño 1, pequeño, pero que localmente pueden alcanzar tamaño 2, mediano, con capacidad para enterrar a una persona. Además, son probables purgas secas, debido a la nieve polvo reciclada presente sobre todo en las umbrías.

Por otra parte, no se descarta localmente la caída de deslizamientos basales en vertientes propicios, habrá que evitar las grietas.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo desde fondo de valle en umbrías, con espesores muy variables en cotas altas según la afectación del viento. El manto es esquiable en N a 1.500 my 1.700 m en S. A unos 2.200 m encontramos espesores entre los 50 y los 90 cm, en umbrías.

Tendencia para las próximas 48-72h

No se contemplan cambios destacables. Peligro: SIN CAMBIOS.










Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 18/01/2025 al 20/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Las últimas precipitaciones del pasado jueves fueron muy débiles o inapreciables. El terreno se muestra con un manto nivoso discontinuo, de poco grosor mayoritariamente, y encostrado. El enfriamiento del manto de estos últimos días ha hecho desarrollar y activar capas débiles persistentes. Localmente, allí donde exista estructura de placa, es posible, al paso de una persona, provocar su ruptura y propagación. Los lugares peligrosos los encontramos en lugares aislados muy protegidos, sobre todo en umbrías elevadas. Los aludes que se puedan desencadenar serían de tamaño 1, pequeño, sin capacidad para enterrar a una persona en terreno abierto. Hay que tener cuidado con las costras, que se presentan resbaladizas y con el terreno trampa, las consecuencias pueden ser mayores. Algunas previsiones meteo indican nevadas muy leves, pero no se prevé que hagan cambiar la situación actual.

Distribución del manto nivoso

Existe presencia de nieve a partir de unos 1.700 m de forma testimonial, más continua a partir de 2.000 m en N y 2.300 m en S, con manto discontinuo hasta arriba. En cotas altas está extremadamente abanicado, con sectores al descubierto donde aflora la roca y el sol desnudo. El manto es difícilmente esquiable, sólo de forma local, en sectores aislados y resguardados de cota alta.

Tendencia para las próximas 48-72h

No se contemplan cambios en la estabilidad del manto. Peligro: SIN CAMBIOS.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL








Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 18/01/2025 al 20/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El manto está formado por nieve venteada blanda de las últimas precipitaciones del pasado jueves. Por encima se ha desarrollado escarcha. Internamente, el manto está formado por intercalación de capas débiles persistentes, formadas por el enfriamiento del manto, y costras de rehielo antiguas. Localmente, allí donde haya estructura de placa, es posible provocar desencadenamientos de aludes al paso de una persona. Los lugares peligrosos los encontramos en lugares aislados, muy protegidos, sobre todo en umbrías elevadas. Los aludes serán de tamaño 1, pequeño, sin capacidad de enterrar a una persona en terreno abierto. Hay que tener cuidado con las costras, que se presentan resbaladizas y con el terreno trampa, donde las consecuencias pueden ser mayores. Algunas previsiones meteo indican nevadas muy leves, pero no se prevé que hagan cambiar la situación actual.

Distribución del manto nivoso

Hay manto a partir de unos 1.800 m en las umbrías y testimonial en las solanas, con manto discontinuo hasta arriba. centro y sur del sector, y en el extremo norte, es esquiable localmente en tubos y lugares resguardados.

Tendencia para las próximas 48-72h

No se contemplan cambios en la estabilidad del manto. Peligro: SIN CAMBIOS.










Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 18/01/2025 al 20/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

No hay cambios en la estabilidad de un manto que, por lo general, es muy escaso. El enfriamiento del manto nivoso sigue desarrollando capas débiles persistentes. Localmente, allí donde haya estructura de placa, es posible provocar desencadenamientos de aludes al paso de una persona. Los lugares peligrosos los encontramos en lugares aislados muy protegidos, sobre todo en umbrías elevadas. Los aludes serán de tamaño 1, pequeño, sin capacidad de enterrar a una persona en terreno abierto. Hay que tener cuidado, por un lado, con las costras, especialmente resbaladizas, y por otro con la nieve venteada en terreno trampa, donde las consecuencias pueden ser mayores. Algunas previsiones meteo indican nevadas muy débiles, pero no se prevé que hagan cambiar la situación actual.

Distribución del manto nivoso

Hay manto nivoso a partir de unos 1.700 m. en umbrías y 2.100 m. en solanas. protegidos del viento.

Tendencia para las próximas 48-72h

No se contemplan cambios en la estabilidad del manto. Peligro: SIN CAMBIOS.









Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 18/01/2025 al 20/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación favorable

Tendencia





Estado del manto nivoso

Actualmente, la situación sigue favorable, sin problemas por aludes debido a un manto escaso y bien asentado. Por lo general, allí donde encontramos nieve, predominan las costras de rehielo superficiales y niveles débiles internos (facetas y cubiletes). En el Moixeró es prácticamente todo costra. Internamente, debajo de las costras hay facetas. Hay que tener cuidado con las costras, que se presentan resbaladizas, y también prestar atención a su degradación, ya que en algunos puntos no son portantes. Hay que vigilar en terreno trampa, como en las Canals, donde un resbalón puede causarnos graves consecuencias.

Distribución del manto nivoso

El manto no es esquiable debido al poco grosor o, en todo caso, sólo lo es sobre prados por encima de 1.900 my en tubos o en umbrías (discontinuas) del Moixeró. El grosor total está por debajo de lo habitual en estas fechas.

Tendencia para las próximas 48-72h

No se contemplan cambios en la estabilidad del manto. Peligro: SIN CAMBIOS.









Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 18/01/2025 al 20/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación favorable

Tendencia





Estado del manto nivoso

No se han producido nuevas precipitaciones. La situación es favorable y no se esperan problemas por aludes. El manto nivoso es muy escaso y discontinuo. En superficie está formado por costras de rehielo y se presenta muy frío. Estas costras superficiales se degradan a facetas (polvo reciclado) debido al enfriamiento. Internamente, se intercalan cristales facetados y cubiletes con costras de rehielo. Hay que tener cuidado con las costras resbaladizas y el manto endurecido para evitar resbalones, por lo que se recomienda el material de seguridad para evitarlos.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.800 m en umbrías. El manto es discontinuo hasta las cimas, con mayor presencia de nieve en sectores boscosos de orientaciones norte. donde hay nieve disponible ya umbrías.

Tendencia para las próximas 48-72h

No se contemplan cambios en la estabilidad del manto. Peligro: SIN CAMBIOS.








Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 18/01/2025 al 20/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El pasado jueves cayeron entre 1 cm (sector más occidental) y 15 cm (sector más oriental) de nieve reciente con viento durante y después de esa leve nevada. Se formó y se mantiene alguna placa de viento pequeña y blanda. Son escasas y puntuales en cualquier orientación y, allí donde había manto previo, básicamente costras, se pueden desencadenar al paso de una persona. En caso de desencadenarse, serían de tamaño 1, pequeño, sin capacidad para enterrar a una persona. También se mantiene la situación de capa débil persistente dados los niveles débiles internos que se han formado con el enfriamiento del manto. Algunas previsioes meteo indican débiles nevadas previstas para el domingo, pero no cambiarán demasiado la estabilidad del manto.

Distribución del manto nivoso

El manto nivoso sigue siendo muy escaso. Sólo puede ser esquiable en sectores muy restringidos, como en tubos y lugares muy resguardados del viento, o en alguna vertiente innivada sobre terreno exclusivamente herboso.

Tendencia para las próximas 48-72h

Sin cambios destacables Peligro: ESTACIONARIO

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL

