



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Mercantour

Rédigé le dimanche 24 novembre 2024 à 16h




Estimation des risques pour le :

LUNDI 25 NOVEMBRE

MANTEAU NEIGEUX BIEN STABILISÉ, RARES PLAQUES PEU EPAISSES A HAUTE ALTITUDE







Indice de risque faible.

Départs spontanés : activité faible

Déclenchements provoqués : rares plaques dures en altitude

Indices de risque: 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir: les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique:



neige ventée

Déclenchements provoqués: au-dessus de 2500/2600 m, petites plaques dures résiduelles dans les orientations nord à est, formées pendant l'épisode tempétueux du 21 novembre. Elles se situent parfois loin des crêtes mais sont plutôt faciles à identifier, car souvent entourées de vastes secteurs décapés par le vent, où cailloux et herbes sont peu enfouis. Ces plaques deviennent difficiles à solliciter et en cas de rupture, ne mobilisent que de faibles volumes de neige.

Départs spontanés: peu nombreux ni volumineux en neige humide, petites avalanches possibles près des rochers dans les versants de haute altitude bien ensoleillés le matin.

Qualité de la neige

La montagne présente un aspect hivernal, avec un oeu de neige dès 1200/1500 m, l'enneigement est déficitaire pour une fin novembre, plus particulièrement en Vésubie/Roya. Le vent tempétueux des 20 et 21 novembre a décapé de nombreuses pentes et crêtes d'altitude.

Limite de l'enneigement skiable : 1500/1800 m environ dans les ubacs avec un terrain favorable (pente herbeuse par exemple), probablement plus haut en Roya.

État de la neige de surface: lundi matin, manteau neigeux croûté au moins jusqu'à 2400 m, parfois plus haut et jusqu'aux plus hauts sommets en adrets raides. A haute altitude, neige restée sèche mais de nombreux secteurs décapés par le vent côtoient des zones d'accumulations en neige plus ou moins durcie. De rares secteurs abrités peuvent encore conserver un peu de neige d'aspect poudreux.

Aperçu météo pour le lundi 25 novembre

matin aprè

après-midi soir








Beau le matin, nuageux mais restant lumineux l'après-midi. Perturbation la nuit suivante, possiblement 20/40 cm à 2500 m


Pluie-Neige				2200 m
Iso 0 °C	3 500 m	3 000 m	2 900 m	2700 m
Vent 2000 m	↑ 20 km/h	🗾 20 km/h	↑ 25 km/h	→ 30 km/h
Vent 3000 m	7 50 km/h	₹ 55 km/h	70 km/h	♠ 80 km/h

Épaisseur de neige hors-piste



Précipitations à 1800 m

Quantités cumulées en 24 heures



Tendance du mardi 26 novembre



Indice de risque limité

Risque en hausse avec la perturbation dans la nuit de lundi à mardi.

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)


MASSIF: Mercantour


Rédigé le dimanche 24 novembre 2024 à 16h





Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	lun. 18/11				mar. 19/11			mer. 20/11				jeu. 21/11				ven. 22/11				sam. 23/11				dim. 24/11				
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	di	<u></u>	-	di	S.	<u>₽</u>	4	1	7	<u>₹</u>	<u>~</u>	1	di.	4	*	W.S.	7	0		J.	N.		0	SP	B. S.	4	4	4
Vent (km/h)	40	20	20	25	30	60	80	100	100	100	80	50	115	100	120	110	100	40	60	70	50	45	45	45	45	40	45	45
à 3000m	K	Ľ	*	*	7	Ľ	*	*	*	K	7	7	7	*	*	*	*	Ľ	7	7	+	7	*	*	*	7	7	7
Vent (km/h)	30	15	5	0	20	40	50	60	60	60	45	25	70	60	50	80	40	30	30	20	5	15	20	25	30	15	10	10
à 2000m	2	1	K	7	4	7		*		3	7	7	4	2	7	→	7	•	4	4	4	→	→		→	→	7	7









Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr