



# Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

### MASSIF: Mercantour

Rédigé le samedi 30 novembre 2024 à 16h




#### Estimation des risques pour le :

#### **DIMANCHE 01 DÉCEMBRE**

#### MANTEAU NEIGEUX PEU ÉPAIS ET GÉNÉRALEMENT BIEN STABILISÉ - RARES PETITES PLAQUES RÉSIDUELLES À HAUTE ALTITUDE







Indice de risque faible.

Départs spontanés: peu probables.

Déclenchements provoqués: petites plaques résiduelles à haute altitude

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

#### Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique:

pas de s

pas de situation prédominante

Déclenchements provoqués: de rares plaques résiduelles peuvent persister au-dessus de 2700 m environ dans les orientations nord-ouest à est dans les quelques secteurs d'accumulations de neige par le vent (combes et couloirs les plus enneigés). Elles sont généralement faciles à identifier et difficiles à déclencher par un seul skieur. En cas de rupture, elles engendrent des avalanches petites (taille 1). Plus bas, le manteau neigeux est peu épais et souvent humidifié, avec un risque de déclenchement quasi inexistant.

Départs spontanés: peu probables.


### Qualité de la neige

**L'enneigement est déficitaire** pour une fin novembre. Avec le temps doux en place sur le massif, **les limites d'enneigement remontent**, en particulier dans les versants bien ensoleillés. À la station Nivôse de Millefonts à 2430 m d'altitude, la hauteur totale de neige au sol est de seulement 9 cm ce 30 novembre.

Limite de l'enneigement skiable : compte tenu du faible enneigement, la pratique du ski reste très compliquée sur le massif, les cailloux ne sont jamais très enfouis. Les itinéraires praticables sont peu nombreux et se limitent à certains secteurs peu ensoleillés d'altitude, là où le vent n'a pas trop décapé les pentes. On peut éventuellement chausser les skis à partir de 1800/2000 m environ dans les ubacs avec un terrain favorable (pente herbeuse par exemple), mais c'est plutôt à partir de 2000/2200 m, que les itinéraires deviennent moins difficilement skiables.


État de la neige de surface: dimanche matin, sous 2400/2500 m (ubacs) à 2800/2900 m (adrets), neige croûtée par le regel nocturne. En cours de journée, la neige s'humidifie superficiellement dans les versants ensoleillés jusqu'à haute altitude, mais reste croûtée à l'ombre. Il reste encore un peu de neige froide et sèche, mais plus ou moins travaillée par le vent, dans les ubacs au-dessus de 2600/2700 m. Nombreuses pentes et crêtes décapées par les vents tempétueux de la semaine dernière.





Versant SUD: 2200 m

Épaisseur de neige hors-piste



Tendance du lundi 02 décembre

Indice de

Indice de risque faible

Risque faible avec le maintien des conditions douces et ensoleillées.

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr

Précipitations à 1800 m





# Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)


# **MASSIF: Mercantour**


Rédigé le samedi 30 novembre 2024 à 16h





### Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	dim. 24/11				lun. 25/11				mar. 26/11				mer. 27/11				jeu. 28/11				ven. 29/11				sam. 30/11			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	ST. ST.	2	4	L.	71	<u>₽</u>	4	1	"	*	<del>-</del>	S.	di.	<del>-</del>	0	Ñ.	di.	<del>-</del>	<del>-</del>	<u>p</u>	di		0	N.	T.		<del>4</del>	N.
Vent (km/h)	45	40	45	45	50	55	70	80	90	40	40	30	35	35	25	10	15	35	45	35	35	40	40	50	40	25	30	30
à 3000m	•	7	7	M	K	M	K	×	*	*	*	*	*	*	7	Ľ	7	7	7	Ľ	Ľ	K	+	<b>+</b>	+	<b>+</b>	<b>+</b>	Ľ
Vent (km/h)	30	15	10	10	20	20	25	30	30	15	25	10	5	15	10	0	0	0	0	0	5	5	5	0	20	10	10	15
à 2000m	<b>→</b>	<b>→</b>	7	7	<b>↑</b>	7	<b>↑</b>	<b>↑</b>	1	<b>↑</b>	<b></b>	<b>→</b>	4	<b>→</b>	<b>→</b>	1	K	K	<b>→</b>	K	<b>+</b>	Ľ	•	•	•	Ľ	4	K









Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr