




# Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 07/03/2024 al 08/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)






# Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 07/03/2024 al 08/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



# Situación primaria



# Estado del manto nivoso

El peligro de aludes va aumentando a lo largo del viernes, a excepción de la mitad norte del Aran. Por la mañana encontraremos placas de viento recién formadas, frágiles, en orientaciones norte y este, principalmente, que pueden caer al paso de una persona. Serán de tamaño 2 (mediano) con capacidad de enterrar a una persona. Además, serán probables aludes de nieve reciente, de placa blanda, en numerosos lugares pendientes en umbrías, donde el contacto de la nueva nevada con la nieve previa es malo. Recordad que, bajo la nueva nevada, arrastramos el problema de capas débiles persistentes también en orientaciones umbrías; algún alud de placa más dura y antigua podría llegar a tamaño 3 (grande) al final del día (capacidad de enterrar a un grupo de personas). En la mitad norte de Arán, aparte de las nuevas placas de viento por el viento de sur, no olvidéis el problema de capas débiles persistentes.

#### Distribución del manto nivoso

Previo a la actual nevada, el viento erosionó la nieve en cotas altas y los grosores del manto en el sector todavía están por debajo de los habituales en estas fechas. Puede quedar nevado por encima de 1300 m, pero con mucha irregularidad en cuanto a grosores por encima de 2200 m por los efectos del viento.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

El sábado continuará el incremento de la inestabilidad del manto nivoso al reactivarse la nevada con viento de sur. Peligro: en AUMENTO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






# Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 07/03/2024 al 08/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



# Situación primaria



# Estado del manto nivoso

El peligro de aludes va aumentando a lo largo del viernes. Por la mañana ya encontraremos placas de viento recién formadas, frágiles, en orientaciones norte y este, principalmente, que pueden caer al paso de una persona. Serán de tamaño 2 (mediano) con capacidad de enterrar a una persona. Además, serán probables aludes de nieve reciente, de placa blanda, en numerosos lugares pendientes en umbrías, ya que el contacto de la nueva nevada con la nieve previa es bastante malo. Recordad que, bajo la nueva nevada, arrastramos el problema de capas débiles persistentes también en orientaciones umbrías; algún alud de placa más dura y antigua podría llegar a tamaño 3 (grande) al final del día (capacidad de colgar a un grupo de personas). Estad atentos a la aparición de fisuras a partir de los esquís y raquetas, y a los whoumfs que podáis oír. Evitad terreno con consecuencias graves en caso de provocar un alud.

#### Distribución del manto nivoso

Previo a la actual nevada, el viento erosionó la nieve en cotas altas y los grosores del manto en el sector todavía están por debajo de los habituales en estas fechas. Puede quedar nevado por encima de 1300 m, pero con mucha irregularidad en cuanto a grosores por encima de 2200 m por los efectos del viento.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

El sábado continuará el incremento de la inestabilidad del manto nivoso al reactivarse la nevada con viento de sur. Peligro: en AUMENTO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






# Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 07/03/2024 al 08/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



# Situación primaria



# Estado del manto nivoso

El peligro de aludes va aumentando a lo largo del viernes. Por la mañana ya encontraremos placas de viento recién formadas, frágiles, en orientaciones norte y este, principalmente, que pueden caer al paso de una persona. Serán de tamaño 2 (mediano) con capacidad de enterrar a una persona. Además, serán probables aludes de nieve reciente, de placa blanda, en numerosos lugares pendientes en umbrías, ya que el contacto de la nueva nevada con la nieve previa es bastante malo. Recordad que, bajo la nueva nevada, arrastramos el problema de capas débiles persistentes también en orientaciones umbrías; por encima de 2400 m es posible algún alud de placa más dura y antigua de hasta tamaño 2 (mediano). Estad atentos a la aparición de grietas a partir de los esquís y raquetas, y a los whoumfs que podáis oír. Evitad terreno con consecuencias graves en caso de provocar un alud.

# Distribución del manto nivoso

Previo a la actual nevada, el viento erosionó la nieve en cotas altas y los grosores del manto en el sector todavía están por debajo de los habituales en estas fechas. Puede quedar nevado por encima de 1300 m, pero con mucha irregularidad en cuanto a grosores por encima de 2200 m por los efectos del viento.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

El sábado continuará el incremento de la inestabilidad del manto nivoso al reactivarse la nevada con viento de sur. Peligro: en AUMENTO.

-					
	5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






# Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 07/03/2024 al 08/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



# Situación primaria



# Estado del manto nivoso

El peligro de aludes va aumentando a lo largo del viernes. Por la mañana ya encontraremos placas de viento recién formadas, frágiles, en orientaciones norte y este, principalmente, que pueden caer al paso de una persona. Serán de tamaño 2 (mediano) con capacidad de enterrar a una persona. Recordad que, bajo la nueva nevada, arrastramos el problema de capas débiles persistentes también en orientaciones umbrías; por encima de 2400 m es posible algún alud de placa más dura y antigua de hasta tamaño 2 (media). Estad atentos a la aparición de fisuras a partir de los esquís y raquetas, ya los whoumfs que podáis oír. Evitad terreno con consecuencias graves en caso de provocar un alud.

## Distribución del manto nivoso

Previo a la actual nevada, el viento erosionó la nieve en cotas altas y los grosores del manto en el sector todavía están por debajo de los habituales en estas fechas. Puede quedar nevado por encima de 1300 m, pero con mucha irregularidad en cuanto a grosores por encima de 2200 m por los efectos del viento.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

El sábado continuará el incremento de la inestabilidad del manto nivoso al reactivarse la nevada con viento de sur. Peligro: en AUMENTO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






# Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 07/03/2024 al 08/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



# Situación primaria



# Estado del manto nivoso

El peligro de aludes va aumentando a lo largo del viernes, especialmente en las canales del Cadí. Por la mañana en las partes altas de las canales ya encontraremos placas de viento recién formadas, frágiles, que caerán al paso de una persona, y en otras laderas orientadas a norte donde hay mal contacto con la nieve vieja. Serán aludes de tamaño 2 (mediano) con capacidad de enterrar a una persona. Además, serán probables aludes de nieve reciente, de placa blanda, en numerosos lugares pendientes en umbrías. Recordad que, bajo la nueva nevada, arrastramos el problema de capas débiles persistentes también en orientaciones umbrías. Estad atentos a la aparición de fisuras a partir de los esquís y raquetas, y a los whoumfs que podáis oír. Evitad terreno con consecuencias graves en caso de provocar un alud. En el Moixeró, la nevada caerá directamente sobre el suelo en muchas zonas y habrá que evitar las placas de viento que se formen bajo collados y cordales con nieve vieja.

#### Distribución del manto nivoso

Encontraremos nieve por encima de unos 1300 m. Los grosores siguen siendo inferiores a los valores normales para esta época del año. El manto tiene continuidad por encima de unos 1800 m aunque las cotas más altas están deflactadas, sobre todo en el Moixeró.

## Tendencia para las próximas 48-72h

El sábado continuará el incremento de la inestabilidad del manto nivoso al reactivarse la nevada con viento de sur. Peligro: en AUMENTO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL








# Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 07/03/2024 al 08/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



# Situación primaria



# Estado del manto nivoso

El peligro de aludes va aumentando a lo largo del viernes. Por la mañana ya encontraremos placas de viento recién formadas, frágiles, bajo collados y cordales en orientaciones norte, que pueden caer al paso de una persona. Localmente podrán llegar a ser de tamaño 2 (mediano) con capacidad de enterrar a una persona. Recordad que, bajo la nueva nevada, arrastramos el problema de capas débiles persistentes también en orientaciones umbrías; por encima de 2100 m es posible algún alud de placa más dura y antigua de hasta tamaño 2 (mediano) en sectores de fuerte pendiente como grandes claros en bosque. Estad atentos a la aparición de fisuras a partir de los esquís y raquetas, y a los whoumfs que podáis oír. Evitad terreno con consecuencias graves en caso de provocar un alud.

## Distribución del manto nivoso

Puede haber nieve en el suelo por encima de unos 1300 m. Encontramos también antiguas sobreacumulaciones de nieve en orientaciones sur y este bajo collados y cordales. Sin embargo, en general el manto no es esquiable, dado el poco espesor y la redistribución de la nieve por el viento en amplios sectores.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

El sábado continuará el incremento de la inestabilidad del manto nivoso al reactivarse la nevada con viento de sur. Peligro: en AUMENTO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






# Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 07/03/2024 al 08/03/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



# Situación primaria



# Estado del manto nivoso

El peligro de aludes va aumentando a lo largo del viernes. Por la mañana ya encontraremos placas de viento recién formadas, frágiles, bajo collados y cordales en orientaciones norte, que pueden caer al paso de una persona. Localmente podrán llegar a ser de tamaño 2 (mediano) con capacidad de enterrar a una persona. Recordad que, bajo la nueva nevada, arrastramos el problema de capas débiles persistentes también en orientaciones umbrías; por encima de 2000 m es posible algún alud de placa más dura y antigua de hasta tamaño 2 (mediano) en sectores abiertos. Estad atentos a la aparición de fisuras a partir de los esquís y raquetas, y a los whoumfs que podáis oír. Evitad terreno con consecuencias graves en caso de provocar un alud.

## Distribución del manto nivoso

Puede haber nieve en el suelo por encima de unos 1300 m. Encontramos también antiguas sobreacumulaciones de nieve en orientaciones sur y este bajo collados y cordales. Sin embargo, en general el manto no es esquiable, dado el poco espesor y la redistribución de la nieve por el viento en amplios sectores.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

El sábado continuará el incremento de la inestabilidad del manto nivoso al reactivarse la nevada con viento de sur. Peligro: en AUMENTO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL

