




Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 13/01/2025 al 14/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL



Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 13/01/2025 al 14/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria

Nieve venteada Distribución Tamaño Origen Tendencia

Estado del manto nivoso

La nevada del fin de semana con viento del N ha dejado un patrón de nieve venteada en forma de placas tanto blandas como duras. Estas placas se encuentran sobre una costra de rehielo que aflora donde el viento se ha llevado la nieve reciente. Se muestran sensibles y pueden romper al paso de un esquiador, generando aludes de hasta tamaño 2, mediano, con capacidad de enterrar a una persona. Se encuentran en todas las orientaciones, en lugares resguardados y bajo collados y cordales. Habrá que evitarlas para rehuir al desencadenamiento accidental. Ha habido placas accidentales durante el fin de semana con esta nieve venteada. También ha habido un deslizamiento basal frío. Habrá que tener cuidado y evitar grietas por este motivo.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo desde fondo de valle en umbrías, con espesores muy variables en cotas altas según la afectación del viento. El manto es esquiable en N a 1.500 my 1.700 m en S. En la cota 2.200/2.300 m encontramos espesores entre los 50 y los 90 cm, en umbrías.

Tendencia para las próximas 48-72h

El frío mantendrá las placas inestables y el contacto con la costra también se irá debilitando. Peligro: SIN CAMBIOS.









Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 13/01/2025 al 14/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria

Nieve venteada Distribución Tamaño Origen Tendencia

Estado del manto nivoso

La nevada, con viento del sábado, formó placas de viento sobre costras preexistentes o sobre el suelo desnudo. El viento muy fuerte del domingo barrió la mayoría de la nieve caída. Solo existen pequeñas placas en lugares aislados, muy protegidos. que pueden caer al paso de una persona si se encuentran sobre manto preexistente como las costras de rehielo antiguas. No tendrán suficiente tamaño para enterrar a las personas en terreno abierto, en caso de desencadenarse a nuestro paso. Hay que tener cuidado, por un lado, con las costras, especialmente resbaladizas, y por el otro con la nieve venteada en terreno trampa, donde las consecuencias pueden ser mayores.

Distribución del manto nivoso

La distribución vuelve a ser la previa que había en la nevada del sábado. Hay manto nivoso a partir de unos 1.700 m en las umbrías y testimonial en las solanas, con manto discontinuo hasta arriba. En cotas altas está extremadamente venteado con sectores al descubierto donde aflora la roca y el suelo desnudo. El manto es difícilmente esquiable, solo en tubos.

Tendencia para las próximas 48-72h

El frío mantendrá las costras muy endurecidas y las placas de viento, que pueda haber, frágiles. Peligro: SIN CAMBIOS.







Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 13/01/2025 al 14/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria

Nieve venteada Distribución Tamaño Origen Tendencia

Estado del manto nivoso

La nevada con viento del sábado, formó placas de viento sobre costras preexistentes o sobre el suelo desnudo. El viento muy fuerte del domingo barrió la mayoría de la nieve caída. Sólo existen pequeñas placas en lugares aislados muy protegidos, que pueden caer al paso de una persona si se encuentran sobre manto preexistente como las costras de rehielo antiguas. No tendrán suficiente tamaño para enterrar a las personas en terreno abierto en caso de desencadenarse a nuestro paso. Hay que tener cuidado por un lado con las costras, especialmente resbaladizas, y por el otro con la nieve venteada en terreno trampa, donde las consecuencias pueden ser mayores.

Distribución del manto nivoso

La distribución vuelve a ser la que existía antes de la nevada del fin de semana. Hay manto a partir de unos 1.600 m en las umbrías y testimonial en las solanas, con manto discontinuo hasta arriba. En cotas altas está extremadamente venteado, con sectores al descubierto donde aflora la roca y el sol desnudo. El manto es difícilmente esquiable, solo en tubos.

Tendencia para las próximas 48-72h

El frío mantendrá las costras muy endurecidas y las placas de viento, que pueda haber, frágiles. Peligro: SIN CAMBIOS.









Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 13/01/2025 al 14/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria

Nieve venteada Distribución Tamaño Origen Tendencia

Estado del manto nivoso

La nevada con viento del sábado, formó placas de viento sobre costras preexistentes o sobre el suelo desnudo. El viento muy fuerte del domingo barrió la mayoría de la nieve caída. Sólo existen pequeñas placas en lugares aislados muy protegidos, que pueden caer al paso de una persona si se encuentran sobre manto preexistente como las costras de rehielo antiguas. No tendrán suficiente tamaño para enterrar a las personas en terreno abierto en caso de desencadenarse a nuestro paso. Hay que tener cuidado, por un lado, con las costras, especialmente resbaladizas, y por el otro con la nieve venteada en terreno trampa, donde las consecuencias pueden ser mayores.

Distribución del manto nivoso

Se mantiene la situación previa a la débil nevada del fin de semana. Hay manto nivoso a partir de unos 1.700 ma umbrías y 2.100 ma solanas. En cotas altas el manto está extremadamente venteado con muchos sectores con el suelo al descubierto. Es esquiable a partir de unos 2.100 m, en laderas con bosque y laderas protegidas del viento.

Tendencia para las próximas 48-72h

El frío mantendrá las costras muy endurecidas y las placas de viento, que pueda haber, frágiles. Peligro: SIN CAMBIOS.










Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 13/01/2025 al 14/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El manto nivoso está formado por costras de rehielo superficiales y cristales facetados internos. Tan sólo de forma muy aislada puede haber alguna placa de viento muy pequeña en terrenos umbrío, bajo collados o crestas y en la salida de Canals. En estos casos no se descarta que por sobrecarga fuerte (paso de un grupo de personas), se pudiera desencadenar accidentalmente alguna pequeña de placa, en lugares muy propicios como laderas de fuerte pendiente. Hay que tener cuidado con las costras, especialmente resbaladizas, y del otro con la nieve venteada en terreno trampa, donde las consecuencias pueden ser mayores.

Distribución del manto nivoso

El manto no es esquiable debido al poco grosor o, en todo caso, sólo lo es sobre prados por encima de 1.900 my en tubos o en umbrías (discontinuas) del Moixeró. El grosor total está algo por debajo de lo habitual en estas fechas.

Tendencia para las próximas 48-72h

El frío mantendrá las costras muy endurecidas y las placas de viento, que pueda haber, frágiles. Peligro: SIN CAMBIOS.










Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 13/01/2025 al 14/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El manto nivoso está formado por costras de rehielo superficiales y cristales facetados internos. Sólo de forma muy aislada puede haber alguna placa de viento muy pequeña en terrenos umbrío, bajo collados o crestas, tubos y zonas deprimidas. En estos casos no se descarta que por sobrecarga fuerte (paso de un grupo de personas), se pudiera desencadenar accidentalmente alguna pequeña de placa, en lugares muy propicios como laderas de fuerte pendiente. Hay que tener cuidado con las costras, especialmente resbaladizas, y del otro con la nieve venteada en terreno trampa, donde las consecuencias pueden ser mayores.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo por encima de 1.800 m en umbrías. El manto es discontinuo hasta las cimas, con mayor presencia de nieve en sectores boscosos de orientaciones norte.

Tendencia para las próximas 48-72h

El frío mantendrá las costras muy endurecidas y las placas de viento, que pueda haber, frágiles. Peligro: SIN CAMBIOS.








Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 13/01/2025 al 14/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El manto nivoso está formado por costras de rehielo superficiales y cristales facetados internos. Tan sólo de forma muy aislada puede haber alguna placa de viento muy pequeña bajo collados o cordales y en terreno umbrío muy protegido de la acción del viento. Los tests de estabilidad no dan propagación, sin embargo no se descarta que por sobrecarga fuerte (paso de un grupo de personas), se pudiera desencadenar accidentalmente alguna pequeña de placa, en lugares muy propicios como vertientes de fuerte pendiente. Hay que tener cuidado con las costras, especialmente resbaladizas, y del otro con la nieve venteada en terreno trampa, donde las consecuencias pueden ser mayores.

Distribución del manto nivoso

El manto es bastante discontinuo con presencia de nieve desde 1.900 m en las umbrías, esquiable sólo por tubos y lugares resguardados del viento.

Tendencia para las próximas 48-72h

El frío mantendrá las costras muy endurecidas y las placas de viento, que pueda haber, frágiles. Peligro: SIN CAMBIOS.



