




Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 22/12/2023 al 23/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)







Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 22/12/2023 al 23/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria

Nieve húmeda Distribución Tamaño Origen Tendencia

Estado del manto nivoso

Situación de nieve húmeda.

Las lloviznas, nubosidad y aumento de temperatura han humedecido el manto hasta cotas relativamente altas. Por la noche, el cielo estará despejado y provocará el encostramiento superficial del manto, y durante el día, encontraremos de nuevo un manto húmedo por la insolación y aumento térmico. Con estas condiciones, son posibles los aludes de nieve húmeda, tanto naturales como accidentales, principalmente en orientaciones S y W, por lo general de tamaño 1, pequeño. No se descarta también la posibilidad de algún deslizamiento basal, localizado, en terreno de sustrato herboso de fuerte pendiente.

Residualmente, cerca de las cimas, no se descarta la presencia de alguna placa de viento de pequeño tamaño, menos reactiva que en días pasados, pero que podría romper a nuestro paso.

Distribución del manto nivoso

Encontramos manto continuo en umbrías por encima de unos 1800 m y discontinuo en solanas por encima de los 2000 m. El manto es esquiable en sectores con acumulaciones, a partir de unos 2000 m, sobre todo en Arán y en los sectores más cercanos a la divisoria con Francia. A 2200 m los grosores se encuentran alrededor de los 20-50 cm, por debajo de los habituales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

La actividad de purgas de nieve húmeda irá disminuyendo. Peligro EN DESCENSO.

El próximo boletín será emitido el día 2023-12-23










Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 22/12/2023 al 23/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Situación de capas débiles persistentes en sectores aislados.

El manto nivoso es escaso y discontinuo, a menudo testimonial y restringido a ventisqueros en sectores de acumulación y canales y hondonadas, presente en el sector N y cotas más altas. En estos ventisqueros, muy locales, puede haber presencia de placas de nieve con niveles débiles de facetas por debajo. A pesar de ser testimoniales y poco reactivas, es posible que estas placas rompan al paso de una persona, desencadenando, como mucho, algún alud pequeño, de tamaño 1, que pueden provocar caídas y lesiones mayores por el terreno no innivado.

Distribución del manto nivoso

En el extremo N, hay nieve en el suelo a partir de unos 1600 m, en N, pero de forma testimonial, con algo mayor de presencia a partir de 2000 m, mientras que en S la nieve es testimonial y por encima de 2300 m. En la mitad S del sector no hay manto. Los grosores en todo el sector son claramente muy deficitarios para la época del año. El manto no es esquiable en ninguna cota.

Tendencia para las próximas 48-72h

Se mantendrán los niveles débiles internos. Peligro ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2023-12-23










Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 22/12/2023 al 23/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Situación de capas débiles persistentes.

El manto nivoso es inexistente en la mitad S y escaso y discontinuo en la N, presente sobre todo en forma de ventisqueros en zonas de acumulación, y canales y hondonadas, y con algo mayor presencia en el extremo N, límite con el Aran-Franja Norte de la Pallaresa. En este manto podemos encontrar, localmente, presencia de placas de nieve con niveles débiles de facetas por debajo, fundamentalmente en umbrías y cota alta. A pesar de ser testimoniales y poco reactivas, es posible que estas placas rompan al paso de una persona, desencadenando a lo sumo algún alud pequeño, de tamaño 1, que pueden provocar caídas o consecuencias mayores en caso de producirse en terreno trampa.

Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve en el suelo a partir de unos 1500 m en N, y por encima de los 2000 m en S. El manto es escaso e irregular, a menudo como ventisqueros dispersos. En el extremo N, por encima de unos 2400 m y en umbrías podemos encontrar cierta continuidad, pero sin ser esquiable en ninguna cota. En la mitad S el manto es inexistente. Los grosores son claramente deficitarios para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Se mantendrán los niveles débiles internos. Peligro ESTACIONARIO.

El próximo boletín será emitido el día 2023-12-23









Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 22/12/2023 al 23/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

5 MUY FUERTE

4 FUERTE

3 NOTABLE

2 LIMITADO

1 DÉBIL

El manto nivoso es testimonial en todo el sector, restringido generalmente a ventisqueros dispersos y de pequeñas dimensiones, en las cotas más altas. No es esquiable ni continuo en ninguna cota. Los grosores son muy deficitarios para la época del año. Sin embargo, hay que prestar atención a las condiciones superficiales de los ventisqueros por encontrarse a menudo helados o endurecidos, con el consiguiente riesgo de resbalones. Se recomienda el uso del material de seguridad (casco, piolet y crampones).

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.







Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 22/12/2023 al 23/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

El manto nivoso es testimonial en todo el sector y la presencia de nieve en el suelo queda restringida a ventisqueros aislados y de pequeña dimensión, principalmente en sectores de acumulación de las cotas más altas del Cadí. En el resto, la presencia de nieve es nula o testimonial. No se esperan problemas por aludes. Sin embargo, hay que prestar atención a las condiciones superficiales de estos ventisqueros por encontrarse a menudo helados, con el consiguiente riesgo de resbalones. Se recomienda el uso del material de seguridad (casco, piolet y crampones).

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.







Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 22/12/2023 al 23/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

5 MUY FUERTE

4 FUERTE

3 NOTABLE

2 LIMITADO

1 DÉBIL

El manto nivoso sigue muy escaso en todo el sector, restringido a ventisqueros dispersos y locales de pequeñas dimensiones, en sectores de acumulación de las cotas más altas de la vertiente sur del Cadí. En el resto, la presencia de nieve es nula o testimonial. No se esperan problemas por aludes. Sin embargo, hay que prestar atención a las condiciones superficiales del manto, a menudo helado, con el consiguiente riesgo de resbalones. Se recomienda el uso del material de seguridad (casco, piolet y crampones).

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.







Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 22/12/2023 al 23/12/2023

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

5 MUY FUERTE

4 FUERTE

3 NOTABLE

2 LIMITADO

1 DÉBIL

El manto nivoso es testimonial en todo el sector, restringido generalmente a ventisqueros dispersos y de pequeñas dimensiones, en las cotas más altas. No es esquiable ni continuo en ninguna cota. Los grosores son muy deficitarios para la época del año. Sin embargo, hay que prestar atención a las condiciones superficiales de los ventisqueros por encontrarse a menudo helados o endurecidos, con el consiguiente riesgo de resbalones. Se recomienda el uso del material de seguridad (casco, piolet y crampones).

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

