



# Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

# MASSIF: Andorre (massif)

Rédigé le dimanche 24 décembre 2023 à 16h

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




#### Estimation des risques

#### lundi 25 décembre







### Tendance pour le mardi 26 décembre



risque limité

Maintien d'un risque accidentel en altitude en versants raides et froids.

La douceur et le soleil favorisent les départs spontanés en journée dans les pentes raides ensoleillées.

Risque limité au nord du massif, risque faible au sud.

Départs spontanés : Coulées de neige humide en pentes raides ensoleillées

Déclenchements skieurs : Quelques plaques instables en altitude

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible — En noir : les pentes les plus dangereuses


### Stabilité du manteau neigeux jusqu'au lundi 25 décembre 2023 au soir





Plaques instables peu épaisses en altitude et coulées de neige humide au soleil

DÉPARTS SPONTANÉS : Des départs de neige récente humidifiée seront possibles dans les pentes suffisamment raides et ensoleillées sous forme d'escargots ou de petites coulées de surfaces.

DÉCLENCHEMENT PROVOQUÉS: De rares plaques sensibles au passage d'un skieur ou d'un randonneur persistent dans les versants froids en particulier dans un vaste secteur est. Elles se situent à des altitudes qui n'ont pas été concernées par l'humidification de ces derniers jours, le plus souvent au-dessus de 2300m. Compte tenu des faibles chutes de neige, les cassures devraient rester peu épaisses.







#### Qualité de la neige

L'enneigement est globalement faible et déficitaire sur la Principauté. Seuls les massifs près de la frontière Ariégeoise ont reçu un peu plus de précipitations avec un enneigement continu débutant vers 2000m. Le manteau neigeux est très irrégulier et de qualité variable suivant les secteurs : les sommets sont dégarnis par endroits, avec des congères en crêtes et quelques grosses accumulations localement, principalement dans les pentes Est. L'humidification a de plus gagné jusqu'à 2200 m la douceur. Après une nuit étoilée la neige est regelée au lever du jour en-dessous de cette altitude, et en versant Sud jusqu'à haute altitude, avant de s'humidifier à nouveau en journée. Dans les versants ombragés la neige est plus sèche et légère au-dessus de 2200 m, mais cartonnée par le vent en s'approchant des sommets.





## Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

# MASSIF: Andorre (massif)

Rédigé le dimanche 24 décembre 2023 à 16h



## Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	lun. 18/12				mar. 19/12				mer. 20/12				jeu. 21/12				ven. 22/12				sam. 23/12				dim. 24/12			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo								4		-	<u>~</u> ]	4	4	4	<b>√</b>	<del>-</del>	2	<b>=</b>	<b></b>	<b>p</b>								
Vent (km/h)	25	25	25	20	20	20	30	40	80	100	90	90	90	90	90	90	100	100	90	85	55	35	40	25	15	15	15	15
à 3000m	<b>←</b>	<b>←</b>	<b>←</b>	Ľ	Ľ	•	•	24	4	•	Ψ	•	Ψ.	•	•	4	24	7	24	•	Ψ.	•	4	•	24	•	•	•
Vent (km/h)	10	15	10	10	10	10	15	25	40	70	50	50	50	50	50	50	55	50	50	35	20	10	10	5	5	10	10	10
à 2000m	<b>+</b>	<b>+</b>	<b>←</b>	<b>+</b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Ψ	4	2	4	4	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>&gt;</b>

