


# Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 28/11/2025 al 29/11/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes

## Aran - Franja Nord Pallaresa

### Del 28/11/2025 al 29/11/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




LIMITADO (2)

#### Situación primaria

##### Capas débiles persistentes



##### Distribución



##### Tamaño



##### Origen




##### Tendencia




#### Situación secundaria


##### Deslizamientos basales



##### Distribución



##### Tamaño



##### Origen



##### Tendencia



#### Estado del manto nivoso

La última nevada dejó entre 30-40 cm de nieve venteada hasta el miércoles. Donde más placas de viento se han formado es en la Franja Norte de la Pallaresa, más gruesas en E y S bajo collados y crestas de cotas altas, donde se han producido algunos aludes de placa al paso de personas de hasta tamaño 2 (mediano, con capacidad de enterrar a una persona). Se van estabilizando progresivamente en vertientes soleadas. Es posible que se forme alguna nueva en orientaciones N por la tarde del sábado. Se extienden por encima de 2.200 m, e incluso en vertientes S (cota alta), un nivel interno facetado sobre las costras de la base que también ha dado algún alud de placa al paso de personas; por lo general serán de tamaño 2. Este problema es de difícil reconocimiento, pero se localiza con mayor frecuencia en laderas abiertas de poco espesor de nieve. Va aumentando la probabilidad de deslizamientos basales en las típicas laderas herbosas, soleadas, en cota media e incluso alta, alcanzando tamaño 2.

#### Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo desde fondo de valle, esquiable por encima de unos 1.500 m. Los grosoros en puntos protegidos por encima del bosque oscilan entre 40-60 cm, por encima de los habituales.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

El domingo volverá a nevar, de forma débil, con viento. Peligro: ESTACIONARIO o EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-11-29

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes

## Ribagorçana - Vall Fosca

### Del 28/11/2025 al 29/11/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

#### Nota nivológica:

El sector continúa con un manto nival discontinuo hasta las cimas y de escaso espesor, debido a los fuertes vientos durante lo que llevamos de noviembre. A menudo encontramos más nieve en sectores resguardados y dentro del bosque que en las laderas de las cimas. La redistribución de la nieve por el viento del N ha formado acumulaciones puntuales, sobre todo en sotaventos (orientaciones sur, este) y dentro de canales y torrenteras. El manto no es esquiable ya que a menudo aflora el suelo, pero presenta cierta continuidad en este tipo de terreno. En estos casos el manto presenta estructura de placa de viento, que se fractura fácilmente al pasar por encima. Dentro de canales y torrenteras puede producirse alguna avalancha de placa al paso de personas, de tamaño 1 (pequeña, pero con capacidad de hacernos caer).

El suelo está ligeramente cubierto de nieve desde cotas bajas.

El domingo puede nevar débilmente con viento, 1-5 cm, y formarse alguna nueva placa de viento pequeña, inestable sobre la nieve vieja.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes

## Pallaresa

**Del 28/11/2025 al 29/11/2025**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

### Nota nivológica:

El sector continúa con un manto nival discontinuo hasta las cimas y de escaso espesor, debido a los fuertes vientos durante lo que llevamos de noviembre. A menudo encontramos más nieve en sectores resguardados y dentro del bosque que en las laderas de las cimas. La redistribución de la nieve por el viento del N ha formado acumulaciones puntuales, sobre todo en sotaventos (orientaciones sur, este) y dentro de canales y torrenteras. El manto no es esquiable ya que a menudo aflora el suelo, pero presenta cierta continuidad en este tipo de terreno. En estos casos el manto presenta estructura de placa de viento, que se fractura fácilmente al pasar por encima. Dentro de canales y torrenteras puede producirse alguna avalancha de placa al paso de personas, de tamaño 1 (pequeña, pero con capacidad de hacernos caer).

El suelo está ligeramente cubierto de nieve desde cotas bajas.

El domingo puede nevar débilmente con viento, 1-5 cm, y formarse alguna nueva placa de viento pequeña, inestable sobre la nieve vieja.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes

## Perafita-Puigpedrós

### Del 28/11/2025 al 29/11/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

#### Nota nivológica:

El sector continúa con un manto nival discontinuo hasta las cimas y de escaso espesor, debido a los fuertes vientos durante lo que llevamos de noviembre. A menudo encontramos más nieve en sectores resguardados y dentro del bosque que en las cimas.

La redistribución de la nieve por el viento ha formado acumulaciones puntuales, sobre todo en sotaventos (orientaciones sur, este) y dentro de canales y torrenteras. El manto no es esquiable, pero presenta cierta continuidad en estos puntos de sobreacumulación. En estos lugares, de forma local, el manto presenta estructura de placa de viento, que puede fracturarse al pasar por encima y dar lugar a alguna avalancha de placa de tamaño 1 (pequeña, pero con capacidad de hacernos caer). Hay más placas de viento en el contacto con Andorra y Francia, donde la nevada de principios de semana dejó entre 10-15 cm muy venteados.

El suelo está ligeramente cubierto de nieve por encima de unos 1.700-1.800 m.

El domingo puede nevar débilmente con viento, 1-5 cm, y formarse alguna nueva placa de viento pequeña, inestable sobre la nieve vieja.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes

## Vessant Nord Cadí-Moixeró

### Del 28/11/2025 al 29/11/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

#### Nota nivológica:

El sector continúa con un manto nival discontinuo hasta las cimas y de escaso espesor, debido a los fuertes vientos durante lo que llevamos de noviembre. A menudo encontramos más nieve en sectores resguardados y dentro del bosque que en las cimas.

La redistribución de la nieve por el viento ha formado acumulaciones puntuales, sobre todo en sotaventos (orientaciones sur, este) y dentro de canales y torrenteras. El manto no es esquiable, pero presenta cierta continuidad en estos puntos de sobreacumulación. En estos lugares, de forma local, el manto presenta estructura de placa de viento, que puede fracturarse al pasar por encima y dar lugar a alguna avalancha de placa de tamaño 1 (pequeña, pero con capacidad de hacernos caer).

El suelo está ligeramente cubierto de nieve desde cotas bajas.

El domingo puede nevar débilmente con viento, 1-5 cm, y formarse alguna nueva placa de viento pequeña, inestable sobre la nieve vieja.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes

## Prepirineu

**Del 28/11/2025 al 29/11/2025**

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

### Nota nivológica:

La falta de nevadas apreciables en el sector hace que el manto nivoso sea prácticamente inexistente, restringido puntualmente a las zonas más elevadas como ventisqueros muy aislados, con espesores muy escasos.

El domingo pueden caer entre 1-5 cm con viento de componete oeste y norte, pero no será suficiente para crear una base para el manto nivoso.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

# Boletín de peligro de aludes

## Ter-Freser

### Del 28/11/2025 al 29/11/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

#### Nota nivológica:

El sector continúa con un manto nival muy discontinuo hasta las cimas y de escaso espesor, debido a los fuertes vientos durante lo que llevamos de noviembre. A menudo encontramos más nieve en sectores resguardados y dentro del bosque entre 2.000-2.400 m que en las laderas de las cimas, barridas de nieve por el viento.

La redistribución de la nieve por el viento ha formado acumulaciones puntuales sobre todo en sotaventos (orientaciones sur, este) y dentro de canales y torrenteras. El manto no es esquiable, pero presenta cierta continuidad en este tipo de terreno. En estos casos el manto tiene estructura de placa de viento, y se fractura al pasar por encima, con propagación del corte. Con una sobrecarga fuerte se puede provocar alguna avalancha de placa de tamaño 1 (pequeña, pero con capacidad de hacernos caer).

No habrá cambios en el manto en los próximos días, aparte de un progresivo endurecimiento.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------