



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Pays-Basque

Rédigé le mercredi 10 janvier 2024 à 16h



Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr

Estimation des risques

jeudi 11 janvier







Tendance pour le vendredi 12 janvier



risque limité

Stabilisation progressive du manteau neigeux.

Risque marqué.

Départs spontanés : Principalement des coulées, une grande avalanche reste envisageable. **Déclenchements skieurs :** Plaques parfois facilement déclenchables à l'abri du vent.

indices de risque : 5 cres rorc - 4 rorc - 3 marque - 2 limite - 1 raidle -- En noir : les pences les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux jusqu'au jeudi 11 janvier 2024 au soir





Lente stabilisation du manteau neigeux mais des plaques nouvelles ont pu se former mercredi.

DÉPARTS SPONTANÉS : Des coulées peuvent résulter des chutes de neige de mercredi. Plus rarement, elles peuvent provoquer la rupture d'une plaque en place, engendrant une avalanche moyenne voire grande.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: Des plaques se situent dans les pentes à l'abri du vent passé de Nord du weekend passé mais de nouvelles plaques en secteurs Nord ou à l'abri de crêtes ont pu se former mercredi avec le vent assez fort de Sud et les nouveaux flocons. Elles sont plutôt dures dans les secteurs exposés au vent à proximité des ruptures de pente, plus friables à l'abri du vent dans les zones d'accumulations où de la neige roulée constitue une couche fragile facilement déclenchable.

Min Max Min Max 40 25 20 Dim 07 à 6h Lun 08 à 6h Mar 09 à 6h Mer 10 à 6h Jeu 11 à 6h Ven 12 à 6h épaisseur accumulée sur les dernières 24h





Qualité de la neige

L'enneigement est assez bon, débutant vers 1000m en tous versants, mais sans sous-couche en pentes Sud et avec sous-couche au-dessus de 1800m en pentes Nord. Il reste irrégulier, les zones d'accumulation alternant rapidement avec les proéminences dénudées où les rochers et la végétation herbeuse sont couramment visibles. Pas de croûte en surface.





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Pays-Basque

Rédigé le mercredi 10 janvier 2024 à 16h



Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	jeu. 04/01				ven. 05/01				sam. 06/01				dim. 07/01				lun. 08/01				mar. 09/01				mer. 10/01			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	-		2		W. Park			*		2		· Sept		2	2		-	<u></u>	√	Ģ J	4			4	2	-	-	
Vent (km/h)	60	100	65	55	25	30	45	45	45	45	60	70	50	50	55	65	45	40	35	35	25	25	50	90	90	90	60	45
à 2000m	→	↑	7	7	2	2	•	•	Ψ	•	Ψ	•	Ψ.	•	•	•	•	•	•	K	←	1	7	1	↑	7	2	•
Vent (km/h)	10	40	30	25	10	20	20	15	20	15	20	25	20	20	20	20	20	20	20	10	5	0	5	20	20	25	5	0
à 1000m	7	1	1	↑	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	K	→	1	1	1	1	1	2	←

