



# Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

## MASSIF: Pelvoux

Rédigé le samedi 23 novembre 2024 à 16h




#### Estimation des risques pour le :

### **DIMANCHE 24 NOVEMBRE**

## INSTABILITÉS ENCORE MARQUÉES EN ALTITUDE







Au-dessus de 2500m indice de risque marqué, plus bas indice limité.

Départs spontanés: peu probables

Déclenchements provoqués: nombreuses plaques en place en altitude

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

### Stabilité du manteau neigeux

#### Situation avalancheuse typique:





sous-couche fragile persistante

**Déclenchements provoqués :** nombreuses plaques en place au dessus de 2100/2200 m, formées dans la neige récente fortement ventée. Elles sont souvent durcies par le vent, plus rarement d'aspect friable dans les zones abritées, et peuvent être d'épaisseur importante (70/80 cm, parfois 1m) dans les zones d'accumulation. Présentes dans toutes les orientations au dessus de 2500/2700 m, là où la neige est restée sèche, plutôt dans un large secteur nord à est au dessous, ces plaques sont facilement déclenchables, car pouvant reposer sur une mince couche fragile. Sous 2000/2200 m, le risque accidentel devient faible. Le redoux et la pluie de jeudi soir ont détruit les structures de plaques préexistantes.

Départs spontanés: peu d'activité naturelle à attendre à priori, rares départs superficiels en pentes raides bien ensoleillées/près des rochers. Avalanches de neige humide généralement petites (taille 1).

#### Qualité de la neige

**Enneigement** nettement amélioré avec les chutes de neige de la nuit de mardi à mercredi puis de jeudi. Manteau neigeux encore peu épais sous 1800 m.


La pratique du ski redevient possible au dessus de 1600/1800 m suite aux chutes de jeudi, mais le manteau neigeux est réparti de manière hétérogène sous l'action du vent ayant soufflé en tempête jeudi soir : alternant entre accumulations et zones dégarnies. Le risque de toucher le terrain encore possible dans de nombreux secteurs.

**État de la neige de surface :** au petit matin, la neige est croutée jusqu'à 2000/2400 m du nord au sud. Un redoux s'amorce en journée et la neige s'humidifie en surface dans les versants au soleil. Au dessus de 2500 m, neige le plus souvent durcie, travaillée par le vent. Crêtes pelées.


Aperçu mété	éo pour le dima	anche 24 nove	mbre	
	nuit	matin	après-midi	soir
	E			$\mathscr{C}$
Temps sec mais pl	us doux : +5° à 2000 m	en journée.		

Pluie-Neige				
Iso 0 ℃	2 500 m	3 000 m	3 000 m	2 900 m
Vent 2000 m	🗾 25 km/h	7 25 km/h	↑ 25 km/h	<b>3</b> 0 km/h
Vent 3000 m	7 35 km/h	<b>7</b> 40 km/h	<b>7</b> 50 km/h	<b>7</b> 55 km/h

## Épaisseur de neige hors-piste



### Précipitations à 1800 m



## Tendance du lundi 25 novembre



Indice de risque limité

Risque en légère baisse devenant limité. Stabilisation des plaques en haute altitude, accélérée par la poursuite du redoux et un temps plus nuageux mais venté.

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr





# Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)


# **MASSIF: Pelvoux**


Rédigé le samedi 23 novembre 2024 à 16h





## Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	dim. 17/11				lun. 18/11			mar. 19/11			mer. 20/11				jeu. 21/11				ven. 22/11				sam. 23/11					
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	$\tilde{\mathcal{L}}$	0	<del>-</del>	di	S.	<u></u>	<del>-</del>	di	di.			4	4		<del>2</del>	1	di		*	TE TOTAL	1	42	4		T.			N.
Vent (km/h)	20	45	55	40	40	30	20	20	30	45	65	70	80	80	75	45	55	65	80	120	100	50	45	50	50	30	30	30
à 3000m	*	Ľ	7	Ľ	7	Ľ	*	*	7	<b>*</b>	*	*	*	7	7	7	Ľ	*	*	*	*	7	7	7	7	7	*	<b>→</b>
Vent (km/h)	15	25	25	15	20	15	15	10	25	25	25	15	35	50	45	30	40	35	40	60	50	15	15	25	20	10	10	20
à 2000m	<b>→</b>	*	<b>→</b>	1	4	7	7	7	2	7	<b></b>	<b>→</b>	Ľ	2	4	<b>→</b>	<b>*</b>	7	K	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	<b></b>	<b>→</b>	1	7	7









Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr