



## Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

# **MASSIF: Cinto Rotondo**

Rédigé le lundi 12 février 2024 à 17h


Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr




#### Estimation des risques

#### mardi 13 février







### Tendance pour le mercredi 14 février



risque limité

Conditions ensoleillées et remontée de l'isotherme zéro degré, favorisant les coulées de neige humide en journée. Lente stabilisation des plaques en place.

#### Au-dessus de 1900m risque limité, plus bas risque faible.

Départs spontanés : Coulées ou avalanches de neige humide dans les pentes raides Déclenchements skieurs : Présence de quelques plaques formées par le vent

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses


#### Stabilité du manteau neigeux jusqu'au mardi 13 février 2024 au soir





### PLAQUES EN PLACE DANS LA NEIGE RÉCENTE ET HUMIDIFICATION DE SURFACE EN JOURNÉE

DÉPARTS SPONTANÉS : Au cours de la journée, des coulées de neige humide se produisent dans les pentes raides en moyenne montagne. Au-dessus de 1900 m d'altitude, des avalanches petites à moyennes peuvent se déclencher aux heures les plus chaudes de la journée, surtout dans les pentes raides et ensoleillées.

DÉCLENCHEMENTS PROVOQUÉS: Les récentes chutes de neige ventées ont formé des plaques d'aspect poudreux. Celles-ci se situent surtout au-dessus de 1800 à 2000 m et parfois loin des crêtes, en particulier dans les pentes orientées au secteur Est. Ces instabilités peuvent être déclenchées au passage d'un seul skieur.







### Qualité de la neige

Nos montagnes ont retrouvé un aspect hivernal mais l'enneigement reste largement déficitaire pour la saison. Sur la Maniccia, à 2400 m dans le massif du Rotondo, on mesure 79 cm de neige dont 55 cm de neige fraîche tombée ces derniers jours, une partie sous forme de neige roulée. Cette couche récente repose généralement sur un sol nu, ou sur des surfaces dures et glacées en versants ombragés d'altitude. Sur les crêtes, la neige est fortement travaillée par le vent et le sol ou la vieille neige refont parfois surface, tandis que des accumulations de poudreuse sont présentes dans les combes et couloirs sujets au dépôt par le vent, notamment en versants Est. La pratique du ski redevient possible au-dessus de 2000 m d'altitude environ. Les nuits prochaines, une croûte de regel se formera sur les surfaces humidifiées en journée.





## Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

# **MASSIF: Cinto Rotondo**

Rédigé le lundi 12 février 2024 à 17h



#### Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	mar. 06/02				mer. 07/02				jeu. 08/02				ven. 09/02				sam. 10/02				dim. 11/02				lun. 12/02			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	<del>-</del>	<b></b>	<b></b>	<del>-</del>	4	2	<b>Ģ</b> J	42	<del>-</del>	4	<b></b>	<del>-</del>	<del>-</del>	2	<b>19</b>	Total	THE SEC	<del></del>	***************************************			- Sept.			<b>1</b>	<b>Ģ</b> J	4	4
Vent (km/h)	55	50	50	45	35	40	50	60	35	35	30	60	65	90	80	70	50	55	65	50	60	70	80	80	70	60	30	25
à 3000m	<b>→</b>	<b>*</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	24	<b>M</b>	24	<b>→</b>	7	7	<b>→</b>	7	7	7	7	7	7	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>&gt;</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>&gt;</b>	2	3	2	<b>M</b>
Vent (km/h)	35	30	25	20	20	20	30	35	40	40	30	40	45	60	55	35	40	45	60	30	40	60	60	50	50	40	20	15
à 1500m	7	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>&gt;</b>	7	<b>&gt;</b>	<b>→</b>	<b>&gt;</b>	<b>→</b>	7	7	7	7	1	7	7	<b>↑</b>	<b>↑</b>	7	7	7	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>

