



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Mercantour

Rédigé le vendredi 8 novembre 2024 à 16h




Estimation des risques pour le :

SAMEDI 09 NOVEMBRE

MANTEAU NEIGEUX QUASIMENT INEXISTANT







Indice de risque faible.

Départs spontanés: Rien à signaler

Déclenchements provoqués : Rien à signaler

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique:



pas de situation prédominante

Déclenchements provoqués : Rien à signaler, quasi-absence de neige (des traces au-dessus de 2800/3000 m en versants nord). Les 3 à 5 cm de neige attendus en journée au dessus de 2300/2400m sont trop faibles pour générer des instabilités.

Départs spontanés : Rien à signaler, quasi-absence de neige (des traces au-dessus de 2800/3000 m en versants nord). Les 3 à 5 cm de neige attendus en journée au dessus de 2300/2400m sont trop faibles pour générer des départs spontanés.

Qualité de la neige

Enneigement très déficitaire pour un début de mois de novembre. L'enneigement est nul ce 8 octobre à la station nivose de Millefonts (2350 m). Sur les 17 dernières années, 9 années présentaient un enneigement inférieur à 10 cm un 8 novembre à cette station.

Conséquence de conditions anticycloniques durables : massif le plus souvent sec avec les plus hauts sommets blanchis au-dessus de 2800/3000m en ubac. Pratique du ski impossible.

Prochaines chutes de neige possibles en milieu de semaine prochaine (entre mardi et mercredi).


Aperçu météo pour le samedi 09 novembre nuit matin apri



Ciel souvent couvert en journée, avec de faibles chutes de neige possibles au dessus de 2300/2400m, donnant jusqu'à 3 à 5 cm


Pluie-Neige		2300 m		
Iso 0 °C	2700 m	2 600 m	2700 m	2800 m
Vent 2000 m	← 10 km/h	← 10 km/h	🔷 10 km/h	∠ 5 km/h
Vent 3000 m	← 25 km/h	∠ 25 km/h	∠ 20 km/h	Ľ 15 km/h

Épaisseur de neige hors-piste



Précipitations à 1800 m

Quantités cumulées en 24 heures



Tendance du dimanche 10 novembre



Indice de risque faible

Risque d'avalanches restant faible avec la poursuite de conditions anticycloniques calmes, sans précipitations.

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Mercantour


Rédigé le vendredi 8 novembre 2024 à 16h





Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	sam. 02/11				dim. 03/11			lun. 04/11				mar. 05/11			mer. 06/11				jeu. 07/11				ven. 08/11					
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	Ž.	0	0	N.	Ä	0	~			0		4	Ñ.	₽	1	7	4	4	4	4	1	4	4	SP	di.	-	42	1
Vent (km/h)	10	10	10	10	10	5	5	5	10	10	10	15	20	15	10	5	5	5	10	10	15	20	20	15	15	10	10	20
à 3000m	*	+	K	7	4	A	7	7	+	K	K	7	7	7	7	4	1	4	K	+	+	K	K	+	K	K	K	K
Vent (km/h)	10	10	10	15	20	15	5	10	5	5	5	10	15	10	5	0	0	0	5	5	5	10	10	5	0	0	5	10
à 2000m	2	4	†	+	→	¥	1	2	7	4	←	2	•	↑	7	K	K	*	*	2	→	*	→	→	7		7	K









Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr