



Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

MASSIF: Mercantour

Rédigé le lundi 9 décembre 2024 à 16h



Estimation des risques pour le :

MARDI 10 DÉCEMBRE

INSTABILITÉ LIMITÉE DANS LA NEIGE RÉCENTE OU FRAICHE







Indice de risque limité.

Départs spontanés: sur le secteur frontalier, départs ponctuels en neige sèche

Déclenchements provoqués : quelques plaques en place, rares nouvelles en secteurs frontaliers.

Indices de risque: 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir: les pentes les plus dangereuses

Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique:



Déclenchements provoqués: dans les zones d'accumulation de neige par le vent de nord à est, plaques récentes en place parfois loin des crêtes et sommets. D'autres rares en formation sur le chainon frontalier à proximité de l'Italie avec les faibles chutes de neige ventées. Aucune orientation ne peut être écartée. Ces instabilités sont généralement identifiables, mais peuvent être facilement déclenchables par un skieur ou randonneur. Elles sont généralement peu épaisses.

Départs spontanés: sur le secteur frontalier, éventuelles coulées, très rares avalanches moyennes, de neige fraîche avec les faibles chutes en cours et le transport par le vent. Sur le reste du massif, peu probables.

Qualité de la neige

L'enneigement est nettement déficitaire pour un début de mois de décembre. À la station Nivôse de Millefonts à 2430 m d'altitude, la hauteur totale de neige au sol est seulement de 7 cm ce 8 décembre 2024.

Limite de l'enneigement skiable : compte tenu du très faible enneigement, une grande partie des itinéraires ne sont pas praticables. On peut éventuellement chausser les skis à partir de 2000/2200 m environ dans les ubacs avec un terrain favorable (pente herbeuse).


État de la neige de surface : un peu de neige récente ou fraiche sur un manteau neigeux généralement croûté dans les ubacs sous 2400/2500 m, ainsi que dans les versants bien ensoleillés et suffisamment raides. Dans les ubacs au-dessus de 2400/2500 m, elle repose sur de la vieille neige sans cohésion dans les secteurs peu ventés, ou bien un manteau neigeux plus travaillé par le vent ailleurs. Attention aux rochers affleurants et autres obstacles qui n'ont été que superficiellement recouverts par la neige récente.

Aperçu météo pour le mardi 10 décembre nuit après-midi snir


Froid. Sur le chainon frontalier, bouché avec de faibles chutes de neige. 5 à 10 cm de neige fraiche. Vent de nord à est sensible.

Pluie-Neige	900 m	900 m	900 m	900 m
Iso 0 °C	1 100 m	1100 m	1100 m	1100 m
Vent 2000 m	∠ 20 km/h	Ľ 15 km/h	Ľ 15 km/h	Ľ 15 km/h
Vent 3000 m	∠ 55 km/h	∠ 50 km/h	← 50 km/h	∠ 50 km/h

Épaisseur de neige hors-piste



Précipitations à 1800 m



Tendance du mercredi 11 décembre



Indice de risque limité

Risque stable ou en baisse. Retour d'un temps sec, ensoleillé moins venté, mais restant froid.

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr





Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)


MASSIF: Mercantour


Rédigé le lundi 9 décembre 2024 à 16h





Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	mar. 03/12				mer. 04/12			jeu. 05/12				ven. 06/12				sam. 07/12				dim. 08/12				lun. 09/12				
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	1	-	-	N.	4	₽	Q	J.	N.	0	-	di.	di		1	die	di	₹		7	7	4	4	33	7		4	7/
Vent (km/h)	20	15	10	15	20	30	40	50	50	60	50	40	10	25	25	15	60	45	60	15	30	60	40	55	50	55	50	50
à 3000m	*	7	7	K	7	+	G	+	+	+	+	7	K	Ľ	Ľ	Ľ	Ľ	*	*	K	+	+	2	2	2	7	2	Ľ
Vent (km/h)	10	5	5	5	5	10	15	25	30	30	20	10	15	30	25	15	25	35	50	30	40	25	25	10	5	15	15	15
à 2000m	K	Ľ	•	•	Ð	•	•	7	→	+	→	4	4	3	2	2	•	2	*	7	4	•	•	¥	2	1	→	K









Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr