



## Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

## MASSIF: Champsaur

Rédigé le samedi 9 novembre 2024 à 15h



## Estimation des risques pour le :

### **DIMANCHE 10 NOVEMBRE**

## ENNEIGEMENT SEULEMENT A TRÈS HAUTE ALTITUDE, ET BIEN STABILISÉ







Indice de risque faible.

Départs spontanés: improbables

**Déclenchements provoqués:** très rares plaques à très haute altitude.

Indices de risque : 5 très fort - 4 fort - 3 marqué - 2 limité - 1 faible -- En noir : les pentes les plus dangereuses

## Stabilité du manteau neigeux

Situation avalancheuse typique:

pas de situation prédominante

**Déclenchements provoqués**: manteau neigeux bien stable là où il est présent, mais on ne peut exclure, dans les pentes nord raides au-dessus de 3200/3300 m, la présence de rares plaques résiduelles. Elles se situent dans les secteurs où le vent a favorisé quelques accumulations qui reposent parfois sur de la vieille neige froide sans cohésion. Ces plaques sont généralement difficiles à déclencher et peu volumineuses (petites avalanches, taille 1), mais peuvent déstabiliser un pratiquant dans un couloir en cas de rupture.

Départs spontanés : peu probables.


## Qualité de la neige

Enneigement faible et déficitaire pour la période sous 3000 m. Il n'y a pas de neige à la nivôse d'Orcières (2280 m), ce n'est que la 4ème fois que cela se produit un 9 novembre depuis le début des mesures en 2007 (également en 2007, 2011, 2020). L'enneigement augmente nettement au-dessus de 3200/3300 m environ, grâce aux fréquentes et abondantes précipitations neigeuses tombées au delà de cette altitude entre fin septembre et fin octobre.


État de la neige de surface: Les sols sont secs sous 2700 m en versants nord et sous 3200 m environ en pentes sud. Manteau neigeux de type printanier, croûté seulement en surface en versant nord sous 3200 m. Au delà, dans le domaine de la très haute montagne, la neige est restée froide et souvent travaillée par le vent, parfois d'aspect poudreux et sans cohésion dans les pentes bien ombragées.

La pratique du ski peut se limiter éventuellement à de très rares secteurs de haute montagne, après de longs portages dans le Haut-Valgaudemar.

### Aperçu météo pour le dimanche 10 novembre matin nuit après-midi snir Doux, ensoleillé et peu venté Pluie-Neige Iso 0°C 2 900 m 3 000 m 3 100 m 3 000 m Vent 2000 m 10 km/h 🔷 15 km/h 15 km/h 🕊 10 km/h Vent 3000 m 🛑 10 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h



## Précipitations à 1800 m



## Tendance du lundi 11 novembre



Indice de risque faible

pas de changements des conditions nivologiques, risque faible

Pour consulter la vigilance en cours, veuillez vous rendre sur le site https://vigilance.meteofrance.fr/fr





## Bulletin d'estimation du risque d'avalanche

(valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)


# **MASSIF: Champsaur**


Rédigé le samedi 9 novembre 2024 à 15h





## Conditions nivo-météo des 7 derniers jours

	dim. 03/11				lun. 04/11				mar. 05/11				mer. 06/11				jeu. 07/11				ven. 08/11				sam. 09/11			
	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h	03h	09h	15h	21h
Météo	N.		0	<u>p</u>		0				4	4	7	4	4	<del>2</del>	1	1	<b>₹</b>	4	1	4	<u> </u>	4	7	4	4	4	2
Vent (km/h)	15	5	5	10	10	20	15	15	15	15	10	5	5	10	10	15	10	15	10	15	10	10	10	15	15	15	10	10
à 3000m	K	7	+	A	+	K	K	A	<b>+</b>	N	*	2	*	+	+	+	4	A	K	K	K	K	K	K	K	K	2	Ľ
Vent (km/h)	0	0	5	0	0	0	5	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	5	5	0
à 2000m	•	K	1	•	•	<b>1</b>	<b>←</b>	•	•	K	<b>←</b>	¥	<b>+</b>	<b>+</b>	<b>→</b>	K	•	K	1	<b>+</b>	+	1	1	2	<b>+</b>	<b>+</b>	1	+









 $Pour consulter \ lavigilance\ en\ cours, veuillez\ vous\ rendre\ sur\ le\ site\ https://vigilance.meteofrance.fr/fr$ 

Météo-France - 73 avenue de Paris, 94165 Saint-Mandé cedex - Contact : contact@meteo.fr