


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 02/12/2025 al 03/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE 4 FUERTE 3 NOTABLE 2 LIMITADO 1 DÉBIL

Boletín de peligro de aludes

Aran - Franja Nord Pallaresa

Del 02/12/2025 al 03/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




LIMITADO (2)
por encima de
2.000 m. DÉBIL
(1) por debajo.

Situación primaria

Nieve reciente



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria


Capas débiles persistentes



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

El miércoles encontraremos algo más de nieve reciente, se prevén otros 5 cm. En la Franja Norte de la Pallaresa, donde el viento del NW soplará más intenso, el manto estará más venteado y puede haber algún alud de placa de viento, de tamaño 1 (pequeño, suficiente para derribarnos), en laderas E y S. En todo el sector seguirán cayendo de forma natural algunos aludes de nieve reciente y de placa, de tamaño 1, alguno de 2 (con capacidad de colgar a una persona) en laderas muy empinadas, ya que no hay una buena base, peor en umbrías. No bajemos la guardia en cuanto a la situación de capa débil persistente por encima de 2.200 m (en vertientes sur sólo a cota alta), que puede seguir dando algún alud de placa blanda al paso de personas y a distancia, de tamaño 2 o algo mayor. Este problema es de difícil reconocimiento ya que la nieve la notamos polvo y suelta, pero se localiza con mayor frecuencia en laderas abiertas de poco espesor de nieve, algo compactada y más frecuente en umbrías.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo desde fondo de valle, esquiable por encima de unos 1.500 m. Los grosoros en puntos protegidos por encima del bosque oscilan entre 40-60 cm, siendo normales por la época.

Tendencia para las próximas 48-72h

Hasta el viernes se irán sucediendo nevadas con viento de noroeste, con una progresiva inestabilización del manto. Peligro: EN LIGERO AUMENTO.

El próximo boletín será emitido el día 2025-12-03

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Ribagorçana - Vall Fosca

Del 02/12/2025 al 03/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

A pesar de las muy débiles nevadas que van cayendo, el sector continúa con un manto nivoso discontinuo hasta las cimas y de escaso grosor, debido a los fuertes vientos de las últimas semanas. A menudo encontramos más nieve en sectores resguardados y dentro del bosque que en las palas de las cimas. La mayor parte del manto está rehelado y encostrado por las subidas y bajadas de temperatura de los últimos días. Llevad material para evitar resbalones (crampones, piolet, casco). La redistribución de la nieve por el viento de N ha formado acumulaciones puntuales sobre todo a sotaventos (orientaciones sur, este) y dentro de canales y torrenteras. El manto no es esquiable ya que aflora a menudo el suelo, pero tiene cierta continuidad en este tipo de terreno. En estos casos el manto presenta estructura de placa, que se fractura fácilmente al pasar por encima. Dentro de canales y torrenteras puede haber algún alud de placa al paso de personas, de tamaño 1 (pequeño, pero con capacidad de derribarnos). Hay más placas en el contacto con el Aran.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Pallaresa

Del 02/12/2025 al 03/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

A pesar de las muy débiles nevadas que van cayendo, el sector continúa con un manto nivoso discontinuo hasta las cimas y de escaso grosor, debido a los fuertes vientos de las últimas semanas. A menudo encontramos más nieve en sectores resguardados y dentro del bosque que en las palas de las cimas. La mayor parte del manto está rehelado y encostrado por las subidas y bajadas de temperatura de los últimos días. Llevad material para evitar resbalones (crampones, piolet, casco). La redistribución de la nieve por el viento de N ha formado acumulaciones puntuales sobre todo a sotaventos (orientaciones sur, este) y dentro de canales y torrenteras. El manto no es esquiable ya que aflora a menudo el suelo, pero tiene cierta continuidad en este tipo de terreno. En estos casos el manto presenta estructura de placa, que se fractura fácilmente al pasar por encima. Dentro de canales y torrenteras puede haber algún alud de placa al paso de personas, de tamaño 1 (pequeño, pero con capacidad de derribarnos). Hay más placas en el contacto con el Aran.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Perafita-Puigpedrós

Del 02/12/2025 al 03/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

A pesar de las muy débiles nevadas que van cayendo, el sector continúa con un manto nivoso discontinuo hasta las cimas y de escaso grosor, debido a los fuertes vientos de las últimas semanas. A menudo encontramos más nieve en sectores resguardados y dentro del bosque que en las palas de las cimas. La mayor parte del manto está rehelado y encostrado por las subidas y bajadas de temperatura de los últimos días. Llevad material para evitar resbalones (crampones, piolet, casco). La redistribución de la nieve por el viento de N ha formado acumulaciones puntuales sobre todo a sotaventos (orientaciones sur, este) y dentro de canales y torrenteras. El manto no es esquiable ya que aflora a menudo el suelo, pero tiene cierta continuidad en este tipo de terreno. En estos casos el manto presenta estructura de placa, que se fractura fácilmente al pasar por encima. Dentro de canales y torrenteras puede haber algún alud de placa al paso de personas, de tamaño 1 (pequeño, pero con capacidad de derribarnos). Hay más placas en contacto con Andorra y Francia.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Vessant Nord Cadí-Moixeró

Del 02/12/2025 al 03/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

El sector continúa con un manto nivoso discontinuo hasta las cimas y de escaso grosor, debido a los fuertes vientos de las últimas semanas. A menudo encontramos más nieve en sectores resguardados y dentro del bosque que en las cimas. La mayor parte del manto está rehelado y encostrado por las subidas y bajadas de temperatura de los últimos días. Llevad material para evitar resbalones (crampones, piolet, casco). La redistribución de la nieve por el viento ha formado acumulaciones puntuales sobre todo a sotaventos (orientaciones sur, este) y dentro de canales y torrenteras. El manto no es esquiable, pero presenta cierta continuidad en estos puntos de sobreacumulación. En estos lugares, locales, el manto presenta estructura de placa, que se puede fracturar al pasar por encima y dar lugar a algún alud de placa de tamaño 1 (pequeño, pero con capacidad de derribarnos).

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Prepirineu

Del 02/12/2025 al 03/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

La falta de nevadas apreciables en el sector hace que el manto nivoso sea prácticamente inexistente, restringido puntualmente a las zonas más elevadas como congestas muy aisladas.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Ter-Freser

Del 02/12/2025 al 03/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

El sector continúa con un manto nivoso discontinuo hasta las cimas y de escaso grosor, debido a los fuertes vientos de las últimas semanas. A menudo encontramos más nieve en sectores resguardados y dentro del bosque que en las palas de las cimas. La mayor parte del manto está rehelado y encostrado por las subidas y bajadas de temperatura de los últimos días. Llevad material para evitar resbalones (crampones, piolet, casco). La redistribución de la nieve por el viento de N ha formado acumulaciones puntuales sobre todo a sotaventos (orientaciones sur, este) y dentro de canales y torrenteras. El manto no es esquiable ya que aflora a menudo el suelo, pero tiene cierta continuidad en este tipo de terreno. En estos casos el manto presenta estructura de placa, que se fractura fácilmente al pasar por encima. Dentro de canales y torrenteras puede haber algún alud de placa al paso de personas, de tamaño 1 (pequeño, pero con capacidad de derribarnos).

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------