


Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya

Del 05/12/2025 al 07/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Aran - Franja Nord Pallaresa

Del 05/12/2025 al 07/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)




NOTABLE (3)
por encima de
2.400 m.
LIMITADO (2)
por debajo.

Situación primaria


Nieve venteada



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia




Situación secundaria


Nieve húmeda



Distribución



Tamaño



Origen



Tendencia



Estado del manto nivoso

La última nevada dejado unos 15 cm de nieve reciente seca y venteada sobre una base de nieve vieja incohesiva con un mal contacto. El viento del NW ha formado muchas placas de viento inestables por encima del bosque. El viernes ya se registra actividad de aludes de placa blanda. El viernes y el sábado se prevén aludes de placa de viento al paso de una persona, incluso a distancia, en todas orientaciones por encima de los 2.200 m, subiendo el sábado a 2.400 m y siendo ya placas más duras; serán de tamaño 2 (mediano, posibilidad de enterrar a una persona). Además, el sábado el manto estará bastante húmedo por debajo de 2.400 m debido a lloviznas y niebla; también caerán aludes de nieve húmeda de forma natural en todas orientaciones, hasta de tamaño 2, así como deslizamientos basales en las laderas herbosas habituales. El domingo continuará el manto húmedo, con probables aludes de húmeda, y todavía algún alud de placa dura en cota alta. Hay que prestar atención a todas las cotas.

Distribución del manto nivoso

Hay nieve en el suelo desde fondo de valle, esquiable por encima de unos 1.400 m. Los grosoros en puntos protegidos por encima del bosque oscilan entre 50-70 cm; normales para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

Hasta el lunes no habrá una estabilización más alta del manto nivoso, cuando se prevé que haya rehielo de madrugada. Peligro: EN DESCENSO

El próximo boletín será emitido el día 2025-12-07

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Ribagorçana - Vall Fosca

Del 05/12/2025 al 07/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

Entre el jueves y el viernes han caído entre 1-3 cm de nieve seca muy venteada. Por tanto no hay cambios en la situación del manto nivoso. El sábado y el domingo el manto sigue siendo difícilmente esquiable y con escaso grosor. Las cimas se encuentran deflactadas por efecto del viento de días anteriores. Donde se encuentra más nieve es en cotas intermedias resguardadas, por debajo de los 2.300-2.200 m. El manto se muestra rehelado pero debido al enfriamiento, las costras se degradan y dan lugar a nieve polvo reciclado por encima. También se ha depositado un nivel muy delgado de nieve reciente fría y seca. En las umbrías, de forma puntual, por debajo de los 2.300 m, el manto tiene estructura de placa. Éstas se pueden haber engrosado muy ligeramente. Es posible que estas placas puedan fracturarse debido al desarrollo de niveles de cristales facetados que pueden actuar de capa débil. Habrá que evitarlas ya que pueden caer a nuestro paso y dar lugar a algún alud de placa de tamaño 1, tamaño fatídico en terreno trampa (depresiones, acantilados, etc.). La nieve polvo reciclada y la nieve nueva pueden esconder la visión de costras duras que pueden ser motivo de resbalones. Tanto el sábado como el domingo habrá humedecimiento del manto en las solanas durante el día y rehielo nocturno con formación de costras. Se recomienda llevar el material para evitar resbalones (crampones, piolet, casco).

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Pallaresa

Del 05/12/2025 al 07/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

Entre el jueves y el viernes han caído entre 3-5 cm de nieve seca muy venteados. Por tanto no hay cambios en la situación del manto nivoso. El sábado y el domingo, el manto sigue siendo difícilmente esquiable y con escaso grosor. Las cimas se encuentran deflactadas por efecto del viento de días anteriores. Donde se encuentra más nieve es en cotas intermedias resguardadas, por debajo de los 2.300-2.200 m. El manto se muestra rehelado pero debido al enfriamiento, las costras se degradan y dan lugar a nieve polvo reciclado por encima. También se ha depositado un nivel muy delgado de nieve reciente fría y seca. En las umbrías, de forma puntual, por debajo de los 2.300 m, el manto tiene estructura de placa. Éstas se pueden haber engrosado muy ligeramente. Es posible que estas placas puedan fracturarse debido al desarrollo de niveles de cristales facetados que pueden actuar de capa débil. Habrá que evitarlas ya que pueden caer a nuestro paso y dar lugar a algún alud de placa de tamaño 1, tamaño fatídico en terreno trampa (depresiones, acantilados, etc.). La nieve polvo reciclada y la nieve nueva pueden esconder la visión de costras duras que pueden ser motivo de resbalones. Tanto el sábado como el domingo habrá humedecimiento del manto en las solanas durante el día y rehielo nocturno con formación de costras. Se recomienda llevar el material para evitar resbalones (crampones, piolet, casco).

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Perafita-Puigpedrós

Del 05/12/2025 al 07/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

Entre el jueves y el viernes han caído entre 1-3 cm de nieve seca muy venteada. Por tanto no hay cambios en la situación del manto nivoso. El sábado y el domingo, el manto sigue siendo difícilmente esquiable y con escaso grosor. Las cimas se encuentran deflactadas por efecto del viento de días anteriores. Donde se encuentra más nieve es en cotas intermedias resguardadas, por debajo de los 2.300-2.200 m. El manto se muestra rehelado pero debido al enfriamiento, las costras se degradan y dan lugar a nieve polvo reciclado por encima. También se ha depositado un nivel muy delgado de nieve reciente fría y seca. En las umbrías, de forma puntual, por debajo de los 2.300 m, el manto tiene estructura de placa. Éstas se pueden haber engrosado muy ligeramente. Es posible que estas placas puedan fracturarse debido al desarrollo de niveles de cristales facetados que pueden actuar de capa débil. Habrá que evitarlas ya que pueden caer a nuestro paso y dar lugar a algún alud de placa de tamaño 1, tamaño fatídico en terreno trampa (depresiones, acantilados, etc.). La nieve polvo reciclada y la nieve nueva pueden esconder la visión de costras duras que pueden ser motivo de resbalones. Tanto el sábado como el domingo habrá humedecimiento del manto en las solanas durante el día y rehielo nocturno con formación de costras. Se recomienda llevar el material para evitar resbalones (crampones, piolet, casco).

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Vessant Nord Cadí-Moixeró

Del 05/12/2025 al 07/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

Este sector continúa con un manto nivoso irregular hasta las cimas y de escaso grosor. Los lugares con más nieve son los lugares resguardados como las canales, depresiones, la umbría y dentro del bosque. El manto está rehelado y encostrado exceptuando algunas umbrías donde superficialmente se ha degradado a nieve polvo reciclado debido al enfriamiento del manto. Puntualmente puede haber un nivel muy delgado de nieve reciente fría y seca. No se descarta que aisladamente, en alguna umbría, el manto presente estructura de placa, debido al transporte de nieve vieja por el viento. Es posible que estas placas se puedan fracturar al pasar por encima y dar lugar a algún alud de placa de tamaño 1 (tamaño fatídico en terreno trampa). Hay que evitar pues, lugares como las canales, depresiones y acantilados. Se recomienda llevar el material para evitar resbalones (crampones, piolet, casco).

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Prepirineu

Del 05/12/2025 al 07/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

Continuamos con la misma situación: la falta de nevadas apreciables en este sector hace que el manto nivoso sea prácticamente inexistente y restringido puntualmente a las zonas más elevadas como congestas muy aisladas. La poca nieve que se puede encontrar se irá encostando tanto el sábado como el domingo.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------

Boletín de peligro de aludes

Ter-Freser

Del 05/12/2025 al 07/12/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

La última nevada, prácticamente inapreciable, y el fuerte viento de componente norte mantienen este sector con un manto nivoso irregular hasta las cimas y de escaso grosor. Los lugares con más nieve son los lugares resguardados como las canales, depresiones, la umbría y dentro del bosque. El manto está rehelado y encostrado exceptuando algunas umbrías donde superficialmente se ha degradado a nieve polvo reciclado debido al enfriamiento del manto. Puntualmente puede haber un nivel muy delgado de nieve reciente fría y seca. Aisladamente, en lugares protegidos, el manto presenta estructura de placa, debido al transporte de nieve vieja por el viento de NW. Es posible que estas placas se puedan fracturar al pasar por encima y dar lugar a algún alud de placa de tamaño 1 (tamaño fatídico en terreno trampa). Hay que evitar pues lugares como depresiones, acantilados y zonas de canales. Se recomienda llevar el material para evitar resbalones (crampones, piolet, casco).

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL
--------------	----------	-----------	------------	---------