
Pubblicato il 06.01.2025 alle ore 17:00







3

marcato

**1** debole

**5** molto forte


4

forte

Pubblicato il 06.01.2025 alle ore 17:00



## **Grado di pericolo 3 - Marcato**



Con neve fresca e vento, nel corso della giornata i punti pericolosi aumenteranno. Soprattutto sui pendii ombreggiati ripidi, all'interno del manto di neve vecchia si trovano strati fragili. Inoltre anche nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza gli accumuli di neve ventata possono facilmente subire un distacco.

La neve fresca così come gli accumuli di neve ventata in parte di grandi dimensioni verranno depositati su un debole manto di neve vecchia soprattutto sui pendii ripidi esposti a nord e per lo più al di sopra del limite del bosco. Sui pendii ombreggiati ripidi così come nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza, verso sera sono possibili valanghe asciutte, anche di medie dimensioni.

#### Manto nevoso

Situazione tipo st.6: neve a debole coesione e vento st.1: strato debole persistente basale

Nella giornata di martedì è prevista la caduta di 10-20 cm di neve e localmente anche di 30 cm. Il vento forte da sud-ovest alle alte quote causerà una trasporto della neve fresca. Il manto nevoso sarà estremamente variabile a distanza di pochi metri a livello generale. Il legame con la neve vecchia de(-) i vari accumuli di neve ventata è sfavorevole.

### Tendenza

Le condizioni sono sfavorevoli. La neve fresca e la neve ventata rappresentano la principale fonte di pericolo.


**Lombardia** Pagina 2



Pubblicato il 06.01.2025 alle ore 17:00



## Grado di pericolo 2 - Moderato



Sui pendii ombreggiati, la situazione valanghiva è a livello locale parzialmente sfavorevole. La neve fresca e la neve ventata rappresentano la principale fonte di pericolo. Sui pendii ripidi esposti a sud, sono possibili valanghe di fondo, ma per lo più solo di piccole dimensioni.

La neve fresca e gli accumuli di neve ventata che hanno raggiunto un certo spessore poggiano su una sfavorevole superficie del manto di neve vecchia soprattutto sui pendii ripidi e poco frequentati ombreggiati.

#### Manto nevoso

Situazione tipo

st.6: neve a debole coesione e vento

Manto vecchio di spessore ridotto, presente in continuo solo su alcuni versanti settentrionali alle quote maggiori. Le nuove precipitazioni incrementeranno e sovraccaricheranno i lastroni presenti, le quali dove poggeranno su neve vecchia potranno cedere già con debole sovraccarico.

#### Tendenza

Le condizioni rimangono generalmente favorevoli.

Lombardia Pagina 3



Pubblicato il 06.01.2025 alle ore 17:00



# **Grado di pericolo 1 - Debole**





Tendenza: pericolo valanghe stabile per Mercoledì il 08.01.2025





slittamento





Stabilità del manto nevoso: discreta

Punti pericolosi: pochi

Dimensione valanga: piccole

Il manto nevoso è per lo più stabile.

### Manto nevoso

Il manto nevoso è umido a livello generale.

Lombardia Pagina 4