




Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 26/01/2024 al 27/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)






Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 26/01/2024 al 27/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

El manto se mantiene seco y frío en las umbrías de cota alta, en cambio, en las solanas o laderas más soleadas la nieve es húmeda hasta la base. Para el sábado, el manto estará estable, endurecido y encostrado a primera hora. A mediodía, cerca de sectores rocosos, en canales y solanas inclinadas podrá caer algún alud húmedo, pequeño. Las purgas las podremos desencadenar al circular con los esquís. De forma residual y aislada, podrá caer algún deslizamiento basal en terreno derecho y herboso, especialmente en vertiente sur. Los aludes serán de tamaño 1 (sin capacidad para enterrarnos). En umbrías todavía encontraremos placas de viento antiguas, a sotaventos orientados a este y norte, por encima de 2500 m, que reposan sobre niveles débiles de facetas, susceptibles a caer a nuestro paso y dar lugar a aludes de tamaño 1 (pequeño). Serán más probables en la Franja Nord de la Pallaresa y en el límite sur de Arán. Las costras serán resbaladizas y peligrosas a primera hora.

Distribución del manto nivoso

Encontramos presencia de nieve a partir de 1600 en umbrías y a partir de los 1800 m en solanas, muy discontinua. El manto es esquiable a partir de unos 1800 m en umbrías y de 2100 m en solanas, con espesores de entre 35-60 cm a 2200 m. El grosor total está por debajo de lo que tocaría en ésta la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

El problema de nieve húmeda será muy residual con alguna placa antigua depositada sobre capas débiles persistentes, con facetas. Peligro EN DESCENSO.

| 5 MUY FUERTE | 4 FUERTE | 3 NOTABLE | 2 LIMITADO | 1 DÉBIL |
|--------------|----------|-----------|------------|---------|








Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 26/01/2024 al 27/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Para el sábado se espera un manto endurecido y resbaladizo a primera hora. Internamente, las costras de lluvia se altienen con cristales facetados y grano fino, y en las umbrías todavía encontramos nieve seca. La nieve volverá a ablandarse a mediodía y podrán caer bolas o alguna purga de nieve húmeda, provocada accidentalmente al circular con los esquís, insuficiente para enterrarnos, pero sí para desequilibrarnos y derribarnos. Estas purgas podrán caer cerca de sectores rocosos, en terreno inclinado. Las costras serán resbaladizas y peligrosas a primera hora. Aisladamente, podremos encontrar alguna placa antigua en lugares resguardados, en cota alta, depositada sobre niveles débiles, como facetas. Serán placas duras y delgadas, de distribución muy local, que se podrán romper al paso de una persona y dar lugar a aludes de tamaño 1 (pequeño), insuficientes para enterrarnos. Los lugares peligrosos serán los sotaventos orientados a noreste y este del extremo norte del sector.

Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve a partir de unos 1700 m en umbrías y a partir de los 2100 m en solanas. Presenta cierta continuidad por encima de 2100 m, en las umbrías. El manto no es esquiable en ninguna cota, debido al afloramiento de piedras y rocas. Los grosores a 2000 m son inferiores a 15 cm, claramente deficitarios para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

El problema de nieve húmeda será muy residual e irá a la baja por el descenso térmico previsto a partir del domingo. Peligro EN DESCENSO.










Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 26/01/2024 al 27/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso

Para el sábado se espera un manto endurecido y resbaladizo a primera hora. Internamente, las costras de lluvia se altienen con cristales facetados y grano fino, y en las umbrías todavía encontramos nieve seca. La nieve volverá a ablandarse a mediodía y podrán caer bolas o alguna purga de nieve húmeda, provocada accidentalmente al circular con los esquís, insuficiente para enterrarnos, pero sí para desequilibrarnos y derribarnos. Estas purgas podrán caer cerca de sectores rocosos, en terreno inclinado. Las costras serán resbaladizas y peligrosas a primera hora. Aisladamente, podremos encontrar alguna placa antigua en lugares resguardados, en cota alta, depositada sobre niveles débiles, como facetas. Serán placas duras y delgadas, de distribución muy local, que se podrán romper al paso de una persona y dar lugar a aludes de tamaño 1 (pequeño), insuficientes para enterrarnos. Los lugares peligrosos serán los sotaventos orientados a noreste y este del extremo norte del sector.

Distribución del manto nivoso

Podemos encontrar nieve en el suelo por encima de unos 1700 m al norte del sector, con continuidad por encima de 2000 m, aunque no es esquiable en ninguna cota, excepto en alguna cubeta o canaleta. En solanas, la nieve vieja aparece de forma discontinua por encima de 2200 m. Los grosores a 2200 m oscilan entre los 10 y los 20 cm, claramente deficitarios para la época del año.

Tendencia para las próximas 48-72h

El problema de nieve húmeda será muy residual e irá a la baja por el descenso térmico previsto a partir del domingo. Peligro EN DESCENSO.








Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 26/01/2024 al 27/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



Situación primaria



Estado del manto nivoso


Por el sábado se espera un manto endurecido y muy estable a primera hora. La nieve se ablandará a mediodía y podrán caer bolas o alguna purga residual húmeda accidental (las provocaremos a nuestro paso, al circular con los esquís), insuficientes para enterrarnos, pero sí para desequilibrarnos y derribarnos. Por otro lado, todavía encontraremos alguna plaquita dura, por encima de 2500 m, en orientaciones este y norte. Estas placas se pueden desencadenar al paso de una persona y dar lugar a aludes de tamaño 1, insuficiente para enterrar a una persona pero con capacidad para producir caídas y lesiones. No se descarta que en umbrías de cota alta se mantengan niveles de capas débiles enterrados (como nieve granulada o alguna faceta) que, allí donde las costras no sean tan duras y gruesas, podrán facilitar la ruptura y desencadenar aludes de placa a nuestro paso, muy locales y de tamaño 1 (pequeño), sin capacidad para enterrarnos.

Distribución del manto nivoso

El manto, por lo general, no es esquiable y la nieve presenta cierta continuidad por encima de 2300-2400 m. En las solanas el manto está desapareciendo a causa del ambiente primaveral. Existen algunas acumulaciones, así como zonas deflactadas por el viento. Los espesores a 2200 m son inferiores a 15 cm, muy por debajo de lo normal por estas fechas.

Tendencia para las próximas 48-72h

El problema de nieve húmeda será muy residual e irá a la baja por el descenso térmico previsto a partir del domingo. Peligro EN DESCENSO.









Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 26/01/2024 al 27/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

5 MUY FUERTE

4 FUERTE

3 NOTABLE

2 LIMITADO

1 DÉBIL

El manto va retrocediendo con el paso de los días a causa del ambiente suave. Por encima de los 2000 m encontramos unos 10 cm de nieve húmeda que, en sectores de acumulación, rondan los 20 o 30 cm (en la base de las Canals). En superficie las costras son más duras y resbaladizas a primera hora y se ablandan a mediodía. En momentos de mayor insolación y ambiente suave, no se descarta que pueda caer alguna bola o purga de nieve húmeda en sectores con mayor acumulación, muy residual, cerca de sectores rocosos. En este caso habría que prestar atención a las canales de Cadí, donde una pequeña purga o la caída de bolas podrían desequilibrarnos y derribarnos. El manto es irregular y no es esquiable.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.







Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 26/01/2024 al 27/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

5 MUY FUERTE

4 FUERTE

3 NOTABLE

2 LIMITADO

1 DÉBIL

En umbrías por encima de los 2000 m todavía encontramos unos 10 o 15 cm de nieve húmeda en superficie, con acumulaciones de hasta 20 o 30 cm. En umbrías elevadas, en niveles internos, todavía encontramos alguna faceta, alternada con costras duras. En cotas bajas y en solanas la nieve va desapareciendo y a pesar de encontrar nieve a partir de los 1900 m en umbrías, el manto es muy discontinuo. En las cotas más altas y en terreno inclinado, en momentos de mayor insolación, no se descarta que pueda caer alguna bola o purga de nieve húmeda, muy local, cerca de sectores rocosos y con mayor acumulación. El manto no es esquiable, por lo general.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.







Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 26/01/2024 al 27/01/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

Nota nivológica:

5 MUY FUERTE

4 FUERTE

3 NOTABLE

2 LIMITADO

1 DÉBIL

El manto es discontinuo y donde encontramos algunas acumulaciones se presenta endurecido, sobre todo a primera hora, con presencia de costras. Estas costras se transforman rápidamente con el paso de las horas y acaban ablandándose a causa de la radiación y las altas temperaturas. En cotas bajas la nieve ha desaparecido a causa del ambiente primaveral y en las cotas más altas sólo se espera la caída de alguna bola en las pendientes más inclinadas, allí donde haya acumulaciones. El manto, por lo general no es esquiable en ninguna cota, y sólo presenta cierta continuidad en umbrías por encima de unos 2500 m.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

