




# Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 29/01/2025 al 30/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)





# Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 29/01/2025 al 30/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



## Situación primaria

Nieve venteada Distribución Tamaño Origen Tendencia

# Estado del manto nivoso

Las últimas nevadas han estado acompañadas de viento efectivo del oeste y del suroeste que ha generado placas de viento por encima de los 2.000 m. Se ha observado en el Aran, en cotas cercanas a los 2.300 m, el desencadenamiento accidental de alguna placa, sin consecuencias para los implicados. Durante las próximas horas volverá a reactivarse el viento del oeste y suroeste que transportará la nieve seca y fría de cota alta. Para el jueves el patrón predominante será el de las placas de viento, que serán reactivas y podrán romperse al circular por encima. Con su desencadenamiento podrán generar aludes, en general, de tamaño 1 (pequeño), y localmente, de hasta tamaño 2 (mediano) con capacidad para enterrar a una persona. Los lugares peligrosos serán bajo collados y cordales, convexidades del terreno y canales orientadas a este, norte y sureste. Localmente, podrán caer algunas purgas de nieve reciente, en terreno inclinado y acanalado.

#### Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve esquiable en orientación norte a partir de los 1.700 m. A sur lo es a partir de los 2.000 m aproximadamente. A 2.300 m hay acumulaciones de entre los 50 y los 70 cm (localmente, rozan los 100 cm). Los grosores totales están por debajo de lo habitual en estas fechas.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

La nevada se reactivará con viento del noroeste que generará nuevas placas en cotas más bajas. Subirá el peligro por placa de viento y nieve reciente Peligro: EN AUMENTO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL








# Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 29/01/2025 al 30/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



## Situación primaria



# Estado del manto nivoso

En superficie encontramos nieve venteada del último episodio que se alterna con nieve granulada, justo por encima de una costra de lluvia dura y gruesa. El viento de los últimos días ha generado transporte efectivo bajo collados y cordales y por encima de los 2.300 m se han generado placas de viento, sobre todo en orientaciones este y noreste, sobre manto previo. Se esperan nuevos chubascos de nieve con viento fuerte del oeste y del suroeste, que podrá generar nuevas placas. Tanto las placas antiguas como las nuevas serán reactivas y podrán romperse al circular por encima. Con su desencadenamiento podrán generar aludes de tamaño 1 (pequeño) y, localmente, de hasta tamaño 2 (mediano), con capacidad para enterrar a una persona. Los lugares peligrosos serán bajo collados y cordales y también en canales donde haya más acumulación.

# Distribución del manto nivoso

Encontramos nieve continua en el suelo desde los 1.700 m. Las últimas nevadas han hecho que el manto sea más regular en todo el sector, sobre todo por encima de 2.000 m. Sin embargo, el grosor total todavía es inferior a lo habitual para la época.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

Nuevas nevadas con fuerte viento del noroeste podrán formar nuevas placas en cotas más bajas. Peligro: EN AUMENTO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






# Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 29/01/2025 al 30/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



## Situación primaria



# Estado del manto nivoso

En superficie encontramos nieve venteada del último episodio, justo por encima de una costra de lluvia dura y gruesa. El viento de los últimos días ha generado transporte efectivo bajo collados y cordales y por encima de los 2.300 m se han generado placas de viento, sobre todo en orientaciones este y noreste, sobre manto previo. Se esperan nuevos aguaceros de nieve con viento fuerte del oeste y del suroeste, que podrá generar nuevas placas. Tanto las placas antiguas como las nuevas serán reactivas y podrán romperse al circular por encima. Con su desencadenamiento podrán generar aludes de tamaño 1 (pequeño) y, localmente, de hasta tamaño 2 (mediano), con capacidad para enterrar a una persona. Los lugares peligrosos serán bajo collados y cordales y también en canales donde haya más acumulación.

# Distribución del manto nivoso

La última nevada ha dejado nieve continua en el suelo a partir de los 1.700 m. Con los últimos episodios de nieve, el manto es algo más regular en todo el sector, sobre todo por encima de los 2.000 m. Sin embargo, el grosor total aún es inferior a lo habitual para la época.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

Nuevas nevadas con fuerte viento del noroeste podrán formar nuevas placas en cotas más bajas. Peligro: EN AUMENTO.

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






# Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 29/01/2025 al 30/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



## Situación primaria



# Estado del manto nivoso

Las últimas nevadas débiles han ido acompañadas de viento fuerte del oeste y del suroeste. Este viento ha generado transporte efectivo bajo collados y cordales y por encima de los 2.400 m se han generado placas de viento a sotavento, pequeñas, sobre todo a orientaciones este. Las placas de viento que podamos encontrar serán reactivas, muy locales, y podrán romperse al circular por encima. Con su desencadenamiento podrán generar aludes de tamaño 1 (pequeño), sin capacidad para enterrar a una persona. Los lugares peligrosos serán bajo crestas o collados o en algún canal a sotavento donde haya más acumulación de nieve venteada.

### Distribución del manto nivoso

Con la última nevada, el manto es más regular a partir de los 2000 m, pero los grosores son muy escasos, en general. Es esquiable a partir de unos 2.200 m, de forma discontinuo hasta las cumbres. El grosor total está por debajo de lo habitual en esta época del año.

# Tendencia para las próximas 48-72h

Nuevos chubascos de nieve con fuerte viento del noroeste podrán formar nuevas placas en cotas más bajas. Peligro: EN AUMENTO.










# Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 29/01/2025 al 30/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



## Situación primaria



# Estado del manto nivoso

Pese a disponer de más nieve, el manto nivoso es escaso, en términos medios. El fuerte viento en altura podrá haber formado alguna pequeña placa bajo cordales o en la salida de las Canals que, muy localmente, podría romperse al circular por encima. En este caso podría generarse algún alud de pequeño tamaño, sin capacidad para enterrar a una persona.

#### Distribución del manto nivoso

El manto no es esquiable debido al poco grosor y su distribución irregular. El grosor total está por debajo de lo habitual por estas fechas.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

El manto se enfriará en los próximos días y se podrá facetar. Se esperan chubascos débiles con fuerte viento. Peligro: SIN CAMBIOS o EN LEVE AUMENTO.









# Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 29/01/2025 al 30/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



#### Situación favorable

#### **Tendencia**





# Estado del manto nivoso

En superficie encontramos unos 5 cm de nieve venteada, con algo de nieve granulada, de los últimos chubascos. A pesar de disponer de más nieve, el manto nivoso es escaso, en términos medios. que, muy localmente, podría romperse al circular por encima. En este caso podría generarse algún alud de pequeño tamaño, sin capacidad para enterrar a una persona.

#### Distribución del manto nivoso

Con la última nevada hay nieve en el suelo por encima de unos 1.700 m en umbrías, pero, en general, encontramos muy poco grosor. El manto es difícilmente esquiable, sólo en prados donde haya mayor acumulación.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

Se esperan nuevos chubascos de nieve con fuerte viento. Peligro: SIN CAMBIOS o EN LEVE AUMENTO.









# Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 29/01/2025 al 30/01/2025

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



# Situación primaria

Nieve venteada Distribución Tamaño Origen Tendencia

# Estado del manto nivoso

La última enharinada ha ido acompañada de fuerte viento del oeste. El manto es escaso en todo el sector, tanto en distribución como en grosor. Las fuertes rachas pueden haber generado alguna pequeña placa de viento, bajo collados y cordales, con manto previo, por encima de los 2.500 m, en lugares donde haya más acumulación de nieve venteada. Las orientaciones donde podemos encontrar la nieve venteada serán a este y norte. En caso de encontrar alguna placa, ésta podrá romperse al circular por encima, generando algún alud de tamaño 1 (pequeño), sin capacidad de cubrir a una persona.

### Distribución del manto nivoso

A pesar de la última enharinada en cota baja, el manto nivoso sigue siendo muy escaso. Sólo es esquiable en sectores muy restringidos, como en tubos y lugares muy resguardados del viento, siempre de forma discontinua. Los espesores siguen siendo inferiores a los habituales para la época y las débiles nevadas previstas no harán variar demasiado estos espesores.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

Se esperan nevadas débiles y viento fuerte del noroeste y del oeste. Peligro: EN AUMENTO.



