




# Boletín de peligro de aludes para el Pirineo de Catalunya Del 14/05/2024 al 15/05/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)








## Boletín de peligro de aludes Aran - Franja Nord Pallaresa Del 14/05/2024 al 15/05/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



#### Situación primaria



#### Estado del manto nivoso

Actualmente, se están formando placas de viento en las cotas más altas del sector. El viento de sur y oeste está transportando nieve del presente episodio y formando acumulaciones a sotaventos orientados a norte y este. No se espera un contacto especialmente malo entre la nieve vieja y la nueva, pero de forma local no se descarta la caída de aludes de placa de viento por sobrecarga fuerte. Los posibles aludes serían, como mucho, de tamaño 2, suficiente para enterrar a una persona y serán más probables en las cotas más elevadas, principalmente por encima de unos 2400 m.

Además, se esperan deslizamientos basales de hasta tamaño 2 que podrán afectar a cualquier orientación. Las lluvias de los últimos días han aportado agua líquida al manto que podrá lubricar el contacto entre la nieve y el suelo y provocar estos aludes. Las pendientes herbosas y sin anclajes, o bien las cercanas a paredes rocosas que ayuden a percolar el agua hasta la base del manto, serán las más propicias.

#### Distribución del manto nivoso

A pesar de la nevada actual, encontramos nieve en sur a unos 2200 m de forma testimonial, y a partir de 2400 m está más presente pero de forma discontinua hasta las cimas. En norte, la encontramos a unos 2000 m, y con cierta continuidad a partir de unos 2200-2300 metros.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

Continuará la formación de placas de viento en los sotaventos más altos. Los aludes de nieve húmeda serán menos frecuentes. Peligro EN LEVE DESCENSO.

#### El próximo boletín será emitido el día 2024-05-15

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






## Boletín de peligro de aludes Ribagorçana - Vall Fosca Del 14/05/2024 al 15/05/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



#### Situación primaria



#### Estado del manto nivoso

Entre el martes y el miércoles están cambiando las condiciones de estabilidad del manto nivoso, debido a las nevadas, el viento y el descenso de temperaturas. Se están formando placas de viento en zonas de acumulación orientadas a norte y este y con manto preexistente, de forma más clara por encima de unos 2400 m. Se trata de placas blandas, en general, y que ligan bien con el manto antiguo, pero que de forma local se podrían desprender a nuestro paso y dar lugar a aludes que a lo sumo alcanzarían tamaño 2, suficiente para enterrar a una persona. Pese a que la nieve vieja, previamente húmeda, tenderá a encostrarse por el enfriamiento ambiental, todavía son posibles algunos aludes de nieve húmeda, en general de tamaño 1, insuficiente para enterrarnos, pero con capacidad para producir caídas y lesiones. En caso de observar caída de aludes, habrá que evitar terreno similar al de las caídas, además de valorar el humedecimiento del manto a partir del hundimiento de la bota o el esquí.

## Distribución del manto nivoso

En general, el manto nivoso es discontinuo en S hasta las cimas, mientras que en N encontramos nieve a partir de unos 2100 m de forma discontinua y a partir de unos 2300 m con cierta continuidad. Los espesores a 2500 m rondan los 60 cm, próximos a los valores normales por estas fechas.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

Continuará la formación de placas de viento en los sotaventos más altos. Los aludes de nieve húmeda serán menos frecuentes. Peligro EN LEVE DESCENSO.

#### El próximo boletín será emitido el día 2024-05-15

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL






# Boletín de peligro de aludes Pallaresa Del 14/05/2024 al 15/05/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)



#### Situación primaria



#### Estado del manto nivoso

Entre el martes y el miércoles están cambiando las condiciones de estabilidad del manto nivoso, debido a las nevadas, el viento y el descenso de temperaturas. Se están formando placas de viento en zonas de acumulación orientadas a norte y este y con manto preexistente, de forma más clara por encima de unos 2400 m. Se trata de placas blandas, en general, y que ligan bien con el manto antiguo, pero que de forma local se podrían desprender a nuestro paso y dar lugar a aludes que a lo sumo alcanzarían tamaño 2, suficiente para enterrar a una persona. Pese a que la nieve vieja, previamente húmeda, tenderá a encostrarse por el enfriamiento ambiental, todavía son posibles algunos aludes de nieve húmeda, en general de tamaño 1, insuficiente para enterrarnos, pero con capacidad para producir caídas y lesiones. En caso de observar caída de aludes, deberá evitarse terreno similar al que han caído, además de valorar el humedecimiento del manto a partir del hundimiento de la bota o el esquí.

#### Distribución del manto nivoso

El manto nivoso es discontinuo en sur hasta las cimas, mientras que en norte encontramos nieve a partir de unos 2100 m de forma discontinua, y a partir de unos 2300 m con una cierta continuidad.

#### Tendencia para las próximas 48-72h

Continuará la formación de placas de viento en los sotaventos más altos. Los aludes de nieve húmeda serán menos frecuentes. Peligro EN LEVE DESCENSO.

#### El próximo boletín será emitido el día 2024-05-15

5 MUY FUERTE	4 FUERTE	3 NOTABLE	2 LIMITADO	1 DÉBIL







## Boletín de peligro de aludes Perafita-Puigpedrós Del 14/05/2024 al 15/05/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

## Nota nivológica:

La distribución del manto nivoso es propia de condiciones de primavera avanzada, con presencia de nieve vieja por encima de unos 2300-2400 m en terreno umbrío, adornado por una delgada capa de las nevadas del martes y miércoles. Fuera del terreno más alto y umbrío, la presencia de nieve queda reducida a ventisqueros.

Aunque el manto es internamente húmedo, se espera cierto rehielo superficial que dará estabilidad al manto durante la jornada del miércoles. Sin embargo, no se descarta alguna purga húmeda durante la jornada. Además, por encima de unos 2400 m se pueden haber formado placas de viento muy locales en laderas orientadas a norte y este. Aunque se prevé que estén bien ligadas, no se descarta su desencadenamiento accidental.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.







# Boletín de peligro de aludes Vessant Nord Cadí-Moixeró Del 14/05/2024 al 15/05/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

## Nota nivológica:

5 MUY FUERTE

4 FUERTE

3 NOTABLE

2 LIMITADO

1 DÉBIL

La nieve es ya muy escasa en el sector. Aparece de forma discontinua a partir de unos 2100 m y presenta cierta continuidad por encima de 2300-2400 m, con grosores por debajo de los habituales para la época del año. En el Moixeró la presencia de nieve es menor que en el Cadí. El manto se presenta internamente húmedo, posiblemente con un leve encostramiento matinal que dará estabilidad al manto. Sin embargo, no se descarta alguna purga de nieve húmeda en terreno muy pendiente, sin capacidad para enterrar a una persona. En los sectores más elevados de las canales del Cadí no se descarta la presencia de alguna placa de viento. Pese a que se espera que estén bien ligadas con la nieve vieja, no se descarta su desprendimiento accidental por sobrecarga fuerte, como el paso de un grupo de personas.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.







# Boletín de peligro de aludes Prepirineu Del 14/05/2024 al 15/05/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

### Nota nivológica:

Fuera de las escasas nevadas actuales, la presencia de nieve es prácticamente testimonial en el sector, y se reduce a ventisqueros en las cotas más altas del sector, principalmente en umbrías. El escaso grueso y distribución del manto hace poco probable la actividad de aludes que puedan producir algún daño, aunque hay que prestar siempre atención a los ventisqueros existentes y a las escasas vertientes innivadas dado que el manto se encuentra fuertemente humedecido y las lluvias en cualquier cota podrían generar alguna purga de nieve húmeda muy localizada, sobre todo en las vertientes más inclinadas.

Esta información se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.









# Boletín de peligro de aludes Ter-Freser Del 14/05/2024 al 15/05/2024

(Válido fuera pistas de esquí y zonas no controladas)

## Nota nivológica:

5 MUY FUERTE

4 FUERTE

3 NOTABLE

2 LIMITADO

1 DÉBIL

La presencia y los espesores de nieve en el sector son los propios de condiciones de primavera avanzada, con presencia de nieve vieja por encima de unos 2200-2300 m en terreno umbrío, adornado por una delgada capa de las escasas nevadas del martes y el miércoles. Fuera del terreno más alto y umbrío, la presencia de nieve queda reducida a ventisqueros. Aunque el manto es internamente húmedo, se espera cierto rehielo superficial que dará estabilidad al manto durante la jornada del miércoles. Sin embargo, no se descarta alguna purga húmeda durante la jornada. Además, por encima de unos 2400 m se pueden haber formado placas de viento muy locales en laderas orientadas a norte y este. Aunque se prevé que estén bien ligadas, no se descarta su desencadenamiento accidental.

Esta nota se actualizará cuando las condiciones nivológicas así lo requieran.

