Giovedì 12.03.2026

Pubblicato il 11.03.2026 alle ore 17:00



1	2	3	4	5
debole	moderato	marcato	forte	molto forte

Grado di pericolo 2 - Moderato





Tendenza: pericolo valanghe stabile
per Venerdì il 13.03.2026

Strati deboli persistenti

2000m

La neve vecchia con strati deboli persistenti richiede attenzione.

Un appassionato di sport invernali può a livello isolato provocare il distacco di valanghe. Queste possono raggiungere grandi dimensioni a livello isolato. I punti pericolosi si trovano soprattutto sui pendii molto ripidi esposti a ovest, nord ed est al di sopra dei 2000 m circa. Attenzione soprattutto nelle zone di passaggio da poca a molta neve come p.es. all'ingresso di conche e canaloni.

Manto nevoso

Situazione tipo st.7: passaggio da poca a molta neve

Principalmente sulle Alpi dell'Allgäu e sulle Alpi della Lechtal occidentali, cadrà un po' di neve.

Al di sopra dei 2000 m circa: Sui pendii esposti a ovest, nord ed est, nella parte basale del manto nevoso si trovano strati fragili instabili. La parte superiore del manto nevoso ha subito un metamorfismo costruttivo, soprattutto sui pendii ombreggiati. Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.

Al di sotto dei 2000 m circa: Il manto nevoso è umido.

Tendenza

La neve vecchia con strati deboli persistenti richiede attenzione. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, leggero aumento del pericolo di valanghe di neve umida.

Grado di pericolo 1 - Debole



1

Tendenza: pericolo valanghe stabile
per Venerdì il 13.03.2026

Debole pericolo di valanghe.

Sono possibili al più isolate valanghe di neve asciutta. Esse possono distaccarsi soprattutto in seguito a un forte sovraccarico, tuttavia raggiungere per lo più piccole dimensioni. Isolati punti pericolosi si trovano sui pendii ombreggiati ripidi ad alta quota.

Manto nevoso

Situazione tipo st.10: situazione primaverile

Sui pendii ombreggiati: Specialmente sui pendii esposti a nord ovest, nord e nord est, all'interno del manto di neve vecchia si trovano strati fragili instabili.

Sui pendii esposti al sole: Le condizioni meteo hanno causato un inumidimento del manto nevoso.

Tendenza

Debole pericolo di valanghe.