Domenica 22.02.2026

Pubblicato il 21.02.2026 alle ore 17:00



1	2	3	4	5
debole	moderato	marcato	forte	molto forte

Grado di pericolo 4 - Forte

Limite del bosco

Tendenza: pericolo valanghe stabile
per Lunedì il 23.02.2026



Strati deboli persistenti

Limite del bosco

Neve fresca

Limite del bosco

Neve bagnata

1800m

Al di fuori delle piste assicurate, la situazione valanghiva è pericolosa. Il pericolo si riferisce principalmente alle zone alpine frequentate dagli appassionati di sport invernali.

Gli accumuli di neve ventata sono molto instabili a tutte le esposizioni al di sopra del limite del bosco, attenzione, anche in prossimità del limite del bosco. Le valanghe possono distaccarsi coinvolgendo gli strati superficiali del manto.
Inoltre, le valanghe possono anche distaccarsi coinvolgendo gli strati basali del manto e, sui pendii esposti a ovest, nord ed est, raggiungere grandi dimensioni. I rumori di "whum" e la formazione di fessure quando si calpesta la coltre di neve così come nuove valanghe sono campanelli di allarme che rimandano a questo pericolo. Sono possibili distacchi a distanza.

Con il Föhn da nord da forte a tempestoso, sono ancora possibili valanghe spontanee. Ciò dai bacini di alimentazione molto ripidi riparati dal vento, principalmente ai piedi di pareti rocciose e dietro ai cambi di pendenza.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, sono possibili valanghe di neve bagnata di piccole e medie dimensioni. Ciò specialmente sui pendii molto ripidi.

Manto nevoso

Situazione tipo st.1: strato debole persistente basale | st.6: neve a debole coesione e vento

Sabato sono caduti sino a 10 cm di neve, localmente anche di più. Finora il vento è stato da forte a tempestoso.
Il vento causerà il trasporto della neve fresca. Si formeranno ulteriori accumuli di neve ventata.

Il manto nevoso è instabile in molti punti. La neve fresca e la neve ventata ricoprono un debole manto di neve vecchia. Gli accumuli di neve ventata meno recenti poggiano in parte su brina di superficie. Nella parte basale del manto di neve vecchia si trovano pronunciati strati fragili. Ciò soprattutto sui pendii esposti a ovest, nord ed est al di sopra del limite del bosco.

Nel corso della giornata le condizioni meteo causeranno un inumidimento del manto nevoso.

Tendenza

Le valanghe possono distaccarsi molto facilmente. Con il rialzo termico, aumento del pericolo di valanghe di neve umida e bagnata.

Grado di pericolo 4 - Forte

Limite del bosco

Tendenza: pericolo valanghe stabile
per Lunedì il 23.02.2026



Strati deboli persistenti

Limite del bosco

Lastrone da vento

Limite del bosco

Neve bagnata

1800m

Al di fuori delle piste assicurate, la situazione valanghiva è pericolosa. Il pericolo si riferisce principalmente alle zone alpine frequentate dagli appassionati di sport invernali.

Gli accumuli di neve ventata sono molto instabili a tutte le esposizioni al di sopra del limite del bosco, attenzione, anche in prossimità del limite del bosco. Le valanghe possono distaccarsi coinvolgendo gli strati superficiali del manto.
Inoltre, le valanghe possono anche distaccarsi coinvolgendo gli strati basali del manto e, sui pendii esposti a ovest, nord ed est, raggiungere grandi dimensioni. I rumori di "whum" e la formazione di fessure quando si calpesta la coltre di neve così come nuove valanghe sono campanelli di allarme che rimandano a questo pericolo. Sono possibili distacchi a distanza.

Con il Föhn da nord da forte a tempestoso, sono ancora possibili valanghe spontanee. Ciò dai bacini di alimentazione molto ripidi riparati dal vento, principalmente ai piedi di pareti rocciose e dietro ai cambi di pendenza.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, sono possibili valanghe di neve bagnata di piccole e medie dimensioni. Ciò specialmente sui pendii molto ripidi.

Manto nevoso

Situazione tipo st.1: strato debole persistente basale | st.6: neve a debole coesione e vento

Sabato sono caduti da 10 a 20 cm di neve, localmente anche di più. Finora il vento è stato da forte a tempestoso. Cadrà un po' di neve. Ciò soprattutto nelle aree settentrionali.

Il vento causerà il trasporto della neve fresca. Si formeranno ulteriori accumuli di neve ventata.

Il manto nevoso è instabile in molti punti. La neve fresca e la neve ventata ricoprono un debole manto di neve vecchia. Gli accumuli di neve ventata meno recenti poggiano in parte su brina di superficie. Nella parte basale del manto di neve vecchia si trovano pronunciati strati fragili. Ciò soprattutto sui pendii esposti a ovest, nord ed est al di sopra del limite del bosco.

Nel corso della giornata le condizioni meteo causeranno un inumidimento del manto nevoso.

Tendenza

Le condizioni al di fuori delle piste rimangono pericolose.

Grado di pericolo 3 - Marcato



Limite del bosco

Tendenza: pericolo valanghe stabile
per Lunedì il 23.02.2026



Strati deboli persistenti

Limite del bosco

Lastrone da vento

Limite del bosco

Neve bagnata

1800m

La neve ventata recente deve essere valutata con spirito critico. Gli strati deboli presenti nella neve vecchia possono distaccarsi a livello isolato.

Principalmente nelle zone poco frequentate, gli strati deboli presenti nella neve vecchia possono distaccarsi a livello isolato in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali. Attenzione soprattutto sui pendii ripidi esposti a ovest, nord ed est al di sopra del limite del bosco. I punti pericolosi sono difficili da individuare. Le valanghe sono per lo più di dimensioni medie.

Inoltre nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza gli accumuli di neve ventata sono in parte ancora instabili. Tali punti pericolosi si trovano sui pendii esposti a nord, est e sud est al di sopra del limite del bosco.

È consigliata prudenza.

Manto nevoso

Situazione tipo st.1: strato debole persistente basale | st.8: brina di superficie sepolta

Sabato è caduta un po' di neve. Il vento sarà localmente da forte a tempestoso.
Il vento a tratti tempestoso causerà il trasporto della neve fresca. Si formeranno accumuli di neve ventata in parte instabili.

Il manto nevoso è instabile in alcuni punti. La neve fresca e la neve ventata ricoprono un debole manto di neve vecchia. Ciò soprattutto sui pendii esposti a ovest, nord ed est al di sopra del limite del bosco.

Nel corso della giornata le condizioni meteo causeranno un inumidimento del manto nevoso.

Tendenza

Gli strati deboli presenti nella neve vecchia rappresentano la principale fonte di pericolo.