



Préparé le 03/05/2026 16:00

Prochaine mise à jour le 04/05/2026 à 16h



STABILITÉ DU MANTEAU NEIGEUX

Les conditions restent printanières. Des avalanches humides et mouillées de petite à moyenne taille sont ils sont possibles avec l'humidification. Prudence en présence de fissures de glissement.. Ceci surtout au niveau des zones de départ raides pas encore totalement déchargées. Mardi (-): Avec le refroidissement le danger d'avalanches mouillées diminue un peu le matin.

QUALITÉ DE LA NEIGE

De manière généralisée le manteau neigeux est humide.. Le rayonnement nocturne est généralement fortement réduit.. La pluie une perte de solidité au sein du manteau neigeux. Les zones présentant des fissures de glissement doivent être évitées.. Les randonnées devraient être commencées et terminées tôt.. Mardi (-): Diminution légère du danger d'avalanches mouillées avec le refroidissement.

ÉPAISSEUR DE NEIGE HORS PISTE

Zone nord		Epaisseur de neige			Zone centre		Epaisseur de neige			Zone sud		Epaisseur de neige		
Nival manteau		1500m	2000m	2500m	Nival manteau		1500m	2000m	2500m	Nival manteau		1500m	2000m	2500m
N	2000 m	0 cm	70 cm	150 cm	N	2000 m	0 cm	50 cm	100 cm	N	2000 m	0 cm	50 cm	100 cm
S	2400 m	0 cm	0 cm	100 cm	S	2400 m	0 cm	0 cm	70 cm	S	2400 m	0 cm	0 cm	70 cm




Govern d'Andorra




Aquest butlletí ha estat elaborat seguint les normes i recomanacions de l'European Avalanche Warning Services, del qual el Servei meteorològic Nacional n'és membre

Des informations détaillées par espace naturel protégé




SORTENY

Le manteau neigeux devient de plus en plus précaire et l'humidification atteint toute l'épaisseur du manteau. La légère baisse des températures permettra un gel plus efficace dès les premières heures de la journée et la baisse du niveau de neige pourra laisser une légère poussière sur les sommets. , , ,



COMAPEDROSA

Au petit matin, nous pouvons trouver une fine croûte de glace, mais la neige est généralement molle. Faites attention aux ponts de glace au-dessus des torrents, car ils sont fragilisés par l'augmentation du débit des rivières et l'affaiblissement du manteau neigeux. , , ,



MADRIU-PERAFITA-CLAROR

L'humidité atteint les couches les plus profondes du manteau, favorisant un cycle d'avalanches naturelles de neige mouillée et de glissements basaux. On ne trouve de neige continue qu'à haute altitude. , , ,



Govern d'Andorra

Aquest butlletí ha estat elaborat seguint les normes i recomanacions de l'European Avalanche Warning Services, del qual el Servei meteorològic Nacional n'és membre



Couche de neige fraîche des derniers jours (De 24 h mesurée à 06:00 h UTC)

	29/04/2026	30/04/2026	01/05/2026	02/05/2026
FEDA (Central)	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Aixàs	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Engolasters - FEDA	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Ransol - FEDA	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Fontverd	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Setúria	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Coll Ordino	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Bony de les Neres	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Grau Roig - FEDA	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Caborreu	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Sorteny	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Coll Pa	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Perafita	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Tossa Espiolets	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
La Solana	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Vall del Riu FEDA	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Envalira Antenes	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Les Fonts d'Arinsal	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm



Govern d'Andorra

