


Grado di pericolo 1 - Debole



Tendenza: pericolo valanghe stabile →
per Lunedì il 04.05.2026



Neve bagnata



Nel corso della giornata leggero aumento del pericolo di valanghe di neve bagnata.

Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, nel corso della giornata il pericolo di valanghe di neve bagnata aumenterà leggermente. Le valanghe bagnate possono a livello isolato distaccarsi in seguito al passaggio di persone, soprattutto sui pendii soleggiati molto ripidi al di sopra dei 2500 m circa, anche sui pendii ombreggiati molto ripidi al di sotto dei 2500 m circa nelle conche e nei canali. Le valanghe sono a livello isolato di dimensioni medie.

Soprattutto sui pendii ombreggiati molto ripidi, gli strati deboli presenti nella neve vecchia possono distaccarsi a livello isolato e per lo più con un forte sovraccarico, specialmente al di sopra dei 2500 m circa.

Sulla dura superficie del manto nevoso sussiste un pericolo di caduta nelle zone ripide.

Questa è l'ultima carta del pericolo valanghe dell'inverno 2025/26. Informazioni e comunicati attuali vengono pubblicati sul nostro blog. Auguriamo a tutti gli utenti del Bollettino Valanghe dell'Euregio una stagione estiva senza incidenti.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

st.1: strato debole persistente basale

L'irraggiamento notturno sarà in molte aree buono. La superficie del manto nevoso riuscirà a rigelarsi e a essere portante e si ammorbidirà nel corso della giornata.

Sui pendii ombreggiati al di sopra dei 2500 m circa: In quota, nella parte basale del manto di neve vecchia si trovano strati fragili a cristalli sfaccettati.

Al di sotto dei 2000 m circa non c'è neve. Tra i 2000 e i 2500 m circa è ancora presente poca neve.

Tendenza

Al mattino predominano generalmente condizioni meno critiche. Con il rialzo termico e l'irradiazione solare diurni, leggero aumento del pericolo di valanghe di neve bagnata.



Grado di pericolo 1 - Debole



Tendenza: pericolo valanghe stabile →

per Lunedì il 04.05.2026

È presente solo poca neve.

Non sono praticamente più possibili valanghe di neve bagnata. Attenzione sui pendii ombreggiati ripidi estremi. Le valanghe sono solo di piccole dimensioni.

Questa è l'ultima carta del pericolo valanghe dell'inverno 2025/26. Informazioni e comunicati attuali vengono pubblicati sul nostro blog. Auguriamo a tutti gli utenti del Bollettino Valanghe dell'Euregio una stagione estiva senza incidenti.

Manto nevoso

Situazione tipo

st.10: situazione primaverile

La superficie del manto nevoso si è rigelata ed è portante e si ammorbidirà rapidamente. È ancora presente poca neve.

Tendenza

Debole pericolo di valanghe.

