# Martedì 10.03.2026

Pubblicato il 09.03.2026 alle ore 17:00




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| debole | moderato | marcato | forte | molto forte |

## Grado di pericolo 2 - Moderato






Neve bagnata

### La principale fonte di pericolo è costituita da valanghe bagnate e per scivolamento di neve.

Con il rialzo termico, soprattutto sui pendii ripidi e alle quote medie e alte sono possibili valanghe bagnate e per scivolamento di neve di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni. Attenzione in caso di rotture da scivolamento. Sui pendii esposti a nord ovest, nord e nord est, sono possibili isolate valanghe di neve a lastroni. Attenzione alle cornici ancora presenti e aggettanti nei versanti sottovento.

### Manto nevoso

**Situazione tipo** st.10: situazione primaverile

Nelle conche e nei canaloni al di sopra dei 1800 m circa è presente molta neve. Le condizioni meteo primaverili hanno causato un inumidimento del manto nevoso. Queste condizioni causeranno un graduale indebolimento del manto nevoso anche alle quote medie e alte. Le escursioni, le discese fuori pista e le salite ai rifugi dovrebbero iniziare e terminare molto presto.