



BUTLLETÍ DEL PERILL D'ALLAUS DEL PRINCIPAT D'ANDORRA

Elaborado el 05/05/2026 16:00
Proxima actualizació 06/05/2026 a las 16h



CALIDAD DE LA NIEVE

Con la nieve reciente, son posibles purgas de nieve húmeda de tamaño pequeño. Esto se da especialmente en el caso de zonas de salida muy inclinadas y solanas. Además son posibles aludes de deslizamiento basal en cualquier momento.

ESTABILIDAD DEL MANTO NIVOSO

La nieve reciente descansa encima de una costra helada. Con la radiación solar, el manto de nieve se consolidará. Precaución en las zonas con grietas de deslizamiento basal.

ESPESTORES DEL MANTO NIVOSO FUERA DE PISTA


Zona norte					zona centro					Zona sur				
		Espesor nieve					Espesor nieve					Espesor nieve		
Manto Nival		1500m	2000m	2500m	Manto Nival		1500m	2000m	2500m	Manto Nival		1500m	2000m	2500m
N	2100 m	0 cm	70 cm	150 cm	N	2100 m	0 cm	50 cm	100 cm	N	2100 m	0 cm	50 cm	100 cm
S	2400 m	0 cm	0 cm	100 cm	S	2400 m	0 cm	0 cm	70 cm	S	2400 m	0 cm	0 cm	70 cm



Govern d'Andorra




Información detallada por espacios naturales protegidos




SORTENY

Con el descenso de las temperaturas y nuevas nevadas, aunque han sido débiles, la situación ha cambiado ligeramente. Encima de la nieve vieja encontramos una fina capa de nieve reciente que facilita tanto las subidas como las bajadas, pero deberemos vigilar con las piedras que pueden esconder. La nieve todavía es continua en las vertientes norte de los valles de Ransol, Sorteny y Rialb, aunque deberemos realizar algunas aproximaciones cortas a pie.



COMAPEDROSA

La nieve nueva que hay en superficie se irá humidificando a lo largo del día y se pueden desprender algunas purgas de nieve húmeda en las vertientes sur más inclinadas. En general, encontraremos nieve continua por encima del Pla de l'Estany y del refugio del Comapedrosa. Los espesores de nieve son los habituales para la época del año, con numerosos recorridos que todavía se pueden realizar en esquí de montaña entre Andorra l'Arièja y Cataluña.



MADRIU-PERAFITA-CLAROR

Los accesos al Valle desde Montmalús siguen bien nevados y con unas condiciones similares en todas partes. Todavía hay nieve en las vertientes sur de Engait, Picos Negros de Envalira y la Isla que permiten conectar con el Madriu, Grau Roig y el Pas de la Casa.



Govern d'Andorra

Aquest butlletí ha estat elaborat seguint les normes i recomanacions de l'European Avalanche Warning Services, del qual el Servei meteorològic Nacional n'és membre



Espesores de nieve nueva de los últimos días (de las ultimas 24h mesurado a las 06:00h UTC)

	01/05/2026	02/05/2026	03/05/2026	04/05/2026
FEDA (Central)	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Engolasters - FEDA	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Bony de les Neres	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Sorteny	0 cm	0 cm	0 cm	1 cm
Les Fonts d'Arinsal	0 cm	0 cm	0 cm	5 cm
Aixàs	0 cm	0 cm	0 cm	1 cm
Perafita	0 cm	0 cm	0 cm	7 cm
Tossa Espiolets	0 cm	0 cm	0 cm	7 cm
Grau Roig - FEDA	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Fontverd	0 cm	0 cm	0 cm	2 cm
Coll Ordino	0 cm	0 cm	0 cm	2 cm
Ransol - FEDA	0 cm	0 cm	0 cm	1 cm
Setúria	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Caborreu	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
La Solana	0 cm	0 cm	0 cm	2 cm
Coll Pa	0 cm	0 cm	0 cm	1 cm
Envalira Antenes	0 cm	0 cm	0 cm	12 cm
Vall del Riu FEDA	0 cm	0 cm	0 cm	11 cm



Govern d'Andorra

