Sonntag 08.02.2026

Veröffentlicht am 07.02.2026 um 17:00



1	2	3	4	5
gering	mäßig	erheblich	groß	sehr groß

Gefahrenstufe 3 - Erheblich





Waldgrenze

Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich
am Montag, den 09.02.2026

Altschnee

Waldgrenze

Weiterhin heimtückische Lawinensituation. Die Schneedecke bleibt störanfällig.

Lawinen können weiterhin leicht ausgelöst werden. Vorsicht vor Triebschnee und schwachem Altschnee, besonders an steilen West-, Nord- und Osthängen oberhalb der Waldgrenze sowie im Bereich der Waldgrenze. Lawinen können bis auf den Boden durchreißen und mittlere Größe erreichen. Die Gefahrenstellen sind schwer zu erkennen.

Wummgeräusche und Risse beim Betreten der Schneedecke sind Alarmzeichen und weisen auf die Gefahr hin. Fernauslösungen sind möglich.

Schneedecke

Gefahrenmuster gm.1: bodennahe schwachschicht | gm.8: eingeschneiter oberflächenreif

Neu- und Triebschnee der letzten Tage liegen vor allem an windgeschützten Schattenhängen auf Oberflächenreif. In der Altschneedecke sind ausgeprägte Schwachschichten vorhanden. Dies vor allem an West-, Nord- und Osthängen oberhalb der Waldgrenze sowie im Bereich der Waldgrenze.

Die Schneedecke ist in tiefen Lagen feucht. An steilen Sonnenhängen gefriert die Schneedecke nur knapp.

Tendenz

Die Lawinenverhältnisse bleiben heimtückisch.

Gefahrenstufe 2 - Mäßig





Waldgrenze

Tendenz: Lawinengefahr bleibt gleich
am Montag, den 09.02.2026

Triebschnee

Waldgrenze

Vorsicht vor frischem Triebschnee.

Die frischen Triebschneeansammlungen können teilweise von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden. Dies besonders an steilen Schattenhängen sowie in Kammlagen, Rinnen und Mulden oberhalb der Waldgrenze. Lawinen sind sehr vereinzelt mittelgroß.

Nebst der Verschüttungsgefahr sollte vor allem die Mitreiß- und Absturzgefahr beachtet werden.

Schneedecke

Gefahrenmuster gm.6: lockerer schnee und wind

Die schon etwas älteren Triebschneeansammlungen liegen in der Höhe auf einer ungünstigen Altschneeoberfläche. In der Altschneedecke sind kantig aufgebaute Schwachschichten vorhanden.

Die Schneedecke ist unterhalb von rund 2200 m feucht.

Tendenz

Mäßige Lawinengefahr. Frischen Triebschnee beachten.