



Elaborado el 11/05/2026 16:00
Proxima actualización 12/05/2026 a las 16h



CALIDAD DE LA NIEVE

Durante la tarde, son posibles purgas de nieve húmeda de tamaño pequeño. Esto se da especialmente en el caso de zonas de salida muy inclinadas. Además son posibles aludes de deslizamiento basal en cualquier momento.

ESTABILIDAD DEL MANTO NIVOSO

La nieve reciente descansa encima de una costra helada. Con la radiación solar, el manto de nieve se ha consolidado. Precaución en las zonas con grietas de deslizamiento basal. Debido a la costra dura hay el peligro de resbalar y caer en las laderas inclinadas.

ESPEORES DEL MANTO NIVOSO FUERA DE PISTA

Zona norte					Zona centro					Zona sur				
		Espesor nieve					Espesor nieve					Espesor nieve		
Manto Nival		1500m	2000m	2500m	Manto Nival		1500m	2000m	2500m	Manto Nival		1500m	2000m	2500m
N	2100 m	0 cm	0 cm	100 cm	N	2100 m	0 cm	0 cm	100 cm	N	2100 m	0 cm	0 cm	100 cm
S	2400 m	0 cm	0 cm	80 cm	S	2400 m	0 cm	0 cm	70 cm	S	2400 m	0 cm	0 cm	70 cm




Govern d'Andorra




Aquest butlletí ha estat elaborat seguint les normes i recomanacions de l'European Avalanche Warning Services, del qual el Servei meteorològic Nacional n'és membre

[illegible]

Con el descenso de las temperaturas y las nuevas nevadas, aunque débiles, la situación ha cambiado ligeramente. Encima de la nieve vieja encontramos una fina capa de nieve reciente que, a pesar de rehelarse, facilita tanto las subidas como las bajadas, pero deberemos seguir llevando cuchillas o crampones para subir por las pendientes más inclinadas. La nieve todavía es continua en las vertientes norte de los valles de Ransol, Sorteny y Rialb, aunque deberemos realizar algunas aproximaciones cortas a pie.



La nieve nueva que hay en superficie, aunque más nueva, también está rehelada y se pueden desprender algunas purgas de nieve húmeda en las vertientes sur más inclinadas al mediodía. Estas purgas pueden ser más frecuentes por la tarde, afectando a las precipitaciones. En general, encontraremos nieve continua por encima del Pla de l'Estany y del refugio del Comapedrosa. Los espesores de nieve son los habituales para la época del año, con numerosos recorridos que todavía se pueden realizar en esquí de montaña entre Andorra l'Arieja y Cataluña.



Los accesos al Valle desde Montmalús siguen bien nevados y con unas condiciones similares en todas partes. Todavía hay nieve en las vertientes sur de Engait, Picos Negros de Envalira y la Isla que permiten conectar con el Madriu, Grau Roig y el Pas de la Casa.



EAWS
EUROPEAN AVALANCHE WARNING SERVICES

Aquest butlletí ha estat elaborat seguint les normes i recomanacions de l'European Avalanche Warning Services, del qual el Servei meteorològic Nacional n'és membre

Espesores de nieve nueva de los últimos días (de las ultimas 24h mesurado a las 06:00h UTC)

	07/05/2026	08/05/2026	09/05/2026	10/05/2026
FEDA (Central)	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Engolasters - FEDA	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Bony de les Neres	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Sorteny	2 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Les Fonts d'Arinsal	1 cm	0 cm	0 cm	1 cm
Aixàs	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Perafita	4 cm	0 cm	0 cm	3 cm
Tossa Espiolets	1 cm	0 cm	0 cm	3 cm
Grau Roig - FEDA	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Fontverd	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Coll Ordino	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Ransol - FEDA	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Setúria	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Caborreu	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
La Solana	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Coll Pa	0 cm	0 cm	0 cm	1 cm
Envalira Antenes	2 cm	0 cm	0 cm	7 cm
Vall del Riu FEDA	1 cm	0 cm	0 cm	1 cm



Govern d'Andorra

