


	Problema	Vertientes	Medida	Sobrecarga	Tendencia
1					
24h					



Con la nieve reciente, son posibles purgas de nieve húmeda de tamaño pequeño. Esto se da especialmente en el caso de zonas de salida muy inclinadas y solanas. Además son posibles aludes de deslizamiento basal en cualquier momento. El martes, con la nieve reciente y el viento, se han formado placas de viento en las laderas orientadas a noroeste, norte y nordeste.

La nieve reciente descansa encima de una costra helada. Con la radiación solar, el manto de nieve se consolidará. Precaución en las zonas con grietas de deslizamiento basal.


Zona norte					Espesor nieve				Zona sur												
Manto Nival					1500m 2000m 2500m				Manto Nival					1500m 2000m 2500m							
N	2100 m				0 cm	70 cm				150 cm	N	2100 m				0 cm	50 cm				100 cm
S	2400 m				0 cm	0 cm				100 cm	S	2400 m				0 cm	0 cm				70 cm



EAWS
EUROPEAN AVALANCHE WARNING SERVICES


Aquest butlletí ha estat elaborat seguint les normes i recomanacions de l'**European Avalanche Warning Services**,
del qual el **Servei meteorològic Nacional** n'és membre

Información detallada por espacios naturales protegidos




SORTENY

Con el descenso de las temperaturas y nuevas nevadas, aunque han sido débiles, la situación ha cambiado ligeramente. Encima de la nieve vieja encontramos una fina capa de nieve reciente que facilita tanto las subidas como las bajadas, pero deberemos vigilar con las piedras que pueden esconder. La nieve todavía es continua en las vertientes norte de los valles de Ransol, Sorteny y Rialb, aunque deberemos realizar algunas aproximaciones cortas a pie.



COMAPEDROSA

La nieve nueva que hay en superficie se irá humidificando a lo largo del día y se pueden desprender algunas purgas de nieve húmeda en las vertientes sur más inclinadas. En general, encontraremos nieve continua por encima del Pla de l'Estany y del refugio del Comapedrosa. Los espesores de nieve son los habituales para la época del año, con numerosos recorridos que todavía se pueden realizar en esquí de montaña entre Andorra l'Arièja y Cataluña. En altura pueden haber algunas placas de viento en las laderas con orientación norte que pueden ser sensibles a sobrecargas.



MADRIU-PERAFITA-CLAROR

Los accesos al Valle desde Montmalús siguen bien nevados y con unas condiciones similares en todas partes. Todavía hay nieve en las vertientes sur de Engait, Picos Negros de Envalira y la Isla que permiten conectar con el Madriu, Grau Roig y el Pas de la Casa.



Govern d'Andorra

Aquest butlletí ha estat elaborat seguint les normes i recomanacions de l'European Avalanche Warning Services, del qual el Servei meteorològic Nacional n'és membre



Espesores de nieve nueva de los últimos días (de las ultimas 24h mesurado a las 06:00h UTC)

	03/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	06/05/2026
FEDA (Central)	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Aixàs	0 cm	1 cm	0 cm	0 cm
Engolasters - FEDA	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Ransol - FEDA	0 cm	1 cm	0 cm	0 cm
Fontverd	0 cm	2 cm	0 cm	0 cm
Setúria	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Coll Ordino	0 cm	2 cm	0 cm	0 cm
Bony de les Neres	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Grau Roig - FEDA	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Caborreu	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Sorteny	0 cm	1 cm	0 cm	0 cm
Coll Pa	0 cm	1 cm	0 cm	42 cm
Perafita	0 cm	7 cm	0 cm	0 cm
Tossa Espiolets	0 cm	7 cm	0 cm	0 cm
La Solana	0 cm	2 cm	0 cm	0 cm
Vall del Riu FEDA	0 cm	11 cm	0 cm	0 cm
Envalira Antenes	0 cm	12 cm	0 cm	1 cm
Les Fonts d'Arinsal	0 cm	5 cm	0 cm	0 cm



Govern d'Andorra

